

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA MATRIZ DE RIESGO A LA RADIOTERAPIA

Apéndices



IAEA-TECDOC-1685

Aplicación del Método de la Matriz de Riesgo a la Radioterapia

Apéndices

ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA
VIENA, 2012

NOTA EDITORIAL

Las denominaciones concretas de países o territorios empleadas en esta publicación no implican juicio alguno por parte del editor, el OIEA, sobre la condición jurídica de dichos países o territorios, de sus autoridades e instituciones, ni del trazado de sus fronteras.

La mención de nombres de determinadas empresas o productos (se indiquen o no como registrados) no implica ninguna intención de violar derechos de propiedad ni debe interpretarse como una aprobación o recomendación por parte del OIEA.

CONTENTS

INTRODUCCIÓN A LOS APÉNDICES	1
APÉNDICE I. RADIOTERAPIA CON ACELERADOR.....	2
I.1. APLICACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO: PRIMER CRIBADO	2
I.2. ANÁLISIS DETALLADO DE SECUENCIAS DE ALTO RIESGO: SEGUNDO CRIBADO	178
I.2.1. Secuencias de riesgo alto y nivel de consecuencias muy alto (muy graves).....	178
I.2.2. Secuencias con riesgo alto y consecuencias altas “graves”.....	180
I.2.3. Secuencias con riesgo alto y consecuencias “medianas”	194
APÉNDICE II. RADIOTERAPIA DE HACES EXTERNOS CON ⁶⁰ CO	197
II.1. APLICACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO: PRIMER CRIBADO	197
II.2. ANÁLISIS DETALLADO DE SECUENCIAS DE RIESGO ALTO: SEGUNDO CRIBADO	323
II.2.1. Secuencias con riesgo alto y consecuencias muy altas (muy graves)	323
II.2.2. Secuencias con riesgo alto y consecuencias altas “graves”.....	330
II.2.3. Secuencias con riesgo alto y consecuencias “medianas”	353
II.2.4. Secuencias con riesgo alto y consecuencias muy altas (muy graves)	356
APÉNDICE III. BRAQUITERAPIA DE ALTA TASA DE DOSIS	357
III.1. APLICACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO: PRIMER CRIBADO	357
III.2. Análisis detallado de sucesos de riesgo alto: segundo cribado	459
III.2.1. Secuencias con riesgo alto y consecuencias muy altas (muy graves)	459
III.2.2. Secuencias con riesgo alto y consecuencias altas (graves)	466
APÉNDICE 4: BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS Y DE IMPLANTES PERMANENTES	482
III.3. Aplicación de la matriz de riesgo: primer cribado	482
III.4. Análisis detallado de sucesos de riesgo alto: segundo cribado	554
III.4.1. Secuencias con riesgo alto y consecuencias muy altas (muy graves)	554
III.4.2. Secuencias con riesgo alto y consecuencias altas (graves)	559

INTRODUCCIÓN A LOS APÉNDICES

El proyecto tiene como objetivo poner en práctica una herramienta para la autoevaluación de los servicios de radioterapia, que permite analizar los errores o fallos que pudieran dar lugar a accidentes. Al aplicar la herramienta y obtener estas recomendaciones se ha tomado en consideración tanto la experiencia operacional (lecciones aprendidas de las exposiciones accidentales) como los resultados de los estudios de APS.

En el texto principal se compone de un Capítulo 1 de introducción, incluyendo los antecedentes, los objetivos, el alcance y la estructura del informe. En el Capítulo 2 se describen los conceptos, definiciones y procesos necesarios para entender el método. En el Capítulo 3 se describen las características del servicio genérico de radioterapia al que se aplicó el método, y los resultados de esta aplicación se presentan en los Capítulos 4, para la terapia de haces externos, y 5, para braquiterapia. La discusión, las conclusiones y recomendaciones que se derivan de dicha aplicación se presentan en el Capítulo 6.

Dado que los resultados presentados en los Capítulos 4 y 5 son sólo un resumen, es necesario presentar la matriz de riesgo completa, aplicada a todos los sucesos y secuencias identificados en un servicio hipotético y genérico de radioterapia, al cual se ha aplicado el método, para aquellos lectores interesados en aplicar el método en sus respectivos hospitales. De la misma manera, se incluye en este conjunto de apéndices el análisis detallado de las secuencias de riesgo alto en primer cribado, que completan toda la información manejada en el desarrollo del proyecto.

APÉNDICE I. RADIOTERAPIA CON ACCELERADOR

I.1. APLICACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO: PRIMER CRIBADO

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
Instalación inicial de los equipos. Con consecuencias para el personal ocupacionalmente expuesto										
1.	POE1.1.	Deficiencias en el blindaje de la sala de tratamiento	F_{MB}	C_M	Levantamiento radiométrico inicial	P_M	R_M	Cálculo de blindaje utilizando metodologías reconocidas internacionalmente.	Capacitación y formación del físico en cálculo de blindaje	Auditaría anual externa a la entidad. Con equipamiento diferente.
Instalación inicial de los equipos. Con consecuencias para el público										
2.	PUB1.1.	Deficiencias en el blindaje de la sala de tratamiento	F_{MB}	C_M	Levantamiento radiométrico inicial	P_M	R_M	Cálculo de blindaje utilizando metodologías reconocidas internacionalmente.	Capacitación y formación del físico en cálculo de blindaje	Auditaría externa a la entidad. Con equipamiento diferente.

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
Puesta en servicio del LINAC. Con consecuencias para el paciente										
3.	PAC2.1	Cometer un error en el factor de calibración del equipo dosimétrico (cámara de ionización y electrómetro) que conduce a determinar erróneamente la relación dosis-unidades de monitor	F_{MB}	C_{MA}	Dos calibraciones independientes del haz, por personas diferentes y equipos dosimétricos distintos	P_B	R_M	Calibración del dosímetro clínico en un laboratorio secundario de calibración acreditado	Auditoría pos-tal con dosimetros TLD	Auditoría pos-tal con dosimetros TLD

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
4.	PAC2.2	Cometer un error al utilizar el certificado de calibración, por ejemplo: confusión de unidades mGy-cGy, lectura del coeficiente de calibración, confusión de Nk con ND,W,, Po y To	E_B	Errores de dosis a pacientes, posiblemente catastrófico	C_{MA}	Dos calibraciones independientes del haz, por personas diferentes y equipos dosimétricos distintos	P_{MB}	R_M	Certificado de Capacitación como físico médico en Radioterapia que incluye el ejercicio práctico Calibracion de haces	Dosimetría en vivo semanal, por la que se pueden detectar errores en la dosis administrada

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
		Dosimetría en vivo en la sesión inicial del tratamiento, para verificar la correspondencia de las dosis administradas con las planificadas, lo que permite detectar errores en la administración de dosis		Pruebas diarias de constancia de la dosis de referencia y evaluación de la calidad del haz, en el marco de los controles de QA		Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas	Auditoria anual externa. Prueba de control de tasa de dosis de referencia	Dosimetría en vivo semanal, por la que se pueden detectar errores en la dosis administrada	Pruebas mensuales y anuales de constancia de la dosis de referencia y evaluación de la calidad del haz, en el marco de los controles de QA	

6	No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
5.	PAC2.3	Cometer un error al establecer las condiciones de referencia de medida que implica la determinación errónea de la relación dosis-unidades de monitor	F _B			C _{MA}	Dos calibraciones independientes del haz, por personas diferentes y equipos dosimétricos distintos.	P _{MB}	R _M	Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de calibración, los errores que se pueden cometer con los parámetros y las lecciones aprendidas	Auditoría post-tal con dosimetros TLD
					Comparación de las dosis en casos de prueba, entre las calculadas por el TPS y mediciones directas, durante la puesta en servicio del TPS			Protocolo de calibración utilizado (TRS-398)		Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas.
							Dosimetría en vivo en la sesión inicial del tratamiento, para verificar la correspondencia de las dosis administradas con las planificadas, lo que permite detectar errores en la administración de dosis				Auditoria anual externa. Prueba de control de tasa de dosis de referencia
								Pruebas diarias de constancia de la dosis de referencia y evaluación de la calidad del haz, en el marco			

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
						de los controles de QA				

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
6.	PAC2.4	Utilizar un valor incorrecto de presión o temperatura local (barómetro o termómetro descalibrado, lectura errónea o aplicación de valores otro lugar, como laboratorio meteorológico o aeroporto) en la puesta en servicio	F_B	C_M	Dos calibraciones independientes del haz, por personas diferentes y equipos dosimétricos distintos	P_M	R_M	Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de calibración, los errores que se pueden cometer con los parámetros y las lecciones aprendidas	Auditoria anual externa. Prueba de control de tasa de dosis de referencia	Pruebas mensuales y anuales de constancia de la dosis de referencia y evaluación de la calidad del haz, en el marco de los controles de QA
								Protocolo de calibración utilizado (TRS-398)	Protocolo de calibración utilizado (TRS-398)	Pruebas mensuales y anuales de constancia de la dosis de referencia y evaluación de la calidad del haz, en el marco de los controles de QA

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
7.	PAC2.5	Cometer un error en la determinación del coeficiente de calibración de las cámaras monitoras que implica la determinación errónea de la relación dosis-unidades de monitor	F_B	C_{M1}	Medición inmediata para la comprobación del ajuste realizado por el propio físico médico	P_B	R_M	Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de calibración, los errores que se pueden cometer con los parámetros y las lecciones aprendidas	Auditoría pos-tal con dosimetros TLD	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

Dosimetría en vivo en la sesión inicial del tratamiento, para verificar la correspondencia de las dosis administradas con las planificadas, lo que permite detectar errores en la administración de dosis

Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas

Auditoria anual externa. Prueba de control de tasa de dosis de referencia

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
		Dosimetría en vivo semanal, por la que se pueden detectar errores en la dosis administrada		Pruebas mensuales y anuales de constancia de la dosis de referencia y evaluación de la calidad del haz, en el marco de los controles de QA						

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
8.	PAC2.6	Cometer un error en la determinación de los valores relativos de la dosis (índice de uniformidad, penumbra, homogeneidad o simetría, rendimiento en profundidad del haz en el que se basa la caracterización de la energía del haz)	F_B	C_{M1}	Dos calibraciones independientes del haz, por personas diferentes y equipos dosimétricos distintos	P_B	R_M	Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de calibración, los errores que se pueden cometer con los parámetros y las lecciones aprendidas	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
9.	PAC2.7	Cometer un error en la determinación de los parámetros geométricos del haz de radiación. (tamaño del campo de radiación, coincidencia del campo luminoso y radiente, posición de la fuente efectiva, verticalidad del haz)	F_B	C_{MA}	Verificación redundante, por otro físico médico y con otro sistema dosimétrico, de los resultados de la calibración	P_{MB}	R_M	Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de calibración, los errores que se pueden cometer con los parámetros y las lecciones aprendidas	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
		Dosimetría en vivo en la sesión inicial del tratamiento, para verificar la correspondencia de las dosis administradas con las planificadas, lo que permite detectar errores en la administración de dosis		Dosimetría en vivo en la sesión inicial del tratamiento, para verificar la correspondencia de las dosis administradas con las planificadas, lo que permite detectar errores en la administración de dosis		Dosimetría en vivo semanal, por la que se pueden detectar errores en la dosis administrada		Pruebas mensuales y anuales de constancia de la dosis de referencia y evaluación de la calidad del haz, en el marco de los controles de QA		Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
10.	PAC2.8	Determinar incorrectamente los factores de campo	E_B	C_{MA}	Dos calibraciones independientes del haz, por personas diferentes y equipos dosimétricos distintos	P_B	R_M	Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de calibración, los errores que se pueden cometer con los parámetros y las lecciones aprendidas	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia puedan detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
11.	PAC2.9	Cometer un error en la determinación de los parámetros geométricos y mecánicos de la unidad de tratamiento, (errores del eje de rotación y translación, errores de las escalas angulares y lineales, incluyendo el telémetro, errores en el indicador luminoso del eje del haz (cruceta), errores en la verificación de los láseres)	F_B	C_{MA}	Dos calibraciones independientes del haz, por personas diferentes y equipos dosimétricos distintos	P_B	R_M	Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de calibración, los errores que se pueden cometer con los parámetros y las lecciones aprendidas	Posicionado	Pruebas mensuales y anuales de constancia de la dosis de referencia y evaluación de la calidad del haz, en el marco de los controles de QA
					Comparación de las dosis en casos de prueba, entre las calculadas por el TPS y mediciones directas, durante la puesta en servicio del TPS			Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas		Auditoria anual externa

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
						con lo cual se detectan errores de geometría del tratamiento				

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
		Dosimetría en vivo en la sesión inicial del tratamiento, para verificar la correspondencia de las dosis administradas con las planificadas, lo que permite detectar errores en la administración de dosis		Dosimetría en vivo en la sesión inicial del tratamiento, para verificar la correspondencia de las dosis administradas con las planificadas, lo que permite detectar errores en la administración de dosis		Dosimetría en vivo semanal, por la que se pueden detectar errores en la dosis administrada			Pruebas geométricas de QA que se realizan durante con frecuencia mensual o anual	Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
12.	PAC2.10	Determinar incorrectamente los factores de bandeja.	F_{MB}	Errores de dosis a pacientes menores de un 20 %, afecta a múltiples pacientes	C_A	Dos calibraciones independientes del haz, por personas diferentes y equipos dosimétricos distintos	P_B	R_M	Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de calibración, los errores que se pueden cometer con los parámetros y las lecciones aprendidas	Auditoria anual externa

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
13.	PAC2.11	Determinar incorrectamente los factores de transmisión las cuñas	F_{MB}	Errores superiores a 25%, afectando a muchos pacientes	C_{MA}	Dos calibraciones independientes del haz, por personas diferentes y equipos dosimétricos distintos	P_B	R_M	Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de calibración, los errores que se pueden cometer con los parámetros y las lecciones aprendidas	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

Comparación de las dosis en casos de prueba, entre las calculadas por el TPS y mediciones directas, durante la puesta en servicio del TPS

Dosimetría en vivo en la sesión inicial del tratamiento, para verificar la correspondencia de las dosis administradas con las planificadas, lo que permite detectar errores en la administración de dosis

Auditoria anual externa

Dosimetría en vivo semanal, por la que se pueden detectar errores en la dosis administrada

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
										Pruebas mensuales y anuales de constancia de la dosis de referencia y evaluación de la calidad del haz, en el marco de los controles de QA

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
14.	PAC2.12	Determinar incorrectamente los factores de transmisión del colimador multiláminas	F_{MB}	C_{MA}	Dos calibraciones independientes del haz, por personas diferentes y equipos dosimétricos distintos	P_B	R_M	Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de calibración, los errores que se pueden cometer con los parámetros y las lecciones aprendidas	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
15.	PAC2.13	Determinar incorrectamente factores de transmisión de accesorios de immobilización del paciente (incluye los soportes de las máscaras, excluye las máscaras) y de la camilla	F_{MB}	Errores de hasta el 10%. Se desprecia la influencia de las máscaras termodeformables	C_M	Dos calibraciones independientes del haz, por personas diferentes y equipos dosimétricos distintos	P_M	R_M	Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de calibración, los errores que se pueden cometer con los parámetros y las lecciones aprendidas	Dosimetría en vivo semanal, por la que se pueden detectar errores en la dosis administrada

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
16.	PAC2.14	Cometer un error al medir los perfiles de campo con cuñas (físicas, dinámicas o virtuales) (o puntos fuera del centro del haz)	F_{MB}	C_{MA}	Dos calibraciones independientes del haz, por personas diferentes y equipos dosimétricos distintos	P_B	R_M	Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de calibración, los errores que se pueden cometer con los parámetros y las lecciones aprendidas	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas

Comparación de las dosis en casos de prueba, entre las calculadas por el TPS y mediciones directas, durante la puesta en servicio del TPS

Dosimetría en vivo en la sesión inicial del tratamiento, para verificar la correspondencia de las dosis administradas con las planificadas, lo que permite detectar errores en la administración de dosis

Auditoria anual externa

Dosimetría en vivo semanal, por la que se pueden detectar errores en la dosis administrada

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
17.	PAC2.15	Cometer un error en la caracterización geométrica del multiláminas (el centrado del sistema MLC respecto al eje de rotación del cabezal y del brazo, ortogonalidad de los bancos de láminas respecto a los colimadores, exactitud y repetibilidad del posicionamiento de las láminas y ancho de las láminas en el isocentro)	F_{MB}	C_{MA}	Dos calibraciones independientes del haz, por personas diferentes y equipos dosimétricos distintos	P_{MB}	R_M	Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de calibración, los errores que se pueden cometer con los parámetros y las lecciones aprendidas	Pruebas mensuales y anuales de constancia de la dosis de referencia y evaluación de la calidad del haz, en el marco de los controles de QA Posicionado	Pruebas mensuales y anuales de constancia de la dosis de referencia y evaluación de la calidad del haz, en el marco de los controles de QA

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
		Dosimetría en vivo en la sesión inicial del tratamiento, para verificar la correspondencia de las dosis administradas con las planificadas, lo que permite detectar errores en la administración de dosis		Pruebas mensuales y anuales de constancia de la dosis de referencia y evaluación de la calidad del haz, en el marco de los controles de QA					Dosimetría en vivo semanal, por la que se pueden detectar errores en la dosis administrada	
		Imagen portal en la sesión inicial del tratamiento, a evaluar por el radiooncólogo, y el físico médico, con lo cual se detectan errores de geometría del tratamiento		Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría						

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
18.	PAC 2.16	Suministrar dispositivos deficientes de inmovilización del paciente (holguras, fijación deficiente)	E_B	C_{MA}	Dos calibraciones independientes del haz, por personas diferentes y equipos dosimétricos distintos	P_B	R_M	Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de calibración, los errores que se pueden cometer con los parámetros y las lecciones aprendidas	Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
19.	PAC2.17	Cometer un error al registrar los resultados de las mediciones realizadas durante la puesta en servicio para ser introducidas al sistema de planificación del tratamiento (TPS)	F_B	C_{MA}	Verificación redundante de los registros, por otro físico médico	P_B	R_M	Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de calibración, los errores que se pueden cometer con los parámetros y las lecciones aprendidas	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas

Comparación de las dosis en casos de prueba, entre las calculadas por el TPS y mediciones directas, durante la puesta en servicio del TPS

Dosimetría en vivo en la sesión inicial del tratamiento, para verificar la correspondencia de las dosis administradas con las planificadas, lo que permite detectar errores en la administración de dosis

Auditoria anual externa

Dosimetría en vivo semanal, por la que se pueden detectar errores en la dosis administrada

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
Aceptación y puesta en servicio del sistema de planificación (TPS). Con consecuencias para el paciente										
20.	PAC 2.18	Cometer errores en la configuración geométrica del acelerador en el TPS	F_B	C_{MA}	Comparación de las dosis en casos de prueba, entre las calculadas por el TPS y mediciones directas, durante la puesta en servicio del TPS	P_{MB}	R_M	Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de puesta en servicio de un TPS, de las pruebas a efectuar y de las lecciones aprendidas de las exposiciones accidentales	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
				Imagen portal en la sesión inicial del tratamiento, a evaluar por el radiooncólogo, y el fisico médico, con lo cual se detectan errores de geometría del tratamiento		Dosimetría en vivo semanal, por la que se pueden detectar errores en la dosis administrada				
				Verificación redundante de los datos introducidos en el TPS por otro fisico médico		Pruebas de QA del TPS. (Diarias, semanal, mensual, trimestral y anual), cuando se detecta una inconsistencia significativa se detienen los tratamientos				Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
21.	PAC 2.19	Cometer un error en la configuración del multiláminas en el TPS. Por ejemplo (la configuración de los movimientos de las láminas del multiláminas, su posición relativa respecto al giro del colimador, el espesor de las láminas y su absorción)	E_B	C_{MA}	Comparación de las dosis en casos de prueba, entre las calculadas por el TPS y mediciones directas, durante la puesta en servicio del TPS	P_{MB}	R_M	Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de puesta en servicio de un TPS, de las pruebas a efectuar y de las lecciones aprendidas de las exposiciones accidentales	Posicionado	diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
		Verificación redundante de los datos introducidos en el TPS por otro físico médico		Dosimetría en vivo semanal, por la que se pueden detectar errores en la dosis administrada		Pruebas de QA del TPS. (Diarias, semanal, mensual, trimestral y anual), cuando se detecta una inconsistencia significativa se detienen los tratamientos		Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría		

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
22.	PAC 2.20	Configurar erróneamente las cuñas en el TPS	E_B	C_{MA}	Comparación de las dosis en casos de prueba, entre las calculadas por el TPS y mediciones directas, durante la puesta en servicio del TPS	P_{MB}	R_M	Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de puesta en servicio de un TPS, de las pruebas a efectuar y de las lecciones aprendidas de las exposiciones accidentales	Posicionado	Diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

Dosimetría en vivo en la sesión inicial del tratamiento, para verificar la correspondencia de las dosis administradas con las planificadas, lo que permite detectar errores en la administración de dosis

Verificación redundante de los datos introducidos en el TPS por otro físico médico

Auditoria anual externa

Dosimetría en vivo semanal, por la que se pueden detectar errores en la dosis administrada

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
23.	PAC2.21	Configurar erróneamente los bloques y bandejas de conformación en el TPS	F_B	Comparación de las dosis en casos de prueba, entre las calculadas por el TPS y mediciones directas, durante la puesta en servicio del TPS	C_{MA}	Comparación de las dosis en casos de prueba, entre las calculadas por el TPS y mediciones directas, durante la puesta en servicio del TPS	P_{MB}	R_M	Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de puesta en servicio de un TPS, de las pruebas a efectuar y de las lecciones aprendidas de las exposiciones accidentales	Pruebas de QA del TPS. (Diarias, semanal, mensual, trimestral y anual), cuando se detecta una inconsistencia significativa se detienen los tratamientos
									Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
		Verificación redundante de los datos introducidos en el TPS por otro físico médico		Verificación independiente de los cálculos resultantes de la planificación dosimétrica del tratamiento del paciente, a realizar por un fisico-médico diferente del que hizo la planificación		Dosimetría en vivo semanal, por la que se pueden detectar errores en la dosis administrada			Auditoria anual externa	
						Pruebas de QA del TPS. (Diarias, semanal, mensual, trimestral y anual), cuando se detecta una inconsistencia significativa se detienen los tratamientos				

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
24.	PAC2.22	Configurar erróneamente los compensadores o de bolus en el TPS	F_B	Comparación de las dosis en casos de prueba, entre las calculadas por el TPS y mediciones directas, durante la puesta en servicio del TPS	C_{MA}	Comparación de las dosis en casos de prueba, entre las calculadas por el TPS y mediciones directas, durante la puesta en servicio del TPS	P_{MB}	R_M	Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de puesta en servicio de un TPS, de las pruebas a efectuar y de las lecciones aprendidas de las exposiciones accidentales	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

Dosimetría en vivo en la sesión inicial del tratamiento, para verificar la correspondencia de las dosis administradas con las planificadas, lo que permite detectar errores en la administración de dosis

Verificación redundante de los datos introducidos en el TPS por otro físico médico.

Verificación independiente de los cálculos resultantes de la planificación dosimétrica del tratamiento del paciente, a realizar por un físico-médico diferente del que hizo la planificación

Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas

Auditoria anual externa

Dosimetría en vivo semanal, por la que se pueden detectar errores en la dosis administrada

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
25.	PAC 2.23	Cometer un error en los datos de caracterización y rendimiento de los haces en el TPS	F_{MB}	C_{MA}	Comparación de las dosis en casos de prueba, entre las calculadas por el TPS y mediciones directas, durante la puesta en servicio del TPS	P_{MB}	R_M	Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de puesta en servicio de un TPS, de las pruebas a efectuar y de las lecciones aprendidas de las exposiciones accidentales	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Pruebas de QA del TPS. (Diarias, semanal, mensual, trimestral y anual), cuando se detecta una inconsistencia significativa se detienen los tratamientos

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
		Auditoria anual externa								
		Verificación redundante de los datos introducidos en el TPS por otro físico médico		Verificación independiente de los cálculos resultantes de la planificación dosimétrica del tratamiento del paciente, a realizar por un físico-médico diferente del que hizo la planificación		Dosimetria en vivo semanal, por la que se pueden detectar errores en la dosis administrada				
		Pruebas diarias de constancia de la dosis de referencia y evaluación de la calidad del haz, en el marco de los controles de QA		Pruebas de QA del TPS. (Diarias, semanal, mensual, trimestral y anual), cuando se detecta una inconsistencia significativa se detienen los tratamientos		Pruebas dosimétricas de QA, que se realizar durante con frecuencia mensual o anual				

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
26.	PAC 2.24	Cometer un error en la asignación de unidades HOUNSFIELD a densidad electrónica en el TPS	F_{MB}	C_M	Comparación de las dosis en casos de prueba, entre las calculadas por el TPS y mediciones directas, durante la puesta en servicio del TPS	P_M	R_M	Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de puesta en servicio de un TPS, de las pruebas a efectuar y de las lecciones aprendidas de las exposiciones accidentales	Auditoría externa a la entidad. Con equipamiento diferente	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
27.	PAC2.25	Cometer un error al introducir los factores de campo en el TPS	F_B	Comparación de las dosis en casos de prueba, entre las calculadas por el TPS y mediciones directas, durante la puesta en servicio del TPS	C_{MA}	Comparación de las dosis en casos de prueba, entre las calculadas por el TPS y mediciones directas, durante la puesta en servicio del TPS	P_{MB}	R_M	Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de puesta en servicio de un TPS, de las pruebas a efectuar y de las lecciones aprendidas de las exposiciones accidentales	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

Dosimetría en vivo en la sesión inicial del tratamiento, para verificar la correspondencia de las dosis administradas con las planificadas, lo que permite detectar errores en la administración de dosis

Verificación redundante de los datos introducidos en el TPS por otro físico médico

Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas

Auditoria anual externa

Dosimetría en vivo semanal, por la que se pueden detectar errores en la dosis administrada

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
									Pruebas de QA del TPS. (Diarias, semanal, mensual, trimestral y anual), cuando se detecta una inconsistencia significativa se detienen los tratamientos	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reducidores de las consecuencias
Aceptación y puesta en servicio del equipo de adquisición de imágenes. Con consecuencias para los pacientes										
28.	PAC2.26	Realizar de manera incompleta la puesta en servicio del TAC, omitiendo determinar las escalas de densidad y geométricas, o cometer errores en las mismas	F_{MB}	C_{MA}	Comparación de las dosis en casos de prueba, entre las calculadas por el TPS y mediciones directas, durante la puesta en servicio del TPS	P_B	R_M	Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de puesta en servicio de los equipos de imagen, los parámetros geométrico, escalas de densidad, de las pruebas a efectuar y de las lecciones aprendidas de las exposiciones accidentales	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
		Imagen portal en la sesión inicial del tratamiento, a evaluar por el radiooncólogo, y el físico médico, con lo cual se detectan errores de geometría del tratamiento				Imagen portal en la sesión inicial del tratamiento, a evaluar por el radiooncólogo, y el físico médico, con lo cual se detectan errores de geometría del tratamiento			Auditoria anual externa	Dosimetría en vivo semanal, por la que se pueden detectar errores en la dosis administrada

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reducidores de las consecuencias
Aceptación y puesta en servicio del sistema de transferencia TPS-LINAC. Con consecuencias para los pacientes										
29.	PAC 2.27	Existir problemas de conexión que afectan a la correcta transferencia electrónica de datos del TPS al acelerador	F_B	C_{MA}	Pruebas de puesta en servicio del sistema de transferencia. Verificación visual de los datos transferidos electrónicamente	P_{MB}	R_M	Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de puesta en servicio de un TPS, de las pruebas a efectuar y de las lecciones aprendidas de las exposiciones previas accidentales	Capacitación del paciente, que incluya el proceso completo de puesta en servicio de un TPS, de las pruebas a efectuar y de las lecciones aprendidas de las exposiciones previas accidentales	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
		Dosimetría en vivo en la sesión inicial del tratamiento, para verificar la correspondencia de las dosis administradas con las planificadas, lo que permite detectar errores en la administración de dosis				Dosimetría en vivo en la sesión inicial del tratamiento, para verificar la correspondencia de las dosis administradas con las planificadas, lo que permite detectar errores en la administración de dosis			Pruebas de QA del TPS. (diarias, semanal, mensual, trimestral y anual), cuando se detecta una inconsistencia significativa se detienen los tratamientos	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
Mantenimiento de los equipos. Con consecuencias para los pacientes										
30.	PAC3.1	Modificar erróneamente parámetros críticos del equipo al hacer un mantenimiento o reparación	F_B	C_{MA}	Registro de actividades de mantenimiento del equipo que detalle los trabajos realizados. Incluye la firma del físico aceptando su conocimiento al respecto	P_B	R_M	Procedimientos de trabajo del electro-médico. Verificación previa a la entrega del equipo co-radioterapeutas pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales	En el posicionamiento del paciente para el tratamiento a diario los técnicos	En el posicionamiento del paciente para el tratamiento a diario los técnicos

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de la consecuencias
										haz, en el marco de los controles de QA

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
							P _A	R _M		
31.	PAC3.2	No registrar adecuadamente la realización de modificaciones a parámetros del equipo durante la realización de trabajos de mantenimiento	F _M	Este es un fallo de la defensa en profundidad y por tanto se evalúa como consecuencias bajas	C _B			Procedimientos de trabajo del electro-médico. Verificación previa a la entrega del equipo	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
										co de los controles de QA

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reducidores de las consecuencias
Mantenimiento de los equipos. Con consecuencias para POE										
32.	POE3.1	Iniciar la irradiación cuando un trabajador se mantiene dentro de la sala de tratamiento mientras se realizan tareas de mantenimiento del equipo estando este en el modo servicio	F_B	C_M	P_A	R_M	Capacitación de los electromédicos	Parada de emergencia en sala de tratamiento. En la sala de tratamiento se disponen de interruptores de parada de emergencia que pueden ser accionado por personal que se encuentre dentro de la misma para detener la irradiación en caso necesario	Intercomunicador y Interruptor para detener la irradiación desde el panel de control del equipo	Parada de emergencia en sala de tratamiento. En la sala de tratamiento se disponen de interruptores de parada de emergencia que pueden ser accionado por personal que se encuentre dentro de la misma para detener la irradiación en caso necesario

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
Prescripción clínica del tratamiento										
33.	PAC4.1	Omitir indicar en la hoja de tratamiento órganos de riesgo (OAR) definidos durante la prescripción clínica del tratamiento	F_M	C_A	Delineación de volúmenes y órganos críticos en el sistema de planificación de tratamientos por parte del radiooncólogo, pudiendo detectar errores cometidos en las etapas previas, es decir en la de descripción del tratamiento o en la toma de datos anatómicos.	P_{MB}	R_M	Existencia de protocolos clínicos	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
				Colocación e immobilización del paciente en la posición de tratamiento para la sesión inicial, en presencia del radiooncólogo, el fisico médico los técnicos de radioterapia		Imagen portal en la sesión inicial del tratamiento, a evaluar por el radiooncólogo, y el fisico médico, con lo cual se detectan errores de geometría del tratamiento				

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
34.	PAC4.2	Indicar en la hoja de tratamiento un valor de Dosis Total de tratamiento (DTT) diferente al valor considerado durante la prescripción clínica del tratamiento	F_M	C_A	En la etapa de planificación dosimétrica el dosimetrista o el fisico-médico (FM) calcula las Unidades Monitor introduciendo en el software dos de los tres valores de dosis prescrito, verificando la consistencia entre los mismos, con lo que podría detectar este error	P_{MB}	R_M	Existencia de protocolos clínicos	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
						error				

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
35.	PAC4.3	Indicar en la hoja de tratamiento un valor de Dosis Diaria de tratamiento (DDT) diferente al valor considerado durante la prescripción clínica del tratamiento	F_M	C_A	En la etapa de planificación dosimétrica el dosimetrista o el fisico-médico (FM) calcula las Unidades Monitor introduciendo en el software dos de los tres valores de dosis prescrito, verificando la consistencia entre los mismos, con lo que podría detectar este error	P_{MB}	R_M	Existencia de protocolos clínicos	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
						error				

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
36.	PAC4.4	Indicar en la hoja de tratamiento un valor de fraccionamiento de dosis diferente al valor considerado durante la prescripción clínica del tratamiento	F _M	C _A	En la etapa de planificación dosimétrica el dosimetrista o el fisico-médico (FM) calcula las Unidades Monitor introduciendo en el software dos de los tres valores de dosis prescrito, verificando la consistencia entre los mismos, con lo que podría detectar este error	P _{MB}	R _M	Existencia de protocolos clínicos	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
						error				

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
37.	PAC4.5	Omitir los valores de dosis a órganos de riesgo en la hoja de tratamiento o registrar valores erróneos	F _M	C _A	Delineación de volúmenes y órganos críticos en el sistema de planificación de tratamientos por parte del radiooncólogo, pudiendo detectar errores cometidos en las etapas previas, es decir en la de prescripción del tratamiento o en la toma de datos anatómicos	P _{MB}	R _M	Existencia de protocolos clínicos	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
38.	PAC4.6	Omitir en la hoja F _B de tratamiento un volumen secundario de tratamiento que consta en la prescripción clínica, en caso de existir varias localizaciones	C _A	Delineación de volúmenes y órganos críticos en el sistema de planificación de tratamientos por parte del radiooncólogo, pudiendo detectar errores cometidos en las etapas previas, es decir en la de descripción del tratamiento o en la toma de datos anatómicos	P _B	Existencia de protocolos clínicos	R _M	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas	Capacitación médica

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
Adquisición datos anatómicos del paciente										
39.	PAC5.1	Llamar para hacer la TAC de simulación a paciente erróneo	F _B	C _A	P _{MB}	R _B	Carga de trabajo moderada	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
				del radiooncólogo, pudiendo detectar errores cometidos en las etapas previas, es decir en la de descripción del tratamiento o en la toma de datos anatómicos	Colocación e immobilización del paciente en la posición de tratamiento para la sesión inicial, en presencia del radiooncólogo, el fisico médico los técnicos de radioterapia	Imagen portal en la sesión inicial del tratamiento, a evaluar por el radiooncólogo, y el fisico médico, con lo cual se detectan errores de geometría del tratamiento				

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
40.	PAC5.2	Cometer un error al identificar o al colocar los dispositivos de innovación, durante la realización de la TAC de simulación	F _M	Puede causar la desviación importante de la dosis y de la distribución de dosis a un paciente	C _A	Delineación de volúmenes y órganos críticos en el sistema de planificación de tratamientos por parte del radiooncólogo, pudiendo detectar errores cometidos en las etapas previas, es decir en la de prescripción del tratamiento o en la toma de datos anatómicos	P _{MB}	R _M	Existencia de protocolos para la realización del TAC	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
				Simulación del tratamiento, tanto si es virtual como real, lo cual permite detectar errores de geometría y posicionamiento del paciente			Carga de trabajo moderada			Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría
				Colocación e immobilización del paciente en la posición de tratamiento para la sesión inicial, en presencia del radiooncólogo, el fisico médico los técnicos de radioterapia					Imagen portal en la sesión inicial del tratamiento, a evaluar por el radiooncólogo, y el fisico médico, con lo cual se detectan errores de geometría del tratamiento	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
41.	PAC5.3	Utilizar referencias erróneas para la realización de la TAC de simulación	E_M	C_A	Delineación de volúmenes y órganos críticos en el sistema de planificación de tratamientos por parte del radiooncólogo, pudiendo detectar errores cometidos en las etapas previas, es decir en la de prescripción del tratamiento o en la toma de datos anatómicos	P_{MB}	R_M	Existencia de protocolos para la realización del TAC Carga de trabajo moderada	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
						Imagen portal en la sesión inicial del tratamiento, a evaluar por el radiooncólogo, y el fisico médico, con lo cual se detectan errores de geometría del tratamiento				

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
42.	PAC5.4	Realizar la TAC de simulación con parámetros geométricos erroneos	F_M	C_A	Delineación de volúmenes y órganos críticos en el sistema de planificación de tratamientos por parte del radiooncólogo, pudiendo detectar errores cometidos en las etapas previas, es decir en la de prescripción del tratamiento o en la toma de datos anatómicos	P_{MB}	R_M	Existencia de protocolos para la realización del TAC	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
tria del tratamiento										

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
43.	PAC5.5	Omitir las marcas de referencia de la TAC de simulación sobre el paciente o sobre dispositivos de immobilización o marcarlas erróneamente	F _M	C _A	Colocación e innovación del paciente en la posición de tratamiento para la sesión inicial, en presencia del radiooncólogo, el físico médico los técnicos de radioterapia	P _M	R _A	Existencia de protocolos para la realización del TAC	Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
44.	PAC5.6	Omitir particularidades del posicionamiento al colocar al paciente para la TAC de simulación o posicionar incorrectamente al paciente provocando error en las imágenes TAC	F_M	C_A	Delineación de volúmenes y órganos críticos en el sistema de planificación de tratamientos por parte del radiooncólogo, pudiendo detectar errores cometidos en las etapas previas, es decir en la de descripción del tratamiento o en la toma de datos anatómicos	P_{MB}	R_M	Existencia de protocolos para la realización del TAC	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Posicionado diario del paciente

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
		tria del tratamiento								

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reducidores de consecuencias
45.	PAC5.7	Cometer un error por cambio de información en la transferencia de imágenes de la TAC de simulación al TPS	F_B	C_A	Delineación de volúmenes y órganos críticos en el sistema de planificación de tratamientos por parte del radiooncólogo, pudiendo detectar errores cometidos en las etapas previas, es decir en la de descripción del tratamiento o en la toma de datos anatómicos	P_{MB}	R_B	Procedimiento de QA para verificar la transferencia	Posicionado	diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
		tria del tratamiento								

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reducidores de consecuencias
46.	PAC5.8	Cometer un error al registrar los datos de las particularidades del posicionamiento del paciente consideradas durante la realización de la TAC de simulación por omisión de datos o indicación de datos incorrectos	F_M	C_A	Simulación del tratamiento, tanto si es virtual como real, lo cual permite detectar errores de geometría y posicionamiento del paciente	P_B	R_A	Carga de trabajo moderada	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
47.	PAC5.9	Obtener una imagen errónea por fallos del TAC	F _B	C _A	Delineación de volúmenes. El oncólogo radioterapeuta de línea (pinta) en el sistema de planificación de tratamiento (TPS) volúmenes y órganos críticos pudiendo detectar errores de geometría producidos en las etapas precedentes	P _B	R _M	Programa de mantenimiento programado	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
Delineación de volúmenes										
48.	PAC6.1	Cometer un error en la identificación del paciente durante la elaboración del plan de tratamiento. Planificar tratamiento de un paciente con datos correspondientes a otro paciente	F_B	C_A	Sistema de identificación de pacientes del TPS con número de identificación (ID) único	P_B	R_M	Mantener la carga de trabajo moderada	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
49.	PAC6.2	Denominar erróneamente los volúmenes (GTV como CTV o viceversa) delineados en el TPS, utilizando erróneamente las siglas o código de colores convenido en el servicio	F _M	C _A	En la etapa planificación dosimétrica del tratamiento el dosimétrista o el físico-médico define y conforma el volumen blanco de planificación (PTV) detectando errores de este tipo	P _{MB}	R _M	Capacitación de los médicos	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
50.	PAC6.3	Omitir la denominación uno o varios CTVs secundarios en el TPS	F_M	C_A	En la etapa planificación dosimétrica del tratamiento el dosimetría o el físico-médico define y conforma el volumen blanco de planificación (PTV) detectando errores de este tipo	P_{MB}	R_M	Capacitación de los médicos Protocolo bien definido para la denominación de volúmenes	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
51.	PAC6.4	Omitir denominar en el TPS uno, varios o todos los órganos de riesgo	F _M	C _A	En la etapa planificación dosimétrica del tratamiento el dosimetría o el físico-médico define y conforma el volumen blanco de planificación (PTV) detectando errores de este tipo	P _{MB}	R _M	Capacitación de los médicos Protocolo bien definido para la denominación de volúmenes	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
				Colocación e immobilización del paciente en la posición de tratamiento para la sesión inicial, en presencia del radiooncólogo, el fisico médico los técnicos de radioterapia						
				Imagen portal en la sesión inicial del tratamiento, a evaluar por el radiooncólogo, y el fisico médico, con lo cual se detectan errores de geometría del tratamiento						

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
Planificación del tratamiento										
52.	PAC7.1	Utilizar erróneamente los procedimientos de uso del TPS durante la elaboración del plan para un paciente en específico	F_M	Se asume que este error afecta el plan de tratamiento de un solo paciente	C_A	Evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del radiooncólogo y del físico médico	P_B	R_A	Prohibición explícita para hacer cambio en procedimientos de uso del TPS si estos no están validados	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
53.	PAC7.2	Hacer modificaciones a los procedimientos de uso del sistema de planificación de tratamiento (TPS) y no realizar la validación de dichas modificaciones antes de ser utilizado el TPS en la planificación de los tratamientos	F _B	Afecta a múltiples pacientes, análogamente a lo ocurrido en el accidente de Panamá	C _{MA}	Procedimiento interno del servicio que impide la utilización del TPS donde se hayan realizado modificaciones en sus procedimientos de uso si las mismas no se han validado mediante pruebas. Planificación y medición de casos pruebas	P _{MB}	R _M	Capacitación del dosimetrista y el físico	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
54.	PAC7.3	Seleccionar por error una unidad de tratamiento que no corresponde a la deseada, durante el proceso de planificación (LINAC de otra instalación o del mismo Servicio que se encuentra modelado en el TPS)	F_M	Evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del radiooncólogo y del físico médico	C_A	Dosimetría en vivo en la sesión inicial del tratamiento, para verificar la correspondencia de las dosis administradas con las planificadas, lo que permite detectar errores en la administración de dosis	P_{MB}	R_M	Mantener la carga de trabajo moderada	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
				Protección por Protocolo de Comunicación del LINAC. Mecanismo que dispone el LINAC que no permite que la máquina cargue información que se le envíe y no le corresponda	Dosimetría en vivo en la sesión inicial del tratamiento, para verificar la correspondencia de las dosis administradas con las planificadas, lo que permite detectar errores en la administración de dosis	Dosimetría en vivo semanal, por la que se pueden detectar errores en la dosis administrada				

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
55.	PAC7.4	Seleccionar erróneamente tipo de radiación diferente al presento (fotones por electrones o viceversa)	F_M	C_A	Durante la planificación dosimétrica se obtienen curvas de isodosis que son características para cada tipo de haz (electrones o fotones) por lo que el físico o el dosimetrista podrían detectar el error	P_{MB}	R_M	Mantener la carga de trabajo moderada	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
56.	PAC7.5	Seleccionar erróneamente una energía del haz diferente a la prescrita	F_M	C_A	Durante la planificación dosimétrica se obtienen curvas de isodosis que son características para cada tipo de haz (electrones o fotones) por lo que el físico o el dosimetrista podrían detectar el error	P_{MB}	R_M	Mantener la carga de trabajo moderada	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	

Evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del radiooncólogo y del físico médico

Verificación independiente de los cálculos resultantes de la planificación dosimétrica del tratamiento del paciente, a realizar por un físico-médico diferente del que hizo la planificación

Colocación e inmovilización del paciente en la posición de tratamiento para la sesión inicial, en presencia del radiooncólogo, el físico médico los técnicos de radioterapia

Capacitación del dosimetría y el fisico

Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
57.	PAC7.6	Seleccionar una orientación errónea del (los) campo(s).	F_M	C_A	Evaluacion conjunta del plan dosimétrico por parte del radiooncólogo y del fisico médico	P_{MB}	R_M	Mantener la carga de trabajo moderada	En el posicionamiento del paciente para el tratamiento diafrámico los técnicos radioterapeutas pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales	En el posicionamiento del paciente para el tratamiento diafrámico los técnicos radioterapeutas pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
58.	PAC7.7	Conformar erróneamente el campo de tratamiento al utilizar el colimador multiláminas y el ángulo del colimador	F_M	C _A	Evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del radiooncólogo y del físico médico	P_{MB}	R_M	Mantener la carga de trabajo moderada	En el posicionamiento del paciente para el tratamiento diario los técnicos radioterapeutas pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
						tan errores de geometría del tratamiento				

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
59.	PAC7.8	Configurar un número erróneo de campos	F_M	Evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del radiooncólogo y del fisico médico	C_A	Evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del radiooncólogo y del fisico médico	P_{MB}	R_M	Protocolos clínicos para los tratamientos	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

Simulación del tratamiento, tanto si es virtual como real, lo cual permite detectar errores de geometría y posicionamiento del paciente

Colocación e immobilización del paciente en la posición de tratamiento para la sesión inicial, en presencia del radiooncólogo, el fisico médico los técnicos de radioterapia

Capacitación del dosimetrista y el fisico

Capacitación del dosimetrista y el fisico

Capacitación del dosimetrista y el fisico

Dosimetría en vivo en la sesión inicial del tratamiento, para verificar la correspondencia de las dosis administradas con las planificadas, lo que permite detectar errores

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
				en la administración de dosis						

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
60.	PAC7.9	Planificación errónea de técnicas o situaciones especiales. (Ejemplo: Dosis únicas de emergencia)	F _B	Puede dar lugar a una distribución de dosis errónea en un paciente individual	C _A	Evaluación del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo, del físico y los técnicos de radioterapia	P _M	R _A	Protocolos clínicos para los tratamientos	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
				Participación del radiooncólogo, del fisico y de los técnicos de radioterapia en la colocación e inmovilización del paciente durante la sesión inicial de tratamiento				Capacitación del dosimetrista y el fisico		

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
		Dosimetría en vivo en la sesión inicial del tratamiento, para verificar la correspondencia de las dosis administradas con las planificadas, lo que permite detectar errores en la administración de dosis				Dosimetría en vivo en la sesión inicial del tratamiento, para verificar la correspondencia de las dosis administradas con las planificadas, lo que permite detectar errores en la administración de dosis			Carga de trabajo moderada	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
61.	PAC7.9	Omitir la planificación de localizaciones secundarias requeridas	F_M	C_A	Evaluacion conjunta del plan dosimétrico por parte del radiooncólogo y del fisico médico	P_B	R_A	Carga de trabajo moderada	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
62.	PAC7.10	Cometer un error en la elaboración dosimétrica y geométrica del plan de tratamiento, o en la protección de órganos críticos y tejido normal	F_M	C_A	Evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del radiooncólogo y del fisico médico	P_{MB}	R_M	Capacitación dosimétrista y el físico	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	

Simulación del tratamiento, tanto si es virtual como real, lo cual permite detectar errores de geometría y posicionamiento del paciente

Carga de trabajo moderada

Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas

Dosimetría en vivo semanal, por la que se pueden detectar errores en la dosis administrada

Imagen portal en la sesión inicial del tratamiento, a evaluar por el radiooncólogo, y el fisico médico, con lo cual se detectan errores de geometría del tratamiento

Dosimetría en vivo en la sesión inicial del tratamiento, para verificar la correspondencia de las dosis administradas con las planificadas, lo que per-

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
				mite detectar errores en la administración de dosis						

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reducidores de consecuencias
63.	PAC7.11	Introducir datos erróneos para el cálculo de las unidades monitor	F_M	Evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del radiooncólogo y del fisico médico	C_A	Evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del radiooncólogo y del fisico médico	P_B	R_A	Carga de trabajo moderada	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

Verificación independiente de los cálculos resultantes de la planificación dosimétrica del tratamiento del paciente, a realizar por un fisico-médico diferente del que hizo la planificación

Dosimetría en vivo en la sesión inicial del tratamiento, para verificar la correspondencia de las dosis administradas con las planificadas, lo que permite detectar errores en la administración de dosis

Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas

Dosimetría en vivo semanal, por la que se pueden detectar errores en la dosis administrada

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
64.	PAC7.12	Cometer un error al calcular el número de fracciones a partir de la dosis total y la dosis por fracción, (o al calcular la dosis por fracción a partir de la dosis total y el número de fracciones)	F_{MB}	C_A	Evaluacion conjunta del plan dosimétrico por parte del radiooncólogo y del fisico médico	P_B	R_M	Carga de trabajo moderada	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
65.	PAC7.13	Cometer un error durante la transmisión de la información electrónica del plan de tratamiento (incluye la posición del colimador multiláminas)	F_{MB}		C_A	En la etapa de inicio de tratamiento se realiza la recepción de la información del paciente y la gestión de la prescripción en la computadora de tratamiento donde es posible detectar este error	P_{MB}	R_B		

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
		Dosimetría en vivo en la sesión inicial del tratamiento, para verificar la correspondencia de las dosis administradas con las planificadas, lo que permite detectar errores en la administración de dosis		Imagen portal en la sesión inicial del tratamiento, para verificar la correspondencia de las dosis administradas con las planificadas, lo que permite detectar errores en la administración de dosis		Dosimetría en vivo en la sesión inicial del tratamiento, para verificar la correspondencia de las dosis administradas con las planificadas, lo que permite detectar errores en la administración de dosis		Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría		Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
66.	PAC7.14	Cometer un error al documentar los datos resultantes de la planificación Física del tratamiento (Ejemplo: unidades de monitor, DFS, tamaño de campo, ángulo del gantry, ángulo del colimador, conformación de campo, cuñas, posición de camilla). Cuando el plan se introduce manualmente en el equipo	F_M	Puede dar lugar a una dosis y distribución de dosis errónea en un paciente individual	C_A	Colocación e immobilización del paciente en la posición de tratamiento para la sesión inicial, en presencia del radiooncólogo, el fisico médico los técnicos de radioterapia	P_B	R_A	Mantener la carga de trabajo moderada	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

Dosimetría en vivo en la sesión inicial del tratamiento, para verificar la correspondencia de las dosis administradas con las planificadas, lo que permite detectar errores en la administración de dosis

Imagen portal en la sesión inicial del tratamiento, a evaluar por el radiooncólogo, y el fisico médico, con lo cual se detectan errores de geometría del tratamiento

Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría

Dosimetría en vivo semanal, por la que se pueden detectar errores en la dosis administrada

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
67.	PAC7.15	Producirse un fallo del sistema de planificación del tratamiento	E_{MB}	C_{MA}	Evaluacion conjunta del plan dosimétrico por parte del radiooncólogo y del físico médico	P_M	R_A		Pruebas de QA del TPS. (diarias, semanal, mensual, trimestral y anual), cuando se detecta una inconsistencia significativa se detienen los tratamientos	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
Elaboración de moldes										
68.	PAC8.1	Omitir la elaboración de bloques de conformación personalizados	F_B	C_A	Durante el inicio de tratamiento se deben colocar los bloques de conformación de los campos que así lo requieren, verificando la correcta colocación de estos contra la plantilla generada por el TPS	P_{MB}	R_B	Plantilla generada por el TPS que indican la existencia de moldes	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
				Dosimetría en vivo en la sesión inicial del tratamiento, para verificar la correspondencia de las dosis administradas con las planificadas, lo que permite detectar errores en la administración de dosis					Dosimetría en vivo semanal, por la que se pueden detectar errores en la dosis administrada	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
69.	PAC8.2	Cometer un error al elaborar los accesorios personalizados (Bolus, compensadores, inmovilizadores, bloques de conformación). El error puede ser tal como elaborar los dispositivos con características diferentes a las prescritas (tamaño diferente o espesor diferente)	F _B	C _A	Durante el inicio de tratamiento se deben colocar los bloques de conformación de los campos que así lo requieren, verificando la correcta colocación de estos contra la plantilla generada por el TPS	P _{MB}	R _B	Plantilla generada por el TPS que indican la existencia de moldes	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	

Planillas para la revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas

Planillas para la revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas

Capacitación del personal de sala de molde

Imagen portal en la sesión inicial del tratamiento, a evaluar por el radiooncólogo, y el físico médico, con lo cual se detectan errores de geometría del tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
		Dosimetría en vivo en la sesión inicial del tratamiento, para verificar la correspondencia de las dosis administradas con las planificadas, lo que permite detectar errores en la administración de dosis		Dosimetría en vivo en la sesión inicial del tratamiento, para verificar la correspondencia de las dosis administradas con las planificadas, lo que permite detectar errores en la administración de dosis					Dosimetría en vivo semanal, por la que se pueden detectar errores en la dosis administrada	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
70.	PAC8.3	Posicionamiento incorrecto de los bloques en la bandeja	F _B	C _A	Durante el inicio de tratamiento se deben colocar los bloques de conformación de los campos que así lo requieren, verificando la correcta colocación de estos contra la plantilla generada por el TPS	P _{MB}	R _B	Plantilla generada por el TPS que indican la existencia de moldes	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
				Dosimetría en vivo en la sesión inicial del tratamiento, para verificar la correspondencia de las dosis administradas con las planificadas, lo que permite detectar errores en la administración de dosis		Dosimetría en vivo semanal, por la que se pueden detectar errores en la dosis administrada				

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
Inicio del tratamiento										
71.	PAC9.1	Cometer un error en la introducción de los parámetros del plan de tratamiento en el Acelerador. Aplica sólo al caso de que los parámetros se introduzcan manualmente	F _A	Se asume que afecta todo el tratamiento	C _A	En el inicio de tratamiento el médico, el físico y el técnico contrastan los datos iniciales de la hoja de tratamiento contra la información contenida en la hoja electrónica del tratamiento pudiendo detectar este error	P _B	R _A	Existencia de protocolo para la edición de los casos	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

Dosimetría en vivo en la sesión inicial del tratamiento, para verificar la correspondencia de las dosis administradas con las planificadas, lo que permite detectar errores en la administración de dosis

Imagen portal en la sesión inicial del tratamiento, a evaluar por el radiooncólogo, y el físico médico, con lo cual se detectan errores de geometría del tratamiento

Durante la administración diaria del tratamiento el técnico contrasta los datos iniciales de la hoja de tratamiento contra la información contenida en la hoja electrónica del tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
										pudiendo detectar el error

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
72.	PAC9.2	Denominar los volúmenes, etapas, fracciones y campos de manera imprecisa o errónea al editar hoja electrónica de tratamiento en la computadora de tratamiento (lo que se denomina edición del caso)	F _M	Se asume que afecta todo el tratamiento	C _A	En el inicio de tratamiento el médico, el físico y el técnico contrastan los datos iniciales de la hoja de tratamiento contra la información contenida en la hoja electrónica del tratamiento pudiendo detectar este error	P _M	R _A	Existencia de protocolo para la edición de los casos	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)
73.	PAC9.3	Introducir valores erróneos del punto de control de dosis (PCD) utilizado para la finalización de tratamientos	F _M	Este es un fallo de la defensa en profundidad y por tanto se evalúa como consecuencias bajas	C _B	En el inicio de tratamiento el médico, el físico y el técnico contrastan los datos iniciales de la hoja de tratamiento contra la información contenida en la hoja electrónica del tratamiento pudiendo detectar este error	P _M	R _M	Carga de trabajo moderada	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
74.	PAC9.4	Cometer un error al introducir en la PC de tratamiento la información sobre la cuña de un campo durante la edición del caso en la computadora de tratamiento	F_B	Se asume que afecta todo el tratamiento	C_A	En el inicio de tratamiento el médico, el físico y el técnico contrastan los datos iniciales de la hoja de tratamiento contra la información contenida en la hoja electrónica del tratamiento pudiendo detectar este error	P_M	R_A	Carga de trabajo moderada	Dosimetría en vivo semanal, por la que se pueden detectar errores en la dosis administrada

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
75.	PAC9.5	Llamar para el inicio de tratamiento a paciente erróneo	F _B	Se asume que afecta todo el tratamiento	C _A	El oncólogo-radioterapeuta(OR) entrega al paciente una tarjeta de identificación (TIP) al finalizar la prescripción clínica del tratamiento que permite detectar errores de identificación de paciente	P _{MB}	R _B	Carga de trabajo moderada	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
				Colocación e immobilización del paciente en la posición de tratamiento para la sesión inicial, en presencia del radiooncólogo, el físico médico los técnicos de radioterapia		Imagen portal en la sesión inicial del tratamiento, a evaluar por el radiooncólogo, y el físico médico, con lo cual se detectan errores de geometría del tratamiento				

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
76.	PAC9.6	Colocar erróneamente al paciente en la mesa de tratamiento para la sesión inicial del tratamiento	F _M	Se asume que afecta todo el tratamiento	C _A	Colocación e immobilización del paciente en la posición de tratamiento para la sesión inicial, en presencia del radiooncólogo, el fisico médico los técnicos de radioterapia	P _M	R _A	Carga de trabajo moderada	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

Imagen portal en la sesión inicial del tratamiento, a evaluar por el radiooncólogo, y el fisico médico, con lo cual se detectan errores de geometría del tratamiento

Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento. Impresión de los datos directamente de la salida del TPS

Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias	
77.	PAC9.7	Cometer errores al ubicar al paciente respecto al isocentro planificado (tratamiento iso-céntricos DFI constante). Errores de posicionado del paciente (mayor de 3 mm) debido a errores humanos durante el inicio del tratamiento	F _M	Se asume que afecta todo el tratamiento	C _A	Durante el posicionamiento del paciente en el inicio de tratamiento se verifica, para cada campo a tratar, la ubicación del PTV mediante un lazo de verificación que comprueba la correspondencia entre la distancia fuente isocentro (DFI) y la distancia fuente-superficie (DFS) con los valores del plan, pudiéndose detectar este error	P _B	R _A	Carga de trabajo moderada	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reducidores de las consecuencias
78.	PAC9.8	Cometer errores al ubicar al paciente en los casos de tratamientos no isocéntricos (DFS constante). Errores de posicionado del paciente (mayor de 3 mm) debido a errores humanos durante el inicio del tratamiento	F _B	Se asume que afecta todo el tratamiento	C _A	Durante el posicionamiento del paciente en el inicio de tratamiento se verifica, para cada campo a tratar, la ubicación del PTV mediante un lazo de verificación que comprueba la correspondencia entre la distancia fuente isocentro (DFI) y la distancia fuente-superficie (DFS) con los valores del plan, pudiéndose detectar este error	P _M	R _A	Carga de trabajo moderada	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

Imagen portal en la sesión inicial del tratamiento, a evaluar por el radiooncólogo, y el físico médico, con lo cual se detectan errores de geometría del tratamiento

Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
79.	PAC9.9	Seleccionar erróneamente los ángulos de la mesa de tratamiento en la sesión inicial del tratamiento	F_B	Se asume que afecta todo el tratamiento	C_A	Enclavamiento del ángulo de tratamiento de la camilla con respecto al ángulo de tratamiento considerado en el plan de tratamiento que impide impartir el tratamiento	P_B	R_M	Carga de trabajo moderada	Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
			F_M	C_A		P_{MB}	R_M	Carga de trabajo moderada		
80.	PAC9.10	Cometer un error en la colocación de bloques de conformación	Se asume que afecta todo el tratamiento	Enclavamiento del software del LINAC que no permite irradiar si no se han colocado los accesorios de conformación (Aplicador, bandejas, coños e insertos) o se han colocado incorrectamente. Una vez que se ha habilitado esta opción con el plan de tratamiento introducido en el equipo				Durante el posicionamiento para tratar diariamente el enclavamiento del software del LINAC que no permite irradiar si no se han colocado los accesorios de conformación (bandejas, coños e insertos) o se han colocado incorrectamente. Una vez que se ha habilitado esta opción con el plan de tratamiento introducido en el equipo	Durante el posicionamiento para tratar diariamente el enclavamiento del software del LINAC que no permite irradiar si no se han colocado los accesorios de conformación (bandejas, coños e insertos) o se han colocado incorrectamente. Una vez que se ha habilitado esta opción con el plan de tratamiento introducido en el equipo	Durante el posicionamiento para tratar diariamente el enclavamiento del software del LINAC que no permite irradiar si no se han colocado los accesorios de conformación (bandejas, coños e insertos) o se han colocado incorrectamente. Una vez que se ha habilitado esta opción con el plan de tratamiento introducido en el equipo

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
										detectar errores

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
		Durante el inicio de tratamiento se deben colocar los bloques de conformación de los campos que así lo requieren, verificando la correcta colocación de estos contra la plantilla generada por el TPS		Imagen portal en la sesión inicial del tratamiento, a evaluar por el radiooncólogo, y el físico médico, con lo cual se detectan errores de geometría del tratamiento		Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas			Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
81.	PAC9.11	Omitir o colocar erróneamente elementos modificadores atenuadores del haz (bolus, compensadores) durante el inicio del tratamiento	F _B	Se asume que afecta todo el tratamiento	C _A	Colocación e immobilización del paciente en la posición de tratamiento para la sesión inicial, en presencia del radiooncólogo, el físico médico los técnicos de radioterapia	P _M	R _A	Carga de trabajo moderada	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

Dosimetría en vivo en la sesión inicial del tratamiento, para verificar la correspondencia de las dosis administradas con las planificadas, lo que permite detectar errores en la administración de dosis

Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento. Impresión de los datos directamente de la salida del TPS

Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas

Dosimetría en vivo semanal, por la que se pueden detectar errores en la dosis administrada

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
82.	PAC9.12	Cometer un error en la colocación del aplicador de electrones durante el inicio de tratamiento por omisión del aplicador o aplicador erróneo	F _M	Se asume que afecta todo el tratamiento	C _A	Enclavamiento del software del LINAC que no permite irradiar si no se han colocado los accesorios de conformación (Aplicador, bandejas, coños e insertos) o se han colocado incorrectamente. Una vez que se ha habilitado esta opción con el plan de tratamiento introducido en el equipo	P _B	R _A	Carga de trabajo moderada	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
83.	PAC9.13	El paciente intenta un movimiento significativo (observable) de forma voluntaria o involuntaria durante el revelado de la imagen portal que se realiza en el inicio del tratamiento	F _M	Se estima que se afecta solo una sesión de tratamiento	C _M	La utilización de dispositivos de inmovilización que impiden el movimiento significativo del paciente	P _B	R _M		

Sedación en casos aplicables que impiden el movimiento significativo del paciente

Después de la pausa para el revelado de la imagen portal el técnico-radioterapeuta entra a la sala de tratamiento y verifica con la luz de campo y las marcas en la piel del paciente que no se ha producido ningún movimiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
84.	PAC9.14	Omitir registrar en el plan de tratamiento las modificaciones (ajustes) hechos al mismo, al inicio del tratamiento del paciente	F _B	C _A	Protección del software de tratamiento, que permite bloquear el tratamiento de un paciente, por indicación del médico, cuando se ha hecho alguna modificación o ajuste al plan de tratamiento durante el inicio del tratamiento	P _{MB}	R _B	Carga de trabajo moderada	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
85.	PAC9.15	Producirse una sobreirradiación del paciente durante toma radiográfica en el LINAC por mal funcionamiento del equipo	F_{MB}		C_A	Bloqueos del sistema de control dosimétrico de acelerador que impide el funcionamiento de la máquina cuando la dosis no se corresponde con el valor previsto (enclavamiento dosimétrico). Si detecta una variación de la tasa de dosis prescrita a través de los dos platos de la cámara de ionización y del tercer plato de homogeneidad y se bloquea el LINAC	P_M	R_M		Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reducidores de las consecuencias
					C _A		P _A	R _A	Carga de trabajo moderada	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)
86.	PAC9.16	Cometer un error en el marcado definitivo del paciente	F _B							

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
Posicionamiento para Tratamiento diario										
87.	PAC10.1	No implementar F _B modificaciones del plan de tratamiento resultantes de la evaluación semanal del paciente que realiza el oncólogo radioterapeuta	C _A	Durante la administración diaria del tratamiento el técnico contrasta los datos iniciales de la hoja de tratamiento contra la información contenida en la hoja electrónica del tratamiento pudiendo detectar el error	P _M	R _A	Protocolo para implementar los cambios en los tratamientos	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
								R_M		
88.	PAC10.2	Llamar para tratamiento a paciente equivocado	F _M	Tratamiento equivocado, que normalmente afectaría a una sesión	C _M	El oncólogo-radioterapeuta(OR) entrega al paciente una tarjeta de identificación (TIP) al finalizar la prescripción clínica del tratamiento que permite detectar errores de identificación de paciente	P _{MB}		Carga de trabajo moderada	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
				(TR) durante la edición del caso previo al inicio de tratamiento						

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
				La fotografía del posicionamiento del paciente que se inserta en la hoja de tratamiento electrónica en la computadora		Verificación de la coincidencia entre la luz de campo con las marcas del mismo sobre la piel del paciente				

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
89.	PAC10.3	Seleccionar en la PC de tratamiento una etapa o fase de tratamiento errónea durante el posicionamiento del paciente para el tratamiento diario	F _M	Se da crédito a que ocurra en una sesión	C _M	Sistema de registro y verificación del tratamiento que verifica toda la información del tratamiento administrado a un paciente pudiendo detectar posibles incongruencias	P _B	R _M	Carga de trabajo moderada	Mantener las condiciones de trabajo del técnico propiciando la concentración para evitar distracciones

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
90.	PAC10.4	Seleccionar en la PC de tratamiento una fracción de tratamiento errónea durante el posicionamiento del paciente para el tratamiento diario	F _M	Se da crédito a que ocurra en una sesión	C _M	Sistema de registro y verificación del tratamiento que verifica toda la información del tratamiento administrado a un paciente pudiendo detectar posibles incongruencias	P _B	R _M	Carga de trabajo moderada	Mantener las condiciones de trabajo del técnico propiciando la concentración para evitar distracciones
91.	PAC10.5	Seleccionar en la PC de tratamiento una localización (volumen) de tratamiento errónea	F _M	Se da crédito a que ocurra en una sesión	C _M	Verificación de la coincidencia entre la luz de campo con las marcas del mismo sobre la piel del paciente	P _M	R _M	Carga de trabajo moderada	Mantener las condiciones de trabajo del técnico propiciando la concentración para evitar distracciones

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
92.	PAC10.6	Intentar la colocación errónea del paciente en la mesa de tratamiento durante el posicionamiento para el tratamiento diario	F _M	Se da crédito a que ocurra en una sesión	C _M	Al utilizar los dispositivos de colocación e immobilización del paciente, fabricados durante la adquisición de sus datos anatómicos se puede detectar este error	P _B	R _M	Carga de trabajo moderada	
93.	PAC10.7	Moverse la mesa de tratamiento debido a la omisión de la fijación de la mesa de tratamiento durante el posicionamiento para el tratamiento diario	F _M	Se da crédito a que ocurra en una sesión	C _M	Enclavamiento que no permite irradiar si no está colocado el freno de la mesa de tratamiento	P _M	R _M	Capacitación técnico	Observación del transcurso del tratamiento por el circuito cerrado de TV y accionamiento del botón de emergencia
						Enclavamiento de software que al detectar el movimiento de la mesa, impide irradiar			Carga de trabajo moderada Operar con movimientos motorizados de la camilla, evitando liberar los frenos	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
					C_M	Durante el posicionamiento del paciente	P_M	R_M	Capacitación técnica	del
94.	PAC10.8	Cometer errores al ubicar al paciente respecto al isocentro debido a errores humanos	F_B			se verifica, para cada campo a tratar, la ubicación del PTV mediante un lazo de verificación que comprueba la correspondencia entre la distancia fuente isocentro (DFI) y la distancia fuente-superficie (DFS) con los valores del plan, pudiéndose detectar este error	Verificación de la coincidencia entre la luz de campo con las marcas del mismo sobre la piel del paciente.	Carga de trabajo moderada		

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
95.	PAC10.9	Cometer errores al ubicar la entrada del haz del campo en tratamientos no isocéntricos (DFS=constante) durante el posicionamiento para el tratamiento diario	E_B		C_M	Durante el posicionamiento del paciente se verifica, para cada campo a tratar, la ubicación del PTV mediante un lazo de verificación que comproba la correspondencia entre la distancia fuente-isocentro (DFI) y la distancia fuente-superficie (DFS) con los valores del plan, pudiéndose detectar este error	P_M	R_M	Capacitación técnico	del

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
							R_M			
96.	PAC10.10	Seleccionar ángulo erróneo de la mesa de tratamiento durante el posicionamiento para el tratamiento diario	F _M		C _M	Enclavamiento del ángulo de tratamiento de la camilla con respecto al ángulo de tratamiento considerado en el plan de tratamiento que impide impartir el tratamiento	P _M		Capacitación del técnico	
						Verificación de la coincidencia entre la luz de campo con las marcas del mismo sobre la piel del paciente		Carga de trabajo moderada		
97.	PAC10.11	Cometer un error en la colocación de bloques de conformación durante el posicionamiento para el tratamiento diario por omitir la colocación o colocación de bloques erróneos	F _B		CM	Enclavamiento del software del LINAC que no permite irradiar si no se han colocado los accesorios de conformación (Aplicador, bandejas, collares e insertos) o se han colocado incorrectamente. Una vez que se ha habilitado esta opción con el plan de tratamiento introducido en el equipo	P _M		Capacitación del técnico	
						Verificación de la coincidencia entre la luz de campo con las marcas del mismo sobre la piel del paciente		Carga de trabajo moderada		

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
							P_A	R_A		
98.	PAC10.12	Cometer un error en la colocación de bolus durante el posicionamiento para el tratamiento diario por omitir su colocación o colocación de modificador erróneo	F_M		C_M				Carga de trabajo moderada	Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento. Impresión de los datos directamente de la salida del TPS

La fotografía del posicionamiento del paciente que se inserta en la hoja de tratamiento electrónica en la computadora

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
90.	PAC10.13	Cometer un error en la colocación del aplicador de electrones durante el posicionamiento para el tratamiento diario	F_M	C_M	Enclavamiento del software del LINAC que no permite irradiar si no se han colocado los accesorios de conformación (Aplicador, bandejas, coños e insertos) o se han colocado incorrectamente. Una vez que se ha habilitado esta opción con el plan de tratamiento introducido en el equipo	P_M	R_M	Carga de trabajo moderada		

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
100.	PAC10.14	Producirse desviación óptica de la distancia (telémetro y reticula)	F _B	Se asume que este suceso puede persistir durante varios días afectando varios pacientes en varias sesiones de tratamiento, pero no se da crédito a que las desviaciones de dosis sean mayores de un 25%	C _A	Verificación de la coincidencia entre la luz de campo con las marcas del mismo sobre la piel del paciente	P _B	R _M	Programa de mantenimiento preventivo	Pruebas de QA mensual del Telémetro. La evaluación del control del telémetro permite verificar si éste mantiene su constancia, en caso contrario, se detienen los tratamientos

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
101.	PAC10.15	Producirse una desviación de la alineación de los láser	F_M	Se asume que este suceso puede persistir durante varios días afectando varios pacientes en varias sesiones de tratamiento, pero no se da crédito a que las desviaciones de dosis sean mayores de un 25%	C_A	Verificación de la coincidencia entre la luz de campo con las marcas del mismo sobre la piel del paciente	P_B	R_A	Programa de mantenimiento preventivo	Pruebas de QM mensual del Láser. La evaluación del control del láser permite verificar si éste mantiene su constancia, en caso contrario, se detienen los tratamientos

Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

Control diario del láser. La evaluación del control del láser permite verificar si éste mantiene su constancia, en caso contrario, se detienen los tratamientos

Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
Ejecución del tratamiento. Con consecuencias para los pacientes. Asociados al proceso de tratamiento										
102.	PAC10.16	Intentar omitir una sesión de tratamiento diario y que la misma no sea recuperada	F_M	C_M	Registro manual independiente de la computadora de tratamiento por parte del técnico en radioterapia	P_B	R_M	Carga de trabajo moderada	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas	
					Alerta del panel de control cuando se intenta cerrar el caso con sesiones de tratamiento pendientes					
					Participación activa del paciente que alerta al técnico sobre las particularidades del tratamiento	C_M	P_M	Programa de mantenimiento programado	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas	
103.	PAC10.17	Intentar omitir la administración de la dosis de uno o mas campos por finalizar debido a una terminación irregular del mismo.(por ejemplo por perdida de energía eléctrica)	F_M		Sistema de registro y verificación del tratamiento que verifica toda la información del tratamiento administrado a un paciente pudiendo detectar posibles incongruencias		R_M	Programa de mantenimiento programado	La impresión diaria de la hoja de sesión que permite visualizar información del tratamiento administrado para que sea tomado en cuenta en la próxima sesión de tratamiento	Carga de trabajo moderada

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
104.	PAC10.18	Intentar administrar al paciente una dosis restante errónea de un tratamiento, después que este se interrumpió irregularmente	F _M		C _M	Alarma del punto de control de dosis para finalización de tratamiento que permite su utilización para informar al técnico-radioterapeuta que se ha alcanzado el límite de dosis total prescrita para el tratamiento del paciente	P _M	R _M	Capacitación técnica	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
105.	PAC10.19	Intentar administrar erróneamente una o más sesiones de tratamiento diario una vez alcanzado el número de sesiones prescrito	F _M		C _A	Alarma del punto de control de dosis para finalización de tratamiento que permite su utilización para informar al técnico-radioterapeuta que se ha alcanzado el límite de dosis total prescrita para el tratamiento del paciente	P _B	R _A	Carga de trabajo moderada	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reducidores de las consecuencias
106.	PAC10.20	Intentar administrar erróneamente el tratamiento diafragma de un paciente dos veces en un mismo día	F _M	Se da crédito a que si el error se detecta en la consulta de seguimiento del paciente el tratamiento puede ajustarse	C _M	Aviso que emite el software de tratamiento para informar al técnico-radioterapeuta que el paciente ya ha sido tratado en el día	P _{MB}	R _M	Carga de trabajo moderada	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas
107.	PAC10.21	Intentar administrar tratamiento en modo no clínico	F _B	No se da crédito a que se haga la operación intencionalmente por el personal que dispone de la clave de acceso	C _A	Clave de acceso al modo servicio que impide operar la máquina	P _M	R _A	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
108.	PAC10.22	Intentar administrar erróneamente un campo de tratamiento dos veces en una sesión de tratamiento	F_B	C_M	Alarma que da la máquina alertando que ya fue impartido el campo	P_B	R_M	Secuencia lógica de campos editada en la máquina	Carga de trabajo moderada	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
109.	PAC10.23	Intentar omitir la administración de un campo de tratamiento diario	F_M	C_M	Alarma que da la máquina alertando que no se ha terminado de impartir todos los campos	P_{MB}	R_M	Secuencia lógica de campos editada en la máquina	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
110.	PAC10.24	Intentar omitir el tratamiento de una localización (volumen) secundaria durante la administración del tratamiento diario	F _M	C _M	Registro manual independiente de la computadora de tratamiento por parte del técnico en radioterapia	P _B	R _M	Carga de trabajo moderada	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
								R_A		
111.	PAC10.25	El paciente intenta un movimiento significativo (observable) de forma voluntaria o involuntaria durante la administración del tratamiento	F _A	Sedación en casos aplicables que impiden el movimiento significativo del paciente	C _M	La utilización de dispositivos de inmovilización que impiden el movimiento significativo del paciente	P _M			Visualización a través del monitor y accionamiento del interruptor de emergencia

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
112.	PAC10.26	Producirse un movimiento significativo (observable) del paciente antes del inicio de la administración del tratamiento	F _A		C _M	Monitores de televisión en cuarto de control que permiten al técnico-radioterapeuta observar al paciente durante la administración del tratamiento. Reposiciónamiento del paciente cuando se ha detectado el movimiento	P _M	R _A		

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
113.	PAC10.27	Cometer un error al registrar los datos de la sesión diaria en la hoja de tratamiento	F _A	Puede variar el número de sesiones, y la dosis total	C _M	Sistema de registro y verificación del tratamiento que verifica toda la información del tratamiento administrado a un paciente pudiendo detectar posibles incongruencias	P _M	R _A	Carga de trabajo moderada	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas

Alarma del punto de control de dosis para finalización de tratamiento que permite su utilización para informar al técnico-radioterapeuta que se ha alcanzado el límite de dosis total prescrita para el tratamiento del paciente

Mantener las condiciones de trabajo del técnico propiciando la concentración para evitar distracciones

Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento. Impresión de los datos directamente de la salida del TPS

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
114.	PAC10.28	Modificar el plan de tratamiento de un paciente a partir de la evaluación de un paciente erróneo, durante la realización de la consulta semanal	F _B	C _A	Evaluacion conjunta del plan dosimétrico por parte del radiooncólogo y del fisico médico. Al evaluar el nuevo plan de tratamiento	P _M	R _A	La fotografía del paciente que se inserta en la hoja de tratamiento que elabora el oncólogo-radioterapeuta (OR) al finalizar la prescripción clínica del tratamiento	La fotografía del paciente que se inserta en la hoja de tratamiento que elabora el oncólogo-radioterapeuta (OR) al finalizar la prescripción clínica del tratamiento	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

Colocación e immobilización del paciente en la posición de tratamiento para la sesión inicial, en presencia del radiooncólogo, el fisico médico los técnicos de radioterapia. Al realizar nuevamente la primera puesta

Carga de trabajo moderada

Previas

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
Ejecución del tratamiento. Con consecuencias para los pacientes. Asociados a fallos de equipo										
115.	PAC10.29	Producirse un fallo de equipo causando una variación en la energía de los haces de electrones que genera el acelerador	F_B	C_{MA}	Enclavamiento de seguridad del sistema del modulador de alta tensión	P_B	R_M	Programa de mantenimiento programado	Pruebas dosimétricas de QA. La evaluación de la consistencia de dosis de referencia que se realizar durante las pruebas de QA dosimétricas mensuales o anuales	Pruebas dosimétricas de QA. La evaluación de la consistencia de dosis de referencia que se realizar durante las pruebas de QA dosimétricas mensuales o anuales

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
116.	PAC10.30	Producirse un fallo de equipo causando variación en la energía de los hazes de fotones que genera el acelerador	F_B	C_{MA}	Enclavamiento de seguridad del sistema del modulador de alta tensión	P_B	R_M	Programa de mantenimiento programado	Pruebas dosimétricas de QA. La evaluación de la constancia de dosis de referencia que se realizará durante las pruebas de QA dosimétricas mensuales o anuales	Pruebas dosimétricas de QA. La evaluación de la constancia de dosis de referencia que se realizará durante las pruebas de QA dosimétricas mensuales o anuales

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reducidores de las consecuencias
117.	PAC10.31	Producirse un fallo de equipo que dé lugar a variación en la relación entre la dosis y las unidades de monitor, para las distintas energías de los haces de fotones del acelerador	F_B	C_{MA}	Bloqueos del sistema de control dosimétrico de acelerador que impide el funcionamiento de la máquina cuando la dosis no se corresponde con el valor previsto (enclavamiento dosimétrico)	P_B	R_M	Programa de mantenimiento programado	Pruebas dosimétricas de QA. La evaluación de la constancia de dosis de referencia que se realizar durante las pruebas de QA dosimétricas mensuales o anuales.	

Enclavamiento por el SOFTWARE que toma el limitador por tiempo (backup timer)
 Pruebas diarias de constancia de la dosis de referencia y evaluación de la calidad del haz, en el marco de los controles de QA

Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas.

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
118.	PAC10.32	Producirse un fallo de equipo causando variación en la relación entre la dosis y las unidades de monitor, para cada energía de haces de electrones del acelerador	F_B	C_{MA}	Bloqueos del sistema de control dosimétrico de acelerador que impide el funcionamiento de la máquina cuando la dosis no se corresponde con el valor previsto (enclavamiento dosimétrico)	P_B	R_M	Programa de mantenimiento programado	Pruebas dosimétricas de QA. La evaluación de la consistencia de dosis de referencia que se realizar durante las pruebas de QA dosimétricas mensuales o anuales.	Pruebas dosimétricas de QA. La evaluación de la consistencia de dosis de referencia que se realizar durante las pruebas de QA dosimétricas mensuales o anuales.

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reducidores de las consecuencias
119.	PAC10.33	Producirse un fallo de equipo causando variación en la simetría de los haces de electrones de diferentes energías	F_B	C_{MA}	Bloqueos del sistema de control dosimétrico de acelerador que impide el funcionamiento de la máquina cuando la dosis no se corresponde con el valor previsto (enclavamiento dosimétrico)	P_B	R_M	Programa de mantenimiento programado	Pruebas dosimétricas de QA. La evaluación de la constancia de dosis de referencia que se realizar durante las pruebas de QA dosimétricas mensuales o anuales	

Enclavamiento por el SOFTWARE
Pruebas diarias de constancia de la dosis de referencia y evaluación de la calidad del haz, en el marco de los controles de QA

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
120.	PAC10.34	Producirse un fallo de equipo causando variación en la simetría de los haces de fotones de diferentes energías	F_B	C_{MA}	Bloqueos del sistema de control dosimétrico de acelerador que impide el funcionamiento de la máquina cuando la dosis no se corresponde con el valor previsto (enclavamiento dosimétrico)	P_B	R_M	Programa de mantenimiento programado	Pruebas dosimétricas de QA. La evaluación de la consistencia de dosis de referencia que se realizará durante las pruebas de QA dosimétricas mensuales o anuales.	Pruebas dosimétricas de QA. La evaluación de la consistencia de dosis de referencia que se realizará durante las pruebas de QA dosimétricas mensuales o anuales.

Enclavamiento por el SOFTWARE
Pruebas diarias de constancia de la dosis de referencia y evaluación de la calidad del haz, en el marco de los controles de QA

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reducidores de las consecuencias
121.	PAC10.35	Producirse un fallo de equipo causando variación en la planitud de los haces de electrones de diferentes energías	F_B	C_{MA}	Bloqueos del sistema de control dosimétrico de acelerador que impide el funcionamiento de la máquina cuando la dosis no se corresponde con el valor previsto (enclavamiento dosimétrico)	P_B	R_M	Programa de mantenimiento programado	Pruebas dosimétricas de QA. La evaluación de la constancia de dosis de referencia que se realizar durante las pruebas de QA dosimétricas mensuales o anuales	

Enclavamiento por el SOFTWARE
Pruebas diarias de constancia de la dosis de referencia y evaluación de la calidad del haz, en el marco de los controles de QA

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
122.	PAC10.36	Fallos del equipo que causan variación en la planitud de los haces de fotones de diferentes energías	E_B	C_{MA}	Bloqueos del sistema de control dosimétrico de acelerador que impide el funcionamiento de la máquina cuando la dosis no se corresponde con el valor previsto (enclavamiento dosimétrico)	P_B	R_M	Programa de mantenimiento programado	Pruebas dosimétricas de QA. La evaluación de la consistencia de dosis de referencia que se realizar durante las pruebas de QA dosimétricas mensuales o anuales	Pruebas dosimétricas de QA. La evaluación de la consistencia de dosis de referencia que se realizar durante las pruebas de QA dosimétricas mensuales o anuales

Enclavamiento por el SOFTWARE
Pruebas diarias de consistencia de la dosis de referencia y evaluación de la calidad del haz, en el marco de los controles de QA

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
					C_{MA}	Enclavamiento por software del sistema de deflexión del haz	P_{MB}	R_M	Programa de mantenimiento programado	Pruebas dosimétricas de QA. La evaluación de la consistencia de dosis de referencia que se realizar durante las pruebas de QA dosimétricas mensuales o anuales.
123.	PAC10.37	Existir una deficiente deflexión del haz primario	F_B	Enclavamiento por temperatura del sistema de deflexión del haz						
				Bloqueos del sistema de control dosimétrico de acelerador que impide el funcionamiento de la máquina cuando la dosis no se corresponde con el valor previsto (enclavamiento dosimétrico)					Pruebas diarias de constancia de la dosis de referencia y evaluación de la calidad del haz, en el marco de los controles de QA	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
124.	PAC10.38	Posicionarse incorrectamente el blanco	E_B	C_{MA}	Enclavamiento por software del sistema de cambio de blanco	P_{MB}	R_M	Programa de mantenimiento programado	Pruebas dosimétricas de QA. La evaluación de la consistencia de dosis de referencia que se realizar durante las pruebas de QA dosimétricas mensuales o anuales	Pruebas dosimétricas de QA. La evaluación de la consistencia de dosis de referencia que se realizar durante las pruebas de QA dosimétricas mensuales o anuales

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
					C_{MA}	Enclavamiento por software del sistema de cambio de blanco	P_{MB}	R_M	Programa de mantenimiento programado	Pruebas dosimétricas de QA. La evaluación de la consistencia de dosis de referencia que se realizar durante las pruebas de QA dosimétricas mensuales o anuales
125.	PAC10.39	Posicionarse incorrectamente las láminas dispersoras o sistema de barrido	F_B	Enclavamiento por hardware del sistema de cambio de blanco						

Enclavamiento por hardware del sistema de cambio de blanco

Bloqueos del sistema de control dosimétrico de acelerador que impide el funcionamiento de la máquina cuando la dosis no se corresponde con el valor previsto (enclavamiento dosimétrico)

Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas

Pruebas diarias de constancia de la dosis de referencia y evaluación de la calidad del haz, en el marco de los controles de QA

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
126.	PAC10.40	Producirse rotación del colimador primario a una posición no deseada	F_B	C_{MA}	Enclavamiento por software del sistema de rotación del colimador	P_B	R_M	Programa de mantenimiento programado	Pruebas dosimétricas de QA. La evaluación de la constancia de dosis de referencia que se realizar durante las pruebas de QA dosimétricas mensuales o anuales	Pruebas dosimétricas de QA. La evaluación de la constancia de dosis de referencia que se realizar durante las pruebas de QA dosimétricas mensuales o anuales

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
					C_{MA}	Enclavamiento por hardware del sistema de cambio de blanco	P_{MB}	R_M	Programa de mantenimiento programado	Pruebas dosimétricas de QA. La evaluación de la consistencia de dosis de referencia que se realizar durante las pruebas de QA dosimétricas mensuales o anuales
127.	PAC10.41	Posicionarse incorrectamente el filtro apianador	F_B	Enclavamiento por software del sistema de cambio de blanco						
				Bloqueos del sistema de control dosimétrico de acelerador que impide el funcionamiento de la máquina cuando la dosis no se corresponde con el valor previsto (enclavamiento dosimétrico)					Pruebas diarias de constancia de la dosis de referencia y evaluación de la calidad del haz, en el marco de los controles de QA	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
128.	PAC10.42	Producirse un fallo del sistema de control dosimétrico	E_B	C_{MA}	Enclavamiento por el SOFTWARE.	P_M	R_A	Programa de mantenimiento programado	Pruebas dosimétricas de QA. La evaluación de la consistencia de dosis de referencia que se realizar durante las pruebas de QA dosimétricas mensuales o anuales	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
129.	PAC10.43	Posicionarse incorrectamente el filtro cuña	F_B	C_{MA}	Enclavamiento software del cuña	por filtro	P_M	R_A	Programa de mantenimiento programado	Pruebas dosimétricas de QA. La evaluación de la consistencia de dosis de referencia que se realizar durante las pruebas de QA dosimétricas mensuales o anuales

Enclavamiento por hardware del filtro cuña

Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas

Cuatrimestralmente se realiza la comprobación de seguridad del encamamiento “código de cuña”

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
130.	PAC10.44	Posicionarse erróneamente las láminas del colimador multi láminas MLC	E_B	C_{MA}	Enclavamiento por software por sistema de control de posición del MLC	P_B	R_M	Programa de mantenimiento programado	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
131.	PAC10.45	Delimitar incorrectamente el campo por fallo de los diafragmas de campo rectangular	F_B	C_{MA}	Enclavamiento software de los diafragmas.	por P_B	R_M	Programa de mantenimiento programado	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previa

Pruebas diarias de constancia de la dosis de referencia y evaluación de la calidad del haz, en el marco de los controles de QA

Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
132.	PAC10.46	Sobrecalentarse el LINAC por fallos del sistema de agua de enfriamiento	E_B	C_{MA}	Enclavamiento por software del sistema de monitoreo de temperatura	P_{MB}	R_M	Programa de mantenimiento programado	Pruebas dosimétricas de QA. La evaluación de la consistencia de dosis de referencia que se realizar durante las pruebas de QA dosimétricas mensuales o anuales	Pruebas dosimétricas de QA. La evaluación de la consistencia de dosis de referencia que se realizar durante las pruebas de QA dosimétricas mensuales o anuales

Nº	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
133.	PAC10.47	Producirse una pérdida de vacío en el LINAC durante tratamiento	F_B	C_{MA}	Enclavamiento por software por vacío:	Enclavamiento por P_{MB}	R_M	Programa de mantenimiento programado	Pruebas de manutención programado	Pruebas dosimétricas de QA. La evaluación de la consistencia de las dosis de referencia que se realizarán durante las pruebas de QA dosimétricas mensuales o anuales

Enclavamiento por hardware, presión del sistema

Bloqueos del sistema de control dosimétrico de acelerador que impide el funcionamiento de la máquina cuando la dosis no se corresponde con el valor previsto (enclavamiento dosimétrico)

Pruebas diarias de constancia de la dosis de referencia y evaluación de la calidad del haz, en el marco de los controles de QA

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
134.	PAC10.48	Posicionarse el Gantry de forma diferente a la requerida	F_B	C_M	Enclavamiento por software de chequeo de posición del gantry	P_M	R_M	Programa de mantenimiento programado	Pruebas mecánicas de QA. La evaluación de los controles mecánicos (movimientos del brazo gantry, colimador, cabezal, camilla) permiten verificar si los indicadores angulares o mecánicos mantienen su constancia, en caso contrario, se detienen los tratamientos	Pruebas mecánicas de QA. La evaluación de los controles mecánicos (movimientos del brazo gantry, colimador, cabezal, camilla) permiten verificar si los indicadores angulares o mecánicos mantienen su constancia, en caso contrario, se detienen los tratamientos

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
135.	PAC10.49	Moverse de forma indeseada la camilla durante tratamiento	F_B	C_M	Enclavamiento por software de chequeo de posición de la camilla	P_M	R_M	Programa de mantenimiento programado	Pruebas mecánicas de QA.	La evaluación de los controles mecánicos (movimientos del brazo gantry, colimador, cabezal, camilla) permiten verificar si los indicadores angulares o mecánicos mantienen su constancia, en caso contrario, se detienen los tratamientos

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
Ejecución del tratamiento. Con consecuencias para el POE										
136.	POE10.1	El trabajador intenta entrar a la sala de tratamiento cuando el equipo se encuentra irradiando	F_B		C_M	Enclavamiento de puerta. Interruptor de la entrada de la sala de tratamiento	P_{MB}	R_B	Programa de mantenimiento preventivo	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
							R_M			
137.	POE10.2	Iniciar irradiación con un técnico-radioterapeuta dentro de la sala de tratamiento inadvertidamente.	F _M		C _M	Temporizador. Dispositivo que no permite el inicio de la irradiación en la sala de tratamiento en un intervalo de tiempo establecido después que el técnico-radioterapeuta acciona el botón de abandono de la sala	P _M		Carga de trabajo moderada	
138.	POE10.3	Iniciar irradiación con un Técnico-radioterapeuta dentro de la sala de máquinas inadvertidamente.	F _B		C _M		P _A	R _M	Interruptor en la puerta de la sala de maquina abierta	Carga de trabajo moderada

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
Ejecución del tratamiento. Con consecuencias para el público										
139.	PUB10.1	Intentar entrar de forma imprevista una persona a la sala de tratamiento durante la irradiación de un paciente.	F_B	C_M	Advertencia del técnico-radioterapeuta en cuarto de control. La ubicación del cuarto de control junto a la entrada a la sala de tratamiento permite al técnico-radioterapeuta controlar el acceso imprevisto a la sala de tratamiento durante la irradiación de la máquina	P_{MB}	R_B	Carga de trabajo moderada		

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reducidores de las consecuencias
					C_M		P_A	R_M	Carga de trabajo moderada	Parada de emergencia en cuarto de control. En el cuarto de control existe un botón de parada de emergencia que puede ser accionado por el técnico radioterapeuta (TR) para detener la irradiación en caso necesario
140.	PUB10.2	Iniciar irradiación con un miembro del público dentro de la sala de tratamiento inadvertidamente	F_B							
141.	PUB10.3	Iniciar irradiación en sala de tratamiento con un miembro del público dentro de la sala interna de máquinas inadvertidamente	F_B		C_M		P_A	R_M	Interruptor en la puerta de la sala de maquina abierta Carga de trabajo moderada	

I.2. ANÁLISIS DETALLADO DE SECUENCIAS DE ALTO RIESGO: SEGUNDO CRIBADO

I.2.1. Secuencias de riesgo alto y nivel de consecuencias muy alto (muy graves)

I.2.1.1. Secuencias que involucran al paciente

Etapa de planeación dosimétrica del tratamiento

Producirse un fallo del sistema de planificación del tratamiento. SI PAC7.15

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none">- Evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del radiooncólogo y del físico médico (Barrera tipo 3 de 8 puntos)- Verificación independiente de los cálculos resultantes de la planificación dosimétrica del tratamiento del paciente, a realizar por un físico-médico diferente del que hizo la planificación (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Estas barreras son lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), como para rebajar la asignación de probabilidad de fallo de “media” a “baja”, logrando que el riesgo resultante pase de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Pruebas de QA del TPS. Si se detectan inconsistencias durante los controles de calidad al TPS, según el volumen de pruebas que se realiza periódicamente (Diarias, semanal, mensual, trimestral y anual), se detienen los tratamientos- Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)- Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Etapa de administración del tratamiento

Producirse un fallo en el sistema de control dosimétrico. SI PAC 10.42

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none">- Enclavamiento por el SOFTWARE (Barrera tipo 1 de 32 puntos).- Pruebas diarias de constancia de la dosis de referencia y evaluación de la calidad del haz, en el marco de los controles de QA (Barrera tipo 3 de 8 puntos)

Criterio	Análisis
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p>Estas barreras son lo bastante robustas ($p_1 * p_2 > 64$), para rebajar la asignación de probabilidad de fallo de “media” a “Muy baja” y permite que el riesgo resultante pase de “alto” a “medio” (R_M)</p> <p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de mantenimiento programado. - Control ambiental adecuado para impedir excesiva humedad y temperatura <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pruebas dosimétricas de QA. La evaluación de la constancia de dosis de referencia que se realizar durante las pruebas de QA dosimétricas mensuales o anuales. - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 – Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras y reductores existentes. Se recomienda reforzar el control de los parámetros ambientales en el local de tratamiento

Posicionarse el filtro de cuña en posición incorrecta. SI PAC10.43

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Enclavamiento por software del filtro cuña (Barrera tipo 1 de 32 puntos). - Enclavamiento por hardware del filtro cuña (Barrera tipo 1 de 32 puntos). <p>Estas barreras son lo bastante robustas ($p_1 * p_2 > 64$), para rebajar la asignación de probabilidad de fallo de “media” a “Muy baja” y permite que el riesgo resultante pase de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de mantenimiento programado <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pruebas dosimétricas de QA. La evaluación de la constancia de dosis de referencia que se realizar durante las pruebas de QA dosimétricas mensuales o anuales - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas - Cuatrimestralmente se realiza la comprobación de seguridad del enclavamiento “código de cuña” - Incluir en las pruebas diarias de QA la verificación de la constancia del factor de cuña permitiría incorporar una barrera robusta para reforzar la consideración hecha en A1
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 – Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras y reductores existentes. Se recomienda incluir en el volumen de pruebas diarias, la verificación de la constancia del

Criterio	Análisis
factor de cuñas	

I.2.2. Secuencias con riesgo alto y consecuencias altas “graves”

I.2.2.1. Secuencias que involucran al paciente

Etapa: Adquisición de datos anatómicos del paciente

Omitir las marcas de referencia de la TAC de simulación sobre el paciente o sobre dispositivos de inmovilización o marcarlas erróneamente. SI PAC 5.5

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Colocación e inmovilización del paciente en la posición de tratamiento para la sesión inicial, en presencia del radiooncólogo, el físico médico los técnicos de radioterapia (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Imagen portal en la sesión inicial del tratamiento, a evaluar por el radiooncólogo, y el físico médico, con lo cual se detectan errores de geometría del tratamiento (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Estas barreras son lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), como para rebajar la asignación de probabilidad de fallo de “media” a “baja”, sin embargo ello NO PERMITE reducir el riesgo resultante hasta el nivel de Riesgo “Medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Existencia de protocolos para la realización del TAC. - Carga de trabajo moderada <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas - Efectuar una revisión independiente de las marcas de referencias del TAC, a realizar por otro técnico en radioterapia, que no sea el mismo que realiza el TAC
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	Para reducir el riesgo de “alto” a “medio” (R_M), es necesario incluir una barrera adicional como la mostrada en A3. Se requieren además mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Cometer un error al registrar los datos de las particularidades del posicionamiento del paciente consideradas durante la realización de la TAC de simulación por omisión de datos o indicación de datos incorrectos”. SI PAC5.8

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Simulación del tratamiento, tanto si es virtual como real, lo cual permite detectar errores de geometría y posicionamiento del paciente (Barrera tipo 3 de 8 puntos)

Criterio	Análisis
	<ul style="list-style-type: none"> - Colocación e inmovilización del paciente en la posición de tratamiento para la sesión inicial, en presencia del radiooncólogo, el físico médico los técnicos de radioterapia (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Imagen portal en la sesión inicial del tratamiento, a evaluar por el radiooncólogo, y el físico médico, con lo cual se detectan errores de geometría del tratamiento (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 * p_3 > 64$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “Baja” a “Muy baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Carga de trabajo moderada <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas - Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Etapa de planificación del tratamiento

Utilizar erróneamente los procedimientos de uso del TPS durante la elaboración del plan para un paciente en específico. SI PAC 7.1

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del radiooncólogo y del físico médico (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Verificación independiente de los cálculos resultantes de la planificación dosimétrica del tratamiento del paciente, a realizar por un físico-médico diferente del que hizo la planificación (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Dosimetría en vivo en la sesión inicial del tratamiento, para verificar la correspondencia de las dosis administradas con las planificadas, lo que permite detectar errores en la administración de dosis (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 * p_3 > 64$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “Baja” a “Muy baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>

A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Prohibición explícita para hacer cambio en procedimientos de uso del TPS si estos no están validados - Capacitación del dosimetrista y el físico <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas - Dosimetría en vivo semanal, por la que se pueden detectar errores en la dosis administrada
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Omitir la planificación de localizaciones secundarias requeridas. SI PAC7.9

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del radiooncólogo y del físico médico (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Simulación del tratamiento, tanto si es virtual como real, lo cual permite detectar errores de geometría y posicionamiento del paciente (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Colocación e inmovilización del paciente en la posición de tratamiento para la sesión inicial, en presencia del radiooncólogo, el físico médico los técnicos de radioterapia (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 * p_3 > 64$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “Baja” a “Muy baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Carga de trabajo moderada - Capacitación del dosimetrista y el físico - Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas
A3 - Barreras y reductores adicionales	

Criterio	Análisis
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Introducir datos erróneos para el cálculo de las unidades monitor. SI PAC7.11

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del radiooncólogo y del físico médico (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Verificación independiente de los cálculos resultantes de la planificación dosimétrica del tratamiento del paciente, a realizar por un físico-médico diferente del que hizo la planificación (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Dosimetría en vivo en la sesión inicial del tratamiento, para verificar la correspondencia de las dosis administradas con las planificadas, lo que permite detectar errores en la administración de dosis (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1*p_2*p_3 > 64$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “Baja” a “Muy baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Carga de trabajo moderada <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas - Dosimetría en vivo semanal, por la que se pueden detectar errores en la dosis administrada
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Cometer un error al documentar los datos resultantes de la planificación Física del tratamiento (Ejemplo: unidades de monitor, DFS, tamaño de campo, ángulo del gantry, ángulo del colimador, conformación de campo, cuñas, posición de camilla) cuando el plan se introduce manualmente en el equipo. SI PAC7.14

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Colocación e inmovilización del paciente en la posición de tratamiento para la sesión inicial, en presencia del radiooncólogo, el físico médico los técnicos de radioterapia (Barrera tipo 3 de 8 puntos)

Criterio	Análisis
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Dosimetría en vivo en la sesión inicial del tratamiento, para verificar la correspondencia de las dosis administradas con las planificadas, lo que permite detectar errores en la administración de dosis (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Imagen portal en la sesión inicial del tratamiento, a evaluar por el radiooncólogo, y el físico médico, con lo cual se detectan errores de geometría del tratamiento (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 * p_3 > 64$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “Baja” a “Muy baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p> <p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Carga de trabajo moderada <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas - Dosimetría en vivo semanal, por la que se pueden detectar errores en la dosis administrada - Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Etapa inicio del tratamiento

Cometer un error en la introducción de los parámetros del plan de tratamiento en el Acelerador. Aplica sólo al caso de que los parámetros se introduzcan manualmente. SI PAC9.1

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - En el inicio de tratamiento el médico, el físico y el técnico contrastan los datos iniciales de la hoja de tratamiento contra la información contenida en la hoja electrónica del tratamiento pudiendo detectar este error (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Dosimetría en vivo en la sesión inicial del tratamiento, para verificar la correspondencia de las dosis administradas con las planificadas, lo que permite detectar errores en la administración de dosis (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Imagen portal en la sesión inicial del tratamiento, a evaluar por el radiooncólogo, y el físico médico, con lo cual se detectan errores de geometría del tratamiento (Barrera tipo 3 de 8 puntos)

Criterio	Análisis
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 * p_3 > 64$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “Baja” a “Muy baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p> <p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Existencia de protocolo para la edición de los casos <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas - Durante la administración diaria del tratamiento el técnico contrasta los datos iniciales de la hoja de tratamiento contra la información contenida en la hoja electrónica del tratamiento pudiendo detectar el error
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Denominar los volúmenes, etapas, fracciones y campos de manera imprecisa o errónea al editar la hoja electrónica de tratamiento en la computadora de tratamiento (lo que se denomina edición del caso). SI PAC9.2

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - En el inicio de tratamiento el médico, el físico y el técnico contrastan los datos iniciales de la hoja de tratamiento contra la información contenida en la hoja electrónica del tratamiento pudiendo detectar este error (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Durante la administración diaria del tratamiento el técnico contrasta los datos iniciales de la hoja de tratamiento contra la información contenida en la hoja electrónica del tratamiento pudiendo detectar el error (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Estas barreras son lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), como para rebajar la asignación de probabilidad de fallo de “media” a “baja”, sin embargo ello NO PERMITE reducir el riesgo resultante hasta el nivel de Riesgo “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Existencia de protocolo para la edición de los casos. - Carga de trabajo moderada <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

Criterio	Análisis
A3 - Barreras y reductores adicionales	<ul style="list-style-type: none"> - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas - Efectuar una revisión independiente de la edición de los datos del tratamiento, a realizar por otro técnico en radioterapia, que no sea el mismo que editó dichos datos
A4 - Conclusiones	Para reducir el riesgo es necesario incluir una barrera adicional como la mostrada en A3. Se requieren además mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Cometer un error al introducir en la PC de tratamiento la información sobre la cuña de un campo durante la edición del caso en la computadora de tratamiento. SI PAC9.4

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - En el inicio de tratamiento el médico, el físico y el técnico contrastan los datos iniciales de la hoja de tratamiento contra la información contenida en la hoja electrónica del tratamiento pudiendo detectar este error (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Dosimetría en vivo en la sesión inicial del tratamiento, para verificar la correspondencia de las dosis administradas con las planificadas, lo que permite detectar errores en la administración de dosis (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Estas barreras son lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), como para rebajar la asignación de probabilidad de fallo de “media” a “baja”, logrando que el riesgo resultante pase de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Carga de trabajo moderada <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas - Dosimetría en vivo semanal, por la que se pueden detectar errores en la dosis administrada
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Colocar erróneamente al paciente en la mesa de tratamiento para la sesión inicial del tratamiento. SI PAC9.6

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Colocación e inmovilización del paciente en la posición de tratamiento para la sesión inicial, en presencia del radiooncólogo, el físico médico los técnicos de radioterá-

Criterio	Análisis
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p>pia (Barrera tipo 3 de 8 puntos)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Imagen portal en la sesión inicial del tratamiento, a evaluar por el radiooncólogo, y el físico médico, con lo cual se detectan errores de geometría del tratamiento (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Estas barreras son lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), como para rebajar la asignación de probabilidad de fallo de “media” a “baja”, sin embargo ello NO PERMITE reducir el riesgo resultante hasta el nivel de Riesgo “medio” (R_M)</p> <p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Carga de trabajo moderada - Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento. Impresión de los datos directamente de la salida del TPS <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) - Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría - Incluir en la hoja de tratamiento una foto con las particularidades del posicionamiento durante la Realización del TAC de simulación
A3 - Barreras y reductores adicionales	<p>Esta medida sería un reductor de frecuencia adicional que permitiría contar con 3 reductores de frecuencia, suficientes para considerar que la frecuencia del suceso iniciador pasa de “media” a “baja” y con ello el riesgo pasa de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A4 - Conclusiones	<p>Para reducir el riesgo es necesario incluir un reductor de frecuencia adicional como el mostrado en A3. Se requieren además mantener eficaces las barreras y reductores existentes. Se evidencia la importancia de los reductores de frecuencia como elemento para reducir el riesgo</p>

Cometer errores al ubicar al paciente respecto al isocentro planificado (tratamiento isocéntricos DFI constante). Cometer errores de posicionado del paciente (mayor de 3 mm) debido a errores humanos durante el inicio del tratamiento. SI PAC9.7

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Durante el posicionamiento del paciente en el inicio de tratamiento se verifica, para cada campo a tratar, la ubicación del PTV mediante un lazo de verificación que comprueba la correspondencia entre la distancia fuente isocentro (DFI) y la distancia fuente-superficie (DFS) con los valores del plan, pudiéndose detectar este error (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Imagen portal en la sesión inicial del tratamiento, a eva-

Criterio	Análisis
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p>luar por el radiooncólogo, y el fisico médico, con lo cual se detectan errores de geometría del tratamiento (Barrera tipo 3 de 8 puntos)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durante el posicionamiento y verificación del campo siguiente se pueden detectar posibles errores (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 * p_3 > 64$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “Baja” a “Muy baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p> <p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Carga de trabajo moderada <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas - Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Cometer errores al ubicar al paciente en los casos de tratamientos no isocéntricos (DFS constante). Cometer errores de posicionado del paciente (mayor de 3 mm) debido a errores humanos durante el inicio del tratamiento”. SI PAC9.8

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Durante el posicionamiento del paciente en el inicio de tratamiento se verifica, para cada campo a tratar, la ubicación del PTV mediante un lazo de verificación que comprueba la correspondencia entre la distancia fuente isocentro (DFI) y la distancia fuente-superficie (DFS) con los valores del plan, pudiéndose detectar este error (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Imagen portal en la sesión inicial del tratamiento, a evaluar por el radiooncólogo, y el fisico médico, con lo cual se detectan errores de geometría del tratamiento (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Estas barreras son lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), como para rebajar la asignación de probabilidad de fallo de “media” a “baja”, logrando que el riesgo resultante pase de “alto” a “medio” (R_M)</p>

Criterio	Análisis
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Carga de trabajo moderada <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas - Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Omitir o colocar erróneamente elementos modificadores o atenuadores del haz (bolus, compensadores) durante el inicio del tratamiento". SI PAC9.11

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Colocación e inmovilización del paciente en la posición de tratamiento para la sesión inicial, en presencia del radiooncólogo, el físico médico los técnicos de radioterapia (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Dosimetría en vivo en la sesión inicial del tratamiento, para verificar la correspondencia de las dosis administradas con las planificadas, lo que permite detectar errores en la administración de dosis (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Estas barreras son lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), como para rebajar la asignación de probabilidad de fallo de "media" a "baja", logrando que el riesgo resultante pase de "alto" a "medio" (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento. Impresión de los datos directamente de la salida del TPS. - Carga de trabajo moderada <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas - Dosimetría en vivo semanal, por la que se pueden detectar errores en la dosis administrada
A3 - Barreras y reductores adicionales	

Criterio	Análisis
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras y reductores existentes
<i>Cometer un error en la colocación del Aplicador de electrones durante el inicio de tratamiento por omisión del aplicador o aplicador erróneo. SI PAC9.12</i>	
Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Enclavamiento del software del LINAC que no permite irradiar si no se han colocado los accesorios de conformación (Aplicador, bandejas, conos e insertos) o se han colocado incorrectamente. Una vez que se ha habilitado esta opción con el plan de tratamiento introducido en el equipo (Barrera tipo 1 de 32 puntos) - Durante el inicio de tratamiento se deben colocar los bloques de conformación para el tratamiento con electrones lo que detectaría la ausencia del aplicador correspondiente (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Colocación e inmovilización del paciente en la posición de tratamiento para la sesión inicial, en presencia del radiooncólogo, el físico médico los técnicos de radioterapia (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 * p_3 > 64$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “Baja” a “Muy baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento. Impresión de los datos directamente de la salida del TPS - Carga de trabajo moderada <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.). - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previa
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Cometer un error en el marcado definitivo del paciente. SI PAC9.16

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	No existen barreras directas

Criterio	Análisis
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Carga de trabajo moderada <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas - Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No es posible reducir el riesgo en el caso de esta secuencia accidental. Esta refleja la importancia de los reductores de consecuencias reflejados en A2, ya que si los mismos son capaces de detectar a tiempo la ocurrencia del accidente será posible lograr que las consecuencias sean medianas

Etapa posicionamiento para tratamiento diario

No implementar modificaciones del plan de tratamiento resultantes de la evaluación semanal del paciente que realiza el oncólogo radioterapeuta. SI PAC10.1

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Durante la administración diaria del tratamiento el técnico contrasta los datos iniciales de la hoja de tratamiento contra la información contenida en la hoja electrónica del tratamiento pudiendo detectar el error (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Esta barrera no es lo bastante robusta ($p_1 = 8$), como para rebajar la asignación de probabilidad de fallo de “media” a “baja”, ello NO PERMITE reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Protocolo para implementar los cambios en los tratamientos - Mantener las condiciones de trabajo del técnico propiciando la concentración para evitar distracciones - Carga de trabajo moderada <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas
A3 - Barreras y reductores	

Criterio	Análisis
adicionales	
A4 - Conclusiones	No es posible reducir el riesgo en el caso de esta secuencia accidental. Esta refleja la importancia de los reductores de consecuencias reflejados en A2, ya que si los mismos son capaces de detectar a tiempo la ocurrencia del accidente será posible lograr que las consecuencias sean medias

Producirse una desviación en la alineación de los indicadores láser. SI PAC10.15

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Verificación de la coincidencia entre la luz de campo con las marcas del mismo sobre la piel del paciente (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Chequeo cruzado entre las marcas Láser y el resultado del telémetro (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Control diario del láser. La evaluación del control del láser permite verificar si éste mantiene su constancia, en caso contrario, se detienen los tratamientos (Barrera tipo 3 de 8 puntos). <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1*p_2*p_3 > 64$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “Baja” a “Muy baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M).</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pruebas de QA mensual del Láser. La evaluación del control del láser permite verificar si éste mantiene su constancia, en caso contrario, se detienen los tratamientos. - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.). - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas.
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras y reductores existentes.

Etapa administración del tratamiento diario

Intentar administrar erróneamente una o más sesiones de tratamiento diario una vez alcanzado el número de sesiones prescrita”. SI PAC10.19

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Alarma del punto de control de dosis para finalización de tratamiento que permite su utilización para informar al técnico-radioterapeuta que se ha alcanzado el límite de dosis total prescrita para el tratamiento del paciente (Ba-

Criterio	Análisis
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p>rrera tipo 2 de 16 puntos)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registro manual independiente de la computadora de tratamiento por parte del técnico en radioterapia (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Participación activa del paciente que alerta al técnico sobre las particularidades del tratamiento <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 * p_3 > 64$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “Baja” a “Muy baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p> <p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Carga de trabajo moderada <p><i>Reductores de consecuencias</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Intentar administrar tratamiento en modo no clínico. SI PACI0.21

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Clave de acceso al modo servicio que impide operar la máquina (Barrera tipo 1 de 32 puntos) <p>Esta barrera es lo bastante robusta ($p_1 \geq 32$), como para rebajar la asignación de probabilidad de fallo de “media” a “baja”, logrando que el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras y reductores existentes. Tratar paciente en modo no clínico es una mala práctica de riesgo alto

Modificar el plan de tratamiento de un paciente a partir de la evaluación de un paciente erróneo, durante la realización de la consulta semanal. SI PACI0.28.

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del radiooncólogo y del físico médico. Al evaluar el nuevo plan de tratamiento (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Colocación e inmovilización del paciente en la posición

Criterio	Análisis
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p>de tratamiento para la sesión inicial, en presencia del radiooncólogo, el físico médico los técnicos de radioterapia. Al realizar nuevamente la primera puesta (Barrera tipo 3 de 8 puntos)</p> <p>Estas barreras son lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), como para rebajar la asignación de probabilidad de fallo de “media” a “baja”, logrando que el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p> <p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Carga de trabajo moderada - La fotografía del paciente que se inserta en la hoja de tratamiento que elabora el oncólogo-radioterapeuta (OR) al finalizar la prescripción clínica del tratamiento <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras y reductores existentes.

I.2.3. Secuencias con riesgo alto y consecuencias “medianas”

I.2.3.1. Secuencias que involucran al paciente

Etapa: Posicionamiento para tratamiento diario

Cometer un error en la colocación de bolus durante el posicionamiento para el tratamiento diario por omitir su colocación o colocación de modificador erróneo. SI PAC10.12

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	No existen barreras directas
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento. Impresión de los datos directamente de la salida del TPS - Carga de trabajo moderada - La fotografía del posicionamiento del paciente que se inserta en la hoja de tratamiento electrónica en la computadora <p>Estos reductores son suficientemente robustos para reducir la frecuencia de “media” a “baja” y con ello el riesgo se reduce hasta “Riesgo Medio” R_M</p>
A3 - Barreras y reductores	<ul style="list-style-type: none"> - Procedimiento de identificación inequívoca de bolus o

Criterio	Análisis
adicionales	modificador (por ejemplo código de barras que está fijado a cada bolus o modificador de manera tal que el mismo pueda ser leído por el técnico después de colocar el mismo sobre el paciente y permita chequear la correspondencia del mismo con el número escrito en la hoja de tratamiento electrónica)
A4 – Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces los reductores de frecuencia existentes. Se recomienda implementar la barrera descrita en A3

Etapa: administración del tratamiento

El paciente intenta un movimiento significativo (observable) de forma voluntaria o involuntaria durante la administración del tratamiento.”. SI PAC10.25

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - La utilización de dispositivos de inmovilización que impiden el movimiento significativo del paciente (Barrera tipo 1 de 32 puntos que actúa como un bloqueo físico) - Sedación en casos aplicables que impiden el movimiento significativo del paciente (Barrera tipo 1 de 32 puntos que actúa como un bloqueo físico) <p>Estas barreras son lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), como para rebajar la asignación de probabilidad de fallo de “media” a “baja”, logrando que el riesgo resultante pase de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Visualización a través del monitor y accionamiento del interruptor de emergencia - Uso del intercomunicador en cuarto de control que permite la comunicación bidireccional entre el paciente y los técnicos-radioterapeutas para interrumpir el tratamiento
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces los reductores de frecuencia existentes

Moverse de forma significativo (observable) el paciente antes del inicio de la administración del tratamiento.”. SI PAC10.26

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Monitores de televisión en cuarto de control que permiten al técnico-radioterapeuta observar al paciente durante la administración del tratamiento. Reposicionamiento del paciente cuando se ha detectado el movimiento (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Intercomunicadores en cuarto de control que permite la comunicación bidireccional entre el paciente y los técni-

Criterio	Análisis
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	cos-radioterapeutas durante la administración del tratamiento. Reposicionamiento del paciente cuando se ha detectado el movimiento (Barrera tipo 4 de 4 puntos) Estas barreras son lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), como para rebajar la asignación de probabilidad de fallo de “media” a “baja”, logrando que el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 – Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces los reductores de frecuencia existentes

Cometer un error al registrar los datos de la sesión diaria en la hoja de tratamiento. SI PACI0.27

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema de registro y verificación del tratamiento que verifica toda la información del tratamiento administrado a un paciente pudiendo detectar posibles incongruencias (Barrera tipo 2 de 16 puntos) - Alarma del punto de control de dosis para finalización de tratamiento que permite su utilización para informar al técnico-radioterapeuta que se ha alcanzado el límite de dosis total prescrita para el tratamiento del paciente (Barrera tipo 2 de 16 puntos) <p>Estas barreras son lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), como para rebajar la asignación de probabilidad de fallo de “media” a “baja”, logrando que el riesgo resultante pase de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantener las condiciones de trabajo del técnico propiciando la concentración para evitar distracciones - Carga de trabajo moderada - Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento. Impresión de los datos directamente de la salida del TPS <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 – Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces los reductores de frecuencia existentes

APÉNDICE II. RADIOTERAPIA DE HACES EXTERNOS CON ^{60}Co

II.1. APLICACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO: PRIMER CRIBADO

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
Instalación inicial de los equipos. Con consecuencias para los pacientes										
1	PAC1.1	Deficiencia de producción, al fabricar la fuente de Co-60 (distribución heterogénea del material radiactivo)	F_{MB}	Afecta a todos los pacientes Puede ser causa de heterogeneidades en la distribución de la dosis por falta de planitud (< 15%)	C_A	Pruebas de aceptación: control de tasa de dosis y simetría plenitud para los campos específicos Pruebas de puesta en servicio: control de tasa de dosis y planitud para todos los campos	P_B	R_M	Comprar fuentes solo de fabricantes reconocidos	Auditoría externa. Aspectos físicos: Procedimiento de Auditoría, control de tasa de dosis y planitud para algunos campos seleccionados aleatoriamente

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
2	PAC1.2	Suministro de fuente equivocada	F_{MB}	Si la diferencia es grande, puede dar lugar a dosis de tratamiento muy diferentes, afectando a muchos pacientes	C_{MA}	Durante el montaje de la fuente se compara el número de serie del certificado de la fuente con el número de serie estampado en el Dra- wer	P_{MB}	R_M	Comprar fuentes solo de fabricantes reconocidos.	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

En las pruebas de aceptación, se realiza una medida de la tasa de kerma en aire a 1 metro y se compara con el valor de tasa de kerma reportado por el fabricante en el certificado. Pueden hacerse la medición de dosis absorbida en agua y correlacionarla con los valores de tasa de kerma reportados en el certificado

Puesta en servicio: medición de la tasa de dosis absorbida en agua

Adquisición sólo a proveedores reconocidos

Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento

Auditoria anual externa. Procedimiento de auditoría, prueba de control de tasa de dosis de referencia.

Pruebas dosimétricas de QA mensuales

Planificación de casos de tratamiento de prueba y comparación con mediciones

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
				nes directas, como parte de la puesta en servicio del TPS						les y anuales

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
3	PAC1.3	Cometer un error en el certificado del fabricante de la fuente por parte del fabricante	F_{MB}	Si la diferencia es grande, puede dar lugar a dosis de tratamiento muy diferentes, afectando a muchos pacientes. Las consecuencias sólo pueden producirse si se llegaran a aplicar los valores del certificado sin comprobarlo	C_{MA}	En las pruebas de aceptación, se realiza una medida de la tasa de kerma en aire a 1 metro y se compara con el valor de tasa de kerma reportado por el fabricante en el certificado. Pueden hacerse la medición de dosis absorbida en agua y corregirla con los valores de tasa de kerma reportados en el certificado.	P_B	R_M	Adquisición sólo a proveedores reconocidos	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
4	PAC1.4	Alineación incorrecta de la fuente	F_{MB}	Puede causar desviación $<10\%$ en la curva de planitud en todos los pacientes	C_M	Pruebas de aceptación: comparación de la coincidencia entre el campo de luz y el de radiación, pruebas de simetría y planitud Pruebas de puesta en servicio: comparación de la coincidencia entre el campo de luz y el de radiación, pruebas de simetría y planitud	P_M	R_M	Capacitación y certificación del personal encargado del montaje de la fuente. Avalado por el certificado expedido por el fabricante.	QA del hospital. Coincidencia entre el campo de luz y el de radiación mensualmente
5	PAC1.5	Variaciones significativas del tiempo de tránsito de la fuente durante la instalación de la fuente (no atascamiento)	F_M	Afecta a muchos pacientes, con desviaciones en la dosis menores del 10%	C_M	Pruebas de aceptación: Determinación del tiempo de transito de la fuente Pruebas de puesta en servicio: determinación del tiempo de tránsito Enclavamiento del equipo si el tiempo de tránsito supera un valor (por ejemplo del orden de 2.5 s)	P_B	R_M	Capacitación y certificación del personal encargado del montaje de la fuente. Avalado por el certificado expedido por el fabricante	QA del hospital. Pruebas periódica del tiempo efectivo Auditoria anual externa. Procedimiento de auditoría, prueba de medición de tasa de dosis en puntos situados alrededor del cabezal

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
Instalación inicial de los equipos. Con consecuencias para los trabajadores POE										
6	POE1.1	Atascarse la fuente radiactiva durante el cambio o carga de la misma	F_{MB}	Puede dar como resultado la exposición muy elevada de los trabajadores y público	C_{MA}	Procedimiento de emergencia para casos de atascoamiento anómalo, que incluye la observación visual de la posición del Drawer	P_B	R_M	Capacitación y certificación del personal encargado del montaje de la fuente. Avalado por el certificado expedido por el fabricante	Seguir el Procedimiento de montaje de fuentes recomendado por el fabricante

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
7	POE1.2	Fugas anormales de radiación a través del cabezal (fisura, o fuente de actividad inaceptable, otras deficiencias)	F_{MB}	Exposición que afecta principalmente al trabajador	C_M	Pruebas de aceptación: medición en puntos situados alrededor del cabezal	P_M	R_M	QA del hospital.	Medición de la radiación de fuga anualmente

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
8	POE1.3	Deficiencias en el blindaje de la sala de tratamiento	F_{MB}	Exposición que afecta a los trabajadores	C_M	Levantamiento radiométrico inicial	P_M	R_M	Utilizar metodología de cálculo de blindaje recomendadas	Levantamiento radiométrico periódico
Instalación inicial de los equipos. Con consecuencias para el público PUB										
9	PUB1.1	Deficiencias en el blindaje de la sala	F_{MB}	Exposición que afecta al público	C_M	Levantamiento radiométrico inicial	P_M	R_M	Utilizar metodología de cálculo de blindaje recomendadas	Levantamiento radiométrico periódico
10	PUB1.2	Robo o hurto de una fuente de telecobaltoterapia y su paso al dominio público	F_B	Exposición que afecta al público	C_{MA}	Almacenamiento en sitios autorizados	P_M	R_A	Registro de control de las fuentes	Plan de emergencias radiofísicas
						Medidas de seguridad física de los locales de almacenamiento. (cierres y candados)			Inventario periódico de fuentes	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
Aceptación y puesta en servicio del equipo de telecobaltoterapia. Con consecuencias para los pacientes										
11	PAC2.1	Error en el factor de calibración de la cámara y electrómetro (en el laboratorio de patrones de dosimetría)	F_{MB}	Errores de dosis a pacientes, posiblemente castrófico	C_{MA}	En las pruebas de aceptación, se realiza una medida de la tasa de kerma en aire a 1 metro y se compara con el valor de tasa de kerma reportado por el fabricante en el certificado. Pueden hacerse la medición de dosis absorbida en agua y corregirla con los valores de tasa de kerma reportados en el certificado	P_M	R_A	Calibración del dosímetro clínico en un laboratorio secundario de calibración acreditado	Auditoría postal con dosímetros TLD

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
									y las lecciones aprendidas	externa. Prueba de control de tasa de dosis de referencia
12	PAC2.2	Cometer un error al utilizar el certificado de calibración, por ejemplo: tomar el coeficiente de calibración, confundir unidades mGy-cGy, confundir de N_k con $N_{D,w}$, P_o y T_o	E_B	Errores de dosis a pacientes, posiblemente castrófico	C_{MA}	En las pruebas de aceptación, se realiza una medida de la tasa de kerma en aire a 1 metro y se compara con el valor de tasa de kerma reportado por el fabricante en el certificado. Pueden hacerse la medición de dosis absorbida en agua y correlacionarla con los valores de tasa de kerma reportados en el certificado	P_B	R_M	Certificado de Capacitación como físico médico en Radioterapia que incluye el ejercicio práctico Calibración de haces	Auditoría postal con dosímetros TLD
										Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)
										Revisión médica semanal del paciente
										Planificación de casos de tratamiento de prueba y

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
				comparación con mediciones directas, como parte de la puesta en servicio del TPS					Auditoria anual externa. Prueba de control de tasa de dosis de referencia. Pruebas dosimétricas de QA mensuales y anuales	te que puede detectar errores en la administración del tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
13	PAC2.3	Error al establecer las condiciones de referencia de medida que implica la determinación errónea de la dosis en condiciones de referencia	F_B	C_{MA}	Dos calibraciones independientes una de otra de los haces de radiación, hecha por otra persona distinta y con otro sistema dosimétrico	P_M	R_A	Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de calibración, los errores que se pueden cometer con los parámetros y las lecciones aprendidas	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Auditoría postal con dosímetros TLD

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
14	PAC2.4	Utilizar un valor incorrecto de presión o temperatura local (instrumento descalibrado, lectura errónea o aplicación de valores otro lugar, como laboratorio meteorológico o aeropuerto)	F_B	C_M	Procedimiento que requiera verificar el valor leído frente a valores típicos de P y T del lugar	P_M	R_M	Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de calibración, los errores que se pueden cometer con los parámetros y las lecciones aprendidas	Utilización de barómetro y termómetro propio de la institución, calibrado o contrastado	Auditoria anual externa. Prueba de control de tasa de dosis de referencia

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
15	PAC2.5	Malinterpretar las cifras decimales del temporizador, durante la calibración del haz	F_{MB}	Pueden ocurrir efectos, como el caso de Costa Rica	C_{MA}	En las pruebas de aceptación, se realiza una medida de la tasa de kerma en aire a 1 metro y se compara con el valor de tasa de kerma reportado por el fabricante en el certificado. Pueden hacerse la medición de dosis absorbida en agua y corregirla con los valores de tasa de kerma reportados en el certificado	P_B	R_M	Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de calibración, los errores que se pueden cometer con los parámetros y las lecciones aprendidas	Auditoría postal con dosímetros TLD

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
		Pruebas dosimétricas de QA mensuales y anuales							dosis de referencia	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
16	PAC2.6	Determinación incorrecta del coeficiente de corrección por el tiempo efectivo de irradiación	F_B		C_M	Dos calibraciones independientes una de otra de los haces de radiación, hecha por otra persona distinta y con otro sistema dosimétrico	P_M	R_M	Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de calibración, los errores que se pueden cometer con los parámetros y las lecciones aprendidas	Pruebas dosimétricas de QA mensuales y anuales Auditoría anual Determinación del coeficiente de corrección por el tiempo efectivo de irradiación
17	PAC2.7	Errores en la determinación de la dosis relativa (índice de uniformidad, penumbra, homogeneidad o simetría, el rendimiento en profundidad del haz que da lugar a error en la caracterización de la energía del haz)	F_B		C_{MA}	Dos calibraciones independientes una de otra de los haces de radiación, hecha por otra persona distinta y con otro sistema dosimétrico	P_M	R_A	Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de calibración, los errores que se pueden cometer con los parámetros y las lecciones aprendidas	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias externa.

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
18	PAC2.8	Cometer un error con los parámetros geométricos del haz de radiación. (tamaño del campo de radiación, coincidencia del campo luminoso y radiante, posición efectiva de la fuente, verticalidad del haz)	F_B		C_{MA}	Dos calibraciones independientes una de otra de los haces de radiación, hecha por otra persona distinta y con otro sistema dosimétrico	P_B	R_M	Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de calibración, los errores que se pueden cometer con los parámetros y las lecciones aprendidas	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
19	PAC2.9	Determinar incorrectamente los factores de campo	F_B	C_{MA}	Comparación de los factores de campo con datos conocidos de equipos similares o con publicaciones reconocidas, (Ejemplo el suplemento del BJR)	P_B	R_M	Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de calibración, los errores que se pueden cometer con los parámetros y las lecciones aprendidas	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento

Dos calibraciones independientes una de otra de los haces de radiación, hecha por otra persona distinta y con otro sistema dosimétrico.

Planificación de casos de tratamiento de prueba y comparación con mediciones directas, como parte de la puesta en servicio del TPS

Auditoria anual externa

Pruebas dosimétricas de QA mensuales y anuales

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
20	PAC2.10	Cometer un error en la determinación de los parámetros geométricos y mecánicos de la unidad de tratamiento, (eje de rotación y translación, escalas angulares y lineales, telémetro, indicador luminoso del eje del haz (cruceta), verificación de los indicadores láser)	F_B		C_{MA}	Dos calibraciones independientes una de otra de los haces de radiación, hecha por otra persona distinta y con otro sistema dosimétrico	P_B	R_M	Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de calibración, los errores que se pueden cometer con los parámetros y las lecciones aprendidas	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
									se puede detectar	se puede detectar errores de geometría

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
21	PAC2.11	Determinación incorrecta de los factores de bandeja. Considerar también el adquirir bandejas con holguras respecto a los riels de colocación	F_{MB}	Errores de dosis a pacientes menores de un 20 %, afecta a múltiples pacientes	C_A	Dos calibraciones independientes una de otra de los haces de radiación, hecha por otra persona distinta y con otro sistema dosimétrico.	P_M	R_M	Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de calibración, los errores que se pueden cometer con los parámetros y las lecciones aprendidas	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
22	PAC2.12	Determinación incorrecta de los factores de transmisión de las cuñas	F_{MB}	Errores superiores a 25%, afectando a muchos pacientes	C_{MA}	Dos calibraciones independientes una de otra de los haces de radiación, hecha por otra persona distinta y con otro sistema dosimétrico	P_M	R_A	Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de calibración, los errores que se pueden cometer con los parámetros y las lecciones aprendidas	Pruebas dosimétricas de QA mensuales y anuales

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
23	PAC2.13	Determinación incorrecta de factores de transmisión de accesorios de inmovilización del paciente (incluye los soportes de las máscaras, excluye las máscaras) y de la camilla	E_{MB}	Errores de hasta el 10%. Se desprecia la posible influencia de las máscaras termo-deformables	C_M	Dos calibraciones independientes una de otra de los haces de radiación, hecha por otra persona distinta y con otro sistema dosimétrico	P_M	R_M	Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de calibración, los errores que se pueden cometer con los parámetros y las lecciones aprendidas	Pruebas dosimétricas de QA mensuales y anuales Auditoría anual

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
24	PAC2.14	Cometer un error de medición de los perfiles de campo y de cuñas , (o puntos fuera del haz)	F_{MB}	Posibles desviaciones superiores al 25% que afecta a muchos pacientes	C_{MA}	Comparación con perfiles conocidos o perfiles reportados en la bibliografía	P_B	R_M	Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de calibración, los errores que se pueden cometer con los parámetros y las lecciones aprendidas	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento

Dos calibraciones independientes una de otra de los haces de radiación, hecha por otra persona distinta y con otro sistema dosimétrico

Pruebas dosimétricas de QA mensuales y anuales

Auditoria anual externa

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
25	PAC2.15	Suministrar dispositivos estándar de inmovilización del paciente ineficaces (holguras, fijación deficiente)	F_B	Desviaciones en la distribución de dosis, irradiaión de otros tejidos y no irradiar bien el blanco	C_{MA}	Dos calibraciones independientes una de otra de los haces de radiación, hecha por otra persona distinta y con otro sistema dosimétrico	P_B	R_M	Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de calibración, los errores que se pueden cometer con los parámetros y las lecciones aprendidas	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
							P _M	R _A		QA del TPS. Pruebas anuales
26	PAC2.16	Error al registrar los resultados de las mediciones realizadas durante la puesta en servicio para ser introducidas al sistema de planificación del tratamiento (TPS)	F _B	Possible efectos catastróficos	C _{MA}	Verificación redundante de los registros, por otro físico médico			Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de calibración, los errores que se pueden cometer con los parámetros y las lecciones aprendidas	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
27	PAC2.17	Generar de forma incorrecta las tablas con datos para planificación del tratamiento (por ejemplo, las curvas de dosis en profundidad) que se utilizan en planificaciones manuales	F_{MB}	Possible efectos catastróficos	C_{MA}	Verificación redundante de los registros, por otro físico médico	P_M	R_A	Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de calibración, los errores que se pueden cometer con los parámetros y las lecciones aprendidas	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
Aceptación y puesta en servicio del sistema de planificación (TPS)										
28	PAC 2.18	Configurar erróneamente las cuñas en la puesta en servicio del TPS	F_B	C_{MA}	Planificación de casos de tratamiento de prueba y comparación con mediciones directas, como parte de la puesta en servicio del TPS	P_B	R_M	Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de puesta en servicio de un TPS, de las pruebas a efectuar y de las lecciones aprendidas de las exposiciones accidentales	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento.
					Verificación redundante de los datos introducidos al TPS por otro físico					Auditoria anual externa
										Pruebas de QA del TPS (diarias, semanal, mensual, trimestral y anual), cuando se detecta una inconsistencia significativa se detienen los tratamientos

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
29	PAC2.19	Configurar erróneamente los bloques de conformación y bandejas en la puesta en servicio del TPS	F _B	C _{MA}	Planificación de casos de tratamiento de prueba y comparación con mediciones directas, como parte de la puesta en servicio del TPS	P _B	R _M	Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de puesta en servicio de un TPS, de las pruebas a efectuar y de las lecciones aprendidas de las exposiciones accidentales	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento

Verificación redundante de los datos introducidos al TPS por otro físico

Verificación de los cálculos del TPS para pacientes individuales, mediante un cálculo de las dosis a puntos de referencia, por un método independiente del cálculo del TPS y por persona distinta a la que hizo la planificación

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
30	PAC2.20	Configurar erróneamente los compensadores o bolus en la puesta en servicio del TPS	F _B	C _{MA}	Planificación de casos de tratamiento de prueba y comparación con mediciones directas, como parte de la puesta en servicio del TPS	P _B	R _M	Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de puesta en servicio de un TPS, de las pruebas a efectuar y de las lecciones aprendidas de las exposiciones accidentales	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento

Verificación redundante de los datos introducidos al TPS por otro físico

Verificación de los cálculos del TPS para pacientes individuales, mediante un cálculo de las dosis a puntos de referencia, por un método independiente del cálculo del TPS y por persona distinta a la que hizo la planificación

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
31	PAC2.21	Cometer un error en los datos de caracterización y rendimiento del haz de ^{60}Co en el TPS	F_{MB}	C_{MA}	Planificación de casos de tratamiento de prueba y comparación con mediciones directas, como parte de la puesta en servicio del TPS	P_B	R_M	Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de puesta en servicio de un TPS, de las pruebas a efectuar y de las lecciones aprendidas de las exposiciones accidentales	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento

Verificación redundante de los datos introducidos al TPS por otro físico

Verificación de los cálculos del TPS para pacientes individuales, mediante un cálculo de las dosis a puntos de referencia, por un método independiente del cálculo del TPS y por persona distinta a la que hizo la planificación

Auditoria anual externa

Pruebas de QA del TPS (diarias, semanal, mensual, trimestral y anual), cuando se detecta una inconsistencia significativa se detienen los tratamientos

Pruebas dosimétricas de QA mensuales y anuales

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
32	PAC2.22	Cometer un error en la asignación de unidades HOUNSFIELD a densidad electrónica en el TPS	F_{MB}	C_M	Planificación de casos de tratamiento de prueba y comparación con mediciones directas, como parte de la puesta en servicio del TPS	P_M	R_M	Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de puesta en servicio de un TPS, de las pruebas a efectuar y de las lecciones aprendidas de las exposiciones accidentales	Auditoría externa a la entidad. Con equipamiento diferente	Pruebas de QA del TPS (diarias, semanal , mensual, trimestral y anual), cuando se detecta una inconsistencia significativa se detienen los tratamientos

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
33	PAC2.23	Cometer un error al introducir los factores de campo en el TPS	F_B	C_{MA}	Planificación de casos de tratamiento de prueba y comparación con mediciones directas, como parte de la puesta en servicio del TPS	P_B	R_M	Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de puesta en servicio de un TPS, de las pruebas a efectuar y de las lecciones aprendidas de las exposiciones accidentales	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento

Verificación redundante de los datos introducidos al TPS por otro físico

Verificación de los cálculos del TPS para pacientes individuales, mediante un cálculo de las dosis a puntos de referencia, por un método independiente del cálculo del TPS y por persona distinta a la que hizo la planificación

Auditoria anual externa.

Pruebas de QA del TPS (diarias, semanal, mensual, trimestral y anual), cuando se detecta una inconsistencia significativa se detienen los tratamientos

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
Aceptación y puesta en servicio del sistema de adquisición de imágenes (TAC)										
34	PAC2.24	Realizar una puesta en servicio incompleta del TAC, dando lugar a errores en las escalas de densidad y geométricas	F_{MB}	Posibles desviaciones moderadas de los valores densidad electrónicas.	C_{MA}	Planificación de casos de tratamiento de prueba y comparación con mediciones directas, como parte de la puesta en servicio del TPS	P_M	R_A	Procedimientos de Puesta en servicio del TAC	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
						Imagen portal se-manal, con la que se puede detectar errores de geometría				mensual, trimestral y anual), se detie-nen los tratamien-tos
35	PAC3.1	Modificación errónea de parámetros críticos del equipo al hacer una reparación.	F _B	Se da crédito a posibles cam-bios de paráme-tros electrome-cánicos.	C _{MA}	Registro de actividades de mantenimiento del equipo que detalle los trabajos rea-lizados. Incluye la firma del físico aceptando su conoci-miento al respecto.	P _M	R _A	Procedimientos de trabajo del elec-tromédico. Verifi-cación previa a la entrega del equipo	En el posiciona-miento del paciente para el tratamiento diario los técni-co-radioterapeutas pueden detectar errores de geom-e-tría o de dosis por signos visuales
										Revisión médica semanal del pacien-te que puede detec-tar errores en la administra-ción del trata-miento, o en las etapas previas
										Pruebas mensuales y anuales de cons-tancia de la dosis
										Pruebas de aceptación del

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
				equipo por parte del físico inmediatamente posterior a un mantenimiento. Incluye el registro de aceptación para uso clínico firmado por el físico					de referencia y evaluación de la calidad del haz, en el marco de los controles de QA	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
							P _A	R _M	Procedimientos de trabajo del electromédico. Verificación previa a la entrega del equipo	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)
36	PAC3.2	No registrar adecuadamente la realización de modificaciones a parámetros del equipo durante la realización de trabajos de mantenimiento	F _M	Este es un fallo de la defensa en profundidad y por tanto se evalúa como consecuencias bajas	C _B				Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas	Formulario para el registro de acciones de mantenimiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
Mantenimiento de los equipos. Con consecuencias para los POE										
37	POE3.1	Iniciar la irradiación cuando un trabajador se mantiene dentro de la sala de tratamiento mientras se realizan tareas de mantenimiento del equipo	F_B	C_M			P_A	R_M	Capacitación de los electromédicos	Parada de emergencia en sala de tratamiento. En la sala de tratamiento se disponen de interruptores de parada de emergencia que pueden ser accionado por personal que se encuentre dentro de la misma para detener la irradación en caso necesario

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
Toma de datos de cada paciente para la planificación del tratamiento. Prescripción clínica del tratamiento										
38	PAC4.1	Omitir indicar en la hoja de tratamiento órganos de riesgo (OAR) definidos durante la prescripción clínica del tratamiento	F_M	C_A	Delineación de órganos de riesgos que realiza el oncólogo radioterapeuta durante la delineación de volúmenes en el TPS	P_{MB}	R_M	Existencia de protocolos clínicos	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad en la sesión inicial de tratamiento, en la que se detectan errores de geometría del tratamiento	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
39	PAC4.2	Registrar en la hoja de tratamiento un valor de dosis total que no coincide con la prescripción	F_M		C_A	En la etapa de planificación dosimétrica el dosimetrista o el físico-médico (FM) calcula las Unidades Monitor introduciendo en el software dos de los tres valores de dosis prescrito, verificando la consistencia entre los mismos, con lo que podría detectar este error	P_B	R_A	Existencia de protocolos clínicos	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
40	PAC4.3	Registrar en la hoja de tratamiento un valor de dosis diaria que no coincide con la prescripción	F_M		C_A	En la etapa de planificación dosimétrica el dosimetrista o el físico-médico (FM) calcula las Unidades Monitor introduciendo en el software dos de los tres valores de dosis prescrito, verificando la consistencia entre los mismos, con lo que podría detectar este error	P_B	R_A	Existencia de protocolos clínicos	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

Evaluación del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo, del fisio y los técnicos de radioterapia
Verificación de los cálculos del TPS para pacientes individuales, mediante un cálculo de las dosis a puntos de referencia, por un método independiente del cálculo del TPS y por persona distinta a la que hizo la planificación

Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento

Capacitación del médico

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
41	PAC4.4	Registrar en la hoja de tratamiento un fraccionamiento de dosis que no coincide con la prescripción	F_M		C_A	En la etapa de planificación dosimétrica el dosimetrista o el físico-médico (FM) calcula las Unidades Monitor introduciendo en el software dos de los tres valores de dosis prescritos verificando la consistencia entre los mismos, con lo que podría detectar este error	P_B	R_A	Existencia de protocolos clínicos	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
42	PAC4.5	Omitir la dosis permitida a órganos de riesgo en la hoja de tratamiento, o consignar un valor incorrecto	F_M	<p>C_A</p> <p>Delineación de volúmenes de tratamiento y órganos críticos en el TPS por parte del radiooncólogo quien puede detectar errores cometidos en etapas previas, tales como la etapa de prescripción del tratamiento y la adquisición de imágenes de tomografía com.</p>	P_{MB}	R_M	Existencia de protocolos clínicos	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento	Capacitación del médico

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
43	PAC4.6	Omitir un volumen secundario prescrito por el radiooncólogo en la hoja de tratamiento, en el caso de que existan varios volúmenes	F _B	C _A Delineación de volúmenes de tratamiento y órganos críticos en el TPS por parte del radiooncólogo quien puede detectar errores cometidos en etapas previas, tales como la etapa de prescripción del tratamiento y la adquisición de imágenes de tomografía com.	P _B Existencia de protocolos clínicos	R _M	Existencia de protocolos clínicos	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento	Capacitación del médico
44	PAC5.1	Toma de datos de cada paciente para la planificación del tratamiento. Adquisición de datos anatómicos del paciente	F _B	C _A La fotografía que se inserta en la hoja de realización de la TAC que elabora el oncólogo-radioterapeuta al finalizar la prescripción clínica permite detectar este error	P _{MB}	R _B	Carga de trabajo moderada	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)		

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
										Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento de la piel, etc.)

El oncólogo-radioterapeuta(OR) entrega al paciente una tarjeta de identificación (TIP) al finalizar la prescripción clínica del tratamiento que permite detectar errores de identificación de paciente

Los datos de identidad del paciente (nombre, ID, Código) que se indican en la hoja de realización de la TAC que elabora el oncólogo-radioterapeuta al finalizar la prescripción clínica permiten detectar este error

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
				Delineación de volúmenes de tratamiento y órganos críticos en el TPS por parte del radiooncólogo quien puede detectar errores cometidos en etapas previas, tales como la etapa de prescripción del tratamiento y la adquisición de imágenes de tomografía com.		Participación del radiooncólogo, del físico y de los técnicos de radioterapia en la colocación e immobilización del paciente durante la sesión inicial de tratamiento		Imagen portal a evaluar por el radiooncólogo y el físico en la sesión inicial de tratamiento, en la que se detectan errores de geometría del tratamiento		

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
45	PAC5.2	Cometer un error al identificar los dispositivos de inmovilización al realizar la TAC de simulación, o al colocar dichos dispositivos	F _M	Puede causar la desviación importante de la dosis y de la distribución de dosis a un paciente	C _A	Delineación de volúmenes de tratamiento y órganos críticos en el TPS por parte del radiooncólogo quien puede detectar errores cometidos en etapas previas, tales como la etapa de descripción del tratamiento y la adquisición de imágenes de tomografía com.	P _{MB}	R _M	Existencia de protocolos para la realización del TAC Carga de trabajo moderada	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
46	PAC5.3	Utilizar referencias erróneas para la TAC de simulación	F_M	C_A	Delineación de volúmenes de tratamiento y órganos críticos en el TPS por parte del radiooncólogo quien puede detectar errores cometidos en etapas previas, tales como la etapa de descripción del tratamiento y la adquisición de imágenes de tomografía com.	P_{MB}	R_M	Existencia de protocolos para la realización del TAC	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
47	PAC5.4	Realizar la TAC de simulación con parámetros geométricos erróneos	F_M	C_A Delineación de volúmenes de tratamiento y órganos críticos en el TPS por parte del radiooncólogo quien puede detectar errores cometidos en etapas previas, tales como la etapa de descripción del tratamiento y la adquisición de imágenes de tomografía com.	P_{MB}	R_M	Existencia de protocolos para la realización del TAC	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento	Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
48	PAC5.5	Omitir las marcas de referencia de la TAC de simulación sobre el paciente o sobre dispositivos de inmovilización o marcarlas erróneamente	F _M	C _A	Participación del radiooncólogo, del físico y de los técnicos de radioterapia en la colocación e inmovilización del paciente durante la sesión inicial de tratamiento	P _M	R _A	Existencia de protocolos para la realización del TAC	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento

Imagen portal a evaluar por el radiooncólogo y el físico en la sesión inicial de tratamiento, en la que se detectan errores de geometría del tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
49	PAC5.6	Omitir detalles del posicionado del paciente para la TAC de simulación, o posicionar incorrectamente al paciente provocando error en las imágenes TAC	F_M	C_A	Delineación de volúmenes de tratamiento y órganos críticos en el TPS por parte del radiooncólogo quien puede detectar errores cometidos en etapas previas, tales como la etapa de descripción del tratamiento y la adquisición de imágenes de tomografía com.	P_{MB}	R_M	Existencia de protocolos para la realización del TAC	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
50	PAC5.7	Cometer un error por cambio de información en la transferencia de imágenes de la TAC de simulación al TPS	F _B	C _A	Delineación de volúmenes de tratamiento y órganos críticos en el TPS por parte del radiooncólogo quien puede detectar errores cometidos en etapas previas, tales como la etapa de descripción del tratamiento y la adquisición de imágenes de tomografía com.	P _{MB}	R _B	Procedimiento de QA para verificar la transferencia	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
51	PAC5.8	Error al registrar los datos de las particularidades del posicionamiento del paciente consideradas durante la realización de la TAC de simulación por omisión de datos o indicación de datos incorrectos	F_M	C_A Simulación del tratamiento (ya sea por simulación virtual o por simulación real)	P_B Simulación del tratamiento vir-	R_A Carga de trabajo moderada	R_A Carga de trabajo moderada	P Barrera de seguridad	$Riesgo$ Carga de trabajo moderada	P Barrera de seguridad

Participación del radiooncólogo, del físico y de los técnicos de radioterapia en la colocación e immobilización del paciente durante la sesión inicial de tratamiento

Imagen portal a evaluar por el radiooncólogo y el físico en la sesión inicial de tratamiento, en la que se detectan errores de geometría del tratamiento

Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría

Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría

Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría

Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
52	PAC5.9	Otener una imagen errónea por fallos del TAC	F _B	C _A Delineación de volúmenes. El oncólogo radioterapeuta delinea (pinta) en el sistema de planificación de tratamiento (TPS) volúmenes y órganos críticos pudiendo detectar errores de geometría producidos en las etapas precedentes Simulación del tratamiento (ya sea por simulación virtual o por simulación real)	P _B El oncólogo radioterapeuta delinea (pinta) en el sistema de planificación de tratamiento (TPS) volúmenes y órganos críticos pudiendo detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	R _M Programa de mantenimiento programado	R _M Programa de mantenimiento programado			Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
53	PAC5.10	Cometer un error en la obtención del contorno anatómico del paciente que implica distorsión en forma y tamaño de dicho contorno. (cuando este se obtiene de forma manual directamente del paciente)	F _M	Puede causar la desviación importante de la dosis y de la distribución de dosis a un paciente	C _A	Simulación del tratamiento (ya sea por simulación virtual o por simulación real)	P _M	R _A	Mantener la carga de trabajo moderada	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

Imagen portal a evaluar por el radiooncólogo y el físico en la sesión inicial de tratamiento, en la que se detectan errores de geometría del tratamiento

Capacitación del médico radioterapeuta que incluye el tema Técnicas de radioterapia

Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
Elaboración del plan de tratamiento. Delineación de volúmenes										
54	PAC6.1	>Error en la identificación del paciente durante la elaboración del plan de tratamiento. Planificar tratamiento de un paciente con datos correspondientes a otro paciente	F _B	C _A	Sistema de identificación de pacientes del TPS con número de identificación (ID) único	P _B	R _M	Mantener la carga de trabajo moderada	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
55	PAC6.2	Denominar erróneamente los volúmenes (GTV como CTV o viceversa) delineados en el TPS, por utilización errónea de siglas o código de colores convenido en el servicio	F_M	C_A	En la etapa planificación dosimétrica del tratamiento el dosimetría o el físico-médico define y conforma el volumen blanco de planificación (PTV) detectando errores de este tipo	P_{MB}	R_M	Capacitación de los médicos	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento.

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
56	PAC6.3	Omitir la denominación uno o varios volúmenes secundarios (CTVs secundarios) en el TPS	F_M	C_A	En la etapa planificación dosimétrica del tratamiento el dosimetría o el físico-médico define y conforma el volumen blanco de planificación (PTV) detectando errores de este tipo	P_{MB}	R_M	Capacitación de los médicos	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
57	PAC6.4	Omitir denominar en el TPS uno, varios o todos los órganos de riesgos (OAR)	F_M		C_A	En la etapa planificación dosimétrica del tratamiento el dosimetrista o el físico-médico define y conforma el volumen blanco de planificación (PTV) detectando errores de este tipo	P_{MB}	R_M	Capacitación de los médicos	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

Evaluación del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo, del físico y los técnicos de radioterapia

Revisión médica
semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento

Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría

Simulación del tratamiento (ya sea por simulación virtual o por simulación real)
Participación del radiooncólogo, del físico y de los técnicos de radioterapia en la colocación e immobilización del paciente durante la sesión inicial de tratamiento

Imagen portal a evaluar por el radiooncólogo y el físico en la sesión inicial de tratamiento, en la que se detectan errores de geometría del

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
						tratamiento				

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
58	PAC6.5	Digitalizar erróneamente el contorno anatómico individual, el volumen blanco y órganos críticos (cuando éstos se obtiene directamente del paciente en lugar de una TAC)	F_M	C_A	Simulación del tratamiento (ya sea por simulación virtual o por simulación real)	P_B	R_A	Mantener la carga de trabajo moderada	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento

Participación del radioonólogo, del físico y de los técnicos de radioterapia en la colocación e immobilización del paciente durante la sesión inicial de tratamiento

Imagen portal a evaluar por el radioonólogo y el físico en la sesión inicial de tratamiento, en la que se detectan errores de geometría del tratamiento

Capacitación del dosimetrista

Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
Elaboración del plan de tratamiento. Planificación física										
59	PAC7.1	Utilizar erróneamente el TPS al elaborar el plan de tratamiento para un paciente en específico	F_M	Se asume que este error afecta el plan de tratamiento de un solo paciente	C_A	Evaluación del plan de tratamiento por parte del radiólogo, del fisió y los técnicos de radioterapia	P_M	R_A	Prohibición explícita para hacer cambio en procedimientos de uso del TPS si estos no están validadas	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)
						Verificación de los cálculos del TPS para pacientes individuales, mediante un cálculo de las dosis a puntos de referencia, por un método independiente del cálculo del TPS y por persona distinta a la que hizo la planificación			Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento	Capacitación del dosimetrista y el físico

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
60	PAC7.2	Hacer modificaciones al modo de uso del sistema de planificación de tratamiento (TPS) y no validar el nuevo modo de uso antes de utilizar el nuevo procedimiento en el TPS en la planificación de los tratamientos de pacientes	F _B	Afecta a múltiples pacientes, análogamente a lo ocurrido en el accidente de Panamá	C _{MA}	Procedimiento interno del servicio que impide la utilización del TPS donde se hayan realizado modificaciones en sus procedimientos de uso si las mismas no se han validado mediante pruebas. Planificación y medición de casos pruebas. Evaluación del plan de tratamiento por parte del radiólogo, del físico y los técnicos de radioterapia	P _B	R _M	Capacitación del dosimetrista y el físico	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
61	PAC7.3	Seleccionar datos erróneos al planificar el tratamiento, tales como los de una fuente diferente a la existente en el equipo o datos de otro equipo que se encuentre modelado en el TPS	F_M		C_A	Evaluación del plan de tratamiento por parte del radiólogo, del físico y los técnicos de radioterapia	P_M	R_A	Mantener la carga de trabajo moderada	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento

Verificación de los cálculos del TPS para pacientes individuales, mediante un cálculo de las dosis a puntos de referencia, por un método independiente del cálculo del TPS y por persona distinta a la que hizo la planificación

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
62	PAC7.4	Interpretar erróneamente datos del paciente y prescripción de tratamiento cuando éstos se obtienen directamente del paciente en lugar de una TAC (localización anatómica, posición del paciente, profundidad del punto de prescripción)	F _B	Puede dar lugar a dosis y distribución de dosis errónea en un paciente individual	C _A	Evaluación del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo, del físico y los técnicos de radioterapia	P _{MB}	R _B	Mantener la carga de trabajo moderada	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
63	PAC7.5	Seleccionar una dirección errónea del (los) campo(s)	F_M	C_A	Evaluación del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo, del físico y los técnicos de radioterapia	P_{MB}	R_M	Mantener la carga de trabajo moderada	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
64	PAC7.6	Configurar un número erróneo de campos	F_M		C_A	Evaluación del plan de tratamiento por parte del radiólogo, del físico y los técnicos de radioterapia	P_B	R_A	Protocolos clínicos para los tratamientos	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

Simulación del tratamiento (ya sea por simulación virtual o por simulación real). Participación del radiooncólogo, del físico y de los técnicos de radioterapia en la colocación e immobilización del paciente durante la sesión inicial de tratamiento

Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento

Capacitación del dosimetrista y el físico
Carga de trabajo moderada

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
65	PAC7.7	Omitir la planificación de volúmenes secundarios requeridos	F_M	C_A	Evaluación del plan de tratamiento por parte del radiólogo, del físico y los técnicos de radioterapia	P_B	R_A	Mantener la carga de trabajo moderada	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
66	PAC7.8	Cometer un error en la elaboración dosimétrica y geométrica del plan de tratamiento, en lo referente a la protección de órganos críticos y tejido normal	F_M		C_A	Evaluación del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo, del físico y los técnicos de radioterapia detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	P_B	R_A	Capacitación del dosimetría y el físico	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
67	PAC7.9	Planificación errónea de técnicas o situaciones especiales. (ejemplo: Dosis únicas de emergencia)	F _B	Puede dar lugar a una distribución de dosis errónea en un paciente individual	C _A	Evaluación del plan de tratamiento por parte del radiólogo, del físico y los técnicos de radioterapia	P _M	R _A	Protocolos clínicos para los tratamientos	Capacitación del dosimetrista y el físico

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
68	PAC7.10	Utilizar un valor incorrecto de descuento de la fuente de cobalto, para el cálculo manual de los tiempos de tratamiento (sin TPS)	F_B	Puede causar efectos catastróficos	C_{MA}	Evaluación del plan de tratamiento por parte del radiólogo, del físico y los técnicos de radioterapia	P_M	R_A	Capacitación del dosimetrista y el físico	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento

Verificación de los cálculos del TPS para pacientes individuales, mediante un cálculo de las dosis a puntos de referencia, por un método independiente del cálculo del TPS y por persona distinta a la que hizo la planificación

Carga de trabajo moderada

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
69	PAC7.11	Corrección manual indebida de los cálculos resultantes del TPS por descubrimiento del mismo (por ejemplo: corrección duplicada por cuadrado de distancia, o duplicación de la corrección por decimalizado, etc.)	F_{MB}	Puede causar efectos catastróficos	C_{MA}	Evaluación del plan de tratamiento por parte del radiólogo, del físico y los técnicos de radioterapia	P_M	R_A	Capacitación del dosimetrista y el físico	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento

Verificación de los cálculos del TPS para pacientes individuales, mediante un cálculo de las dosis a puntos de referencia, por un método independiente del cálculo del TPS y por persona distinta a la que hizo la planificación

Carga de trabajo moderada

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
70	PAC7.12	Introducir datos erróneos en el TPS para el cálculo el tiempo de tratamiento	F_M	C_A	Evaluación del plan de tratamiento por parte del radiólogo, del físico y los técnicos de radioterapia	P_M	R_A	Carga de trabajo moderada	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
71	PAC7.13	Error al calcular el número de fracciones a partir de la dosis total y la dosis por fracción, (o calcular la dosis por fracción a partir de la dosis total y el número de fracciones)	F_{MB}	C_A	Evaluación del plan de tratamiento por parte del radiólogo, del físico y los técnicos de radioterapia	P_M	R_M	Carga de trabajo moderada	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
72	PAC7.14	Cometer un error al documentar el resultado de la planificación del tratamiento (ejemplo: tiempo de tratamiento, distancia del foco a la superficie, tamaño de campo, ángulo del gantry, ángulo del colimador, conformación de campo, cuñas, posición de camilla)	F _M	C _A	Participación del radiooncólogo, del físico y de los técnicos de radioterapia en la colocación e immobilización del paciente durante la sesión inicial de tratamiento	P _M	R _A	Carga de trabajo moderada	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
73	PAC7.15	Producirse un fallo del sistema de planificación del tratamiento	F_{MB}	C_{MA}	Evaluación del plan de tratamiento por parte del radiólogo, del físico y los técnicos de radioterapia Verificación de los cálculos del TPS para pacientes individuales, mediante un cálculo de las dosis a puntos de referencia, por un método independiente del cálculo del TPS y por persona distinta a la que hizo la planificación	P_M	R_A		Pruebas de QA del TPS. (Diarias, semanal, mensual, trimestral y anual), cuando se detecta una inconsistencia significativa se detienen los tratamientos	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
										Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)
										Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
Elaboración de moldes. Con consecuencia para los pacientes										
74	PAC8.1	Omitir la elaboración de bloques de conformación personalizados	F_M	C_A	Durante el inicio de tratamiento se deben colocar los bloques de conformación de los campos que así lo requieren, verificando la correcta colocación de estos contra la plantilla generada por el TPS	P_B	R_A	Plantilla generada por el TPS que indican la existencia de moldes	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento
					Durante el inicio de tratamiento se marca en la piel del paciente la configuración del campo utilizando la luz de campo que se proyecta sobre la misma, verificando la correcta colocación de los bloques contra la plantilla generada por el TPS			Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento. Impresión de los datos directamente de la salida del TPS		Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
75	PAC8.2	Cometer un error al elaborar los accesorios personalizados (Bolus, compensadores, inmovilizadores, bloques de conformación). El error puede ser tal como elaborar los dispositivos con características diferentes a las prescritas (tamaño diferente o espesor diferente)	F_M		C_A	Durante el inicio de tratamiento se deben colocar los bloquea de conformación de los campos que así lo requieren, verificando la correcta colocación de estos contra la plantilla generada por el TPS	P_B	R_A	Plantilla generada por el TPS que indican la existencia de moldes	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
76	PAC8.3	Posicionar incorrectamente los bloques de protección en la bandeja	F_B	C_A	Durante el inicio de tratamiento se deben colocar los bloques de conformación de los campos que así lo requieren, verificando la correcta colocación de estos contra la plantilla generada por el TPS	P_B	R_M	Plantilla generada por el TPS que indican la existencia de moldes	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
Ejecución del tratamiento. Con consecuencias para los pacientes. Errores que ocurren en la primera sesión de tratamiento o primera puesta del paciente										
77	PAC9.1	Llamar para el inicio de tratamiento a paciente erróneo	F_B	se asume que afecta todo el tratamiento	C_A	El oncólogo-radioterapeuta (OR) entrega al paciente una tarjeta de identificación (TIP) al finalizar la prescripción clínica del tratamiento que permite detectar errores de identificación de paciente	P_{MB}	R_B	Carga de trabajo moderada	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad en la sesión inicial de tratamiento, en la que se detectan errores de geometría del tratamiento	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
78	PAC9.2	Colocar erróneamente al paciente en la mesa de tratamiento para la sesión inicial del tratamiento	F _M	Se asume que afecta todo el tratamiento	C _A	Participación del radiooncólogo, del físico y de los técnicos de radioterapia en la colocación e immobilización del paciente durante la sesión inicial de tratamiento	P _M	R _A	Carga de trabajo moderada	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

Imagen portal a evaluar por el radiooncólogo y el físico en la sesión inicial de tratamiento, en la que se detectan errores de geometría del tratamiento

Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento. Impresión de los datos directamente de la salida del TPS

Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
79	PAC9.3	Cometer un error al ubicar el paciente respecto al isocentro planificado (tratamiento isocéntrico, DFI constante), dando lugar a un error en el posicionado del paciente (mayor de 3 mm) en la sesión inicial de tratamiento	F_M	se asume que afecta todo el tratamiento	C_A	Durante el posicionamiento del paciente en el inicio de tratamiento se verifica, para cada campo a tratar, la ubicación del PTV mediante un lazo de verificación que comprueba la correspondencia entre la distancia fuente isocentro (DFI) y la distancia fuente-superficie (DFS) con los valores del plan, pudiéndose detectar este error	P_B	R_A	Carga de trabajo moderada	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
80	PAC9.4	Cometer errores al ubicar el paciente para tratamientos no isocéntricos (DFS constante), tales como posicionado incorrecto del paciente (mayor de 3 mm) debido a errores en la sesión inicial del tratamiento	F _B	Se asume que afecta todo el tratamiento	C _A	Durante el posicionamiento del paciente en el inicio de tratamiento se verifica, para cada campo a tratar, la ubicación del PTV mediante un lazo de verificación que comprueba la correspondencia entre la distancia fuente isocentro (DFI) y la distancia fuente-superficie (DFS) con los valores del plan, pudiéndose detectar este error	P _M	R _A	Carga de trabajo moderada	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
81	PAC9.5	Seleccionar erróneamente los ángulos de la mesa de tratamiento en la sesión inicial de tratamiento	F _B		C _A	Participación del radiooncólogo, del físico y de los técnicos de radioterapia en la colocación e immobilización del paciente durante la sesión inicial de tratamiento	P _M	R _A	Carga de trabajo moderada	Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría

Imagen portal a evaluar por el radiooncólogo y el físico en la sesión inicial de tratamiento, en la que se detectan errores de geometría del tratamiento

Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
82	PAC9.6	Seleccionar erróneamente de las dimensiones del campo en la sesión inicial del tratamiento	F _M	Se asume que afecta todo el tratamiento	C _A	Participación del radiooncólogo, del físico y de los técnicos de radioterapia en la colocación e immobilización del paciente durante la sesión inicial de tratamiento	P _M	R _A	Carga de trabajo moderada	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento

Durante el posicionamiento para el tratamiento diario Verificación con la luz de campo la correspondencia del campo a tratar con las marcas del campo en la piel del paciente permitiéndose detectar errores

Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
83	PAC9.7	Omitir las cuñas en la sesión inicial del tratamiento o colocarlas erróneamente	F _M	Se asume que afecta todo el tratamiento	C _A	Enclavamiento del equipo debido al codificador de cuñas.	P _M	R _A	Carga de trabajo moderada	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
84	PAC9.8	Cometer un error en la colocación de bloques de conformación	F_M	Se asume que afecta todo el tratamiento	C_A	Durante el inicio de tratamiento se proyecta una luz de campo sobre la piel del paciente que puede detectar errores de geometría	P_B	R_A	Carga de trabajo moderada	Durante el posicionamiento para el tratamiento diario Verificación con la luz de campo la correspondencia del campo a tratar con las marcas del campo en la piel del paciente pudiéndose detectar errores

Durante el inicio de tratamiento se deben colocar los bloques de conformación de los campos que así lo requieren, verificando la correcta colocación de estos contra la plantilla generada por el TPS

Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría

Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento. Impresión de los datos directamente de la salida del TPS

Imagen portal a evaluar por el radiooncólogo y el físico en la sesión inicial de tratamiento, en la que se detectan errores de geometría del tratamiento

Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
85	PAC9.9	Omitir la colocación de los modificadores del haz (bolus, compensadores) en la sesión inicial del tratamiento, o colocarlos erróneamente	F _B	Afecta la fluencia del haz y se asume que afecta todo el tratamiento	C _A	Participación del radiooncólogo, del físico y de los técnicos de radioterapia en la colocación e immobilización del paciente durante la sesión inicial de tratamiento	P _M	R _A	Carga de trabajo moderada	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)
						Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento				
86	PAC9.10	Movimiento del paciente durante el revelado y análisis de la imagen portal en el inicio de tratamiento	F _M	Se estima que se afecta solo una sesión de tratamiento	C _M	Después de la pausa para el revelado de la imagen portal el técnico-radioterapeuta entra a la sala de tratamiento y verifica con la luz de campo y las marcas en la piel del paciente que no se ha producido ningún movimiento	P _M	R _M		

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
87	PAC9.11	Omitir registrar el plan de tratamiento modificado (ajustado) durante el inicio de tratamiento del paciente	F _B	C _A	Procedimiento administrativo que consiste en la entrega al paciente de una tarjeta con cita para un nuevo inicio de tratamiento	P _M	R _A	Carga de trabajo moderada	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
88	PAC9.12	Cometer un error en el marcado definitivo del paciente (perímetro del campo, sus bordes o el centro)	F _B	C _A		P _A	R _A	Mantener la carga de trabajo moderada	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento

Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
Ejecución del tratamiento. Con consecuencias para los pacientes. Sucesos vinculados al posicionamiento del paciente para el tratamiento diario										
89	PAC10.1	Omitir llevar a cabo las modificaciones del plan de tratamiento resultantes del control médico semanal	F_B	C_A			P_A	R_B	Protocolo para implementar los cambios en los tratamientos	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
			F_M	Tratamiento equivocado, que normalmente afectaría a una sesión	C_M	El oncólogo-radioterapeuta(OR) entrega al paciente una tarjeta de identificación (TIP) al finalizar la prescripción clínica del tratamiento que permite detectar errores de identificación de paciente	P_{MB}	R_M	Carga de trabajo moderada	
90	PAC10.2	Llamar para tratamiento a paciente equivocado				Los datos de identidad del paciente (nombre, ID, Código) que se indican en la hoja de tratamiento que elabora el oncólogo-radioterapeuta (OR) al finalizar la prescripción clínica del tratamiento permiten detectar errores de identificación		Durante el inicio de tratamiento se proyecta una luz de campo sobre la piel del paciente que puede detectar errores de geometría		La fotografía del paciente que se inserta en la hoja de tratamiento al finalizar la prescripción clínica del tratamiento permite detectar errores de identificación de

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad paciente	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
				Verificación con la luz de campo la correspondencia del campo a tratar con las marcas del campo en la piel del paciente						

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
91	PAC10.3	Intentar la colocación erróneamente al paciente en la mesa de tratamiento durante el posicionamiento para el tratamiento diario.	F_M	Se da crédito a que ocurra en una sesión	C_M	Al utilizar los dispositivos de colocación e innovilización del paciente, fabricados durante la adquisición de sus datos anatómicos se puede detectar este error	P_B	R_M	Carga de trabajo moderada	Observación del transcurso del tratamiento por el circuito cerrado de TV y accionamiento del botón de emergencia
92	PAC10.4	Moverse la mesa de tratamiento debido a haberse omitido fijarla al preparar el tratamiento diario	F_M	C_M		Participación activa del paciente que alerta al técnico sobre las particularidades del tratamiento	P_A	R_A	Capacitación del técnico Carga de trabajo moderada Operar con movimientos motorizados de la camilla, evitando liberar los frenos	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
93	PAC10.5	Omitir activar el interruptor de encendimiento del cabezal del equipo que ocasiona el movimiento incontrolado de este	F _B		C _M		P _A	R _M	Capacitación del técnico	Observación del transcurso del tratamiento por el circuito cerrado de TV y accionamiento del botón de emergencia
94	PAC10.6	Errores al ubicar el paciente respecto al isocentro debido a errores humanos	F _M		C _M	Durante el posicionamiento del paciente se verifica, para cada campo a tratar, la ubicación del PTV mediante un lazo de verificación que comprueba la correspondencia entre la distancia fuente isocentro (DFI) y la distancia fuente-superficie (DFS) con los valores del plan, pudiéndose detectar este error	P _M	R _M	Capacitación del técnico	Verificación con la luz de campo la correspondencia del campo a tratar con las marcas del campo en la piel del paciente

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
95	PAC10.7	Errores al ubicar la entrada del haz del campo en tratamientos no isocéntricos (DFS=constante) durante el posicionamiento para el tratamiento diario	F_B		C_M	Durante el posicionamiento del paciente se verifica, para cada campo a tratar, la ubicación del PTV mediante un lazo de verificación que comprueba la correspondencia entre la distancia fuente isocentro (DFI) y la distancia fuente-superficie (DFS) con los valores del plan, pudiéndose detectar este error	P_M	R_M	Carga de trabajo moderada	Capacitación del técnico

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
96	PAC10.8	Seleccionar ángulo erróneo de la mesa de tratamiento durante el posicionamiento para el tratamiento diario	F _M		C _M	Verificación con la luz de campo la correspondencia del campo a tratar con las marcas del campo en la piel del paciente	P _M	R _M	Capacitación del técnico Carga de trabajo moderada	
97	PAC10.9	Selección errónea de las dimensiones del campo de radiación durante el tratamiento diario	F _M	Se asume que afecta una sola sesión de tratamiento	C _M	Verificación con la luz de campo la correspondencia del campo a tratar con las marcas del campo en la piel del paciente	P _M	R _M	Capacitación del técnico Carga de trabajo moderada	
98	PAC10.10	Omisión o colocación errónea de las cuñas durante el posicionamiento del paciente para el tratamiento diario	F _M	Afecta la fluencia del haz y se asume que afecta una sesión de tratamiento	C _M	Barrera tecnológica, codificador de cuñas	P _M	R _M	Capacitación del técnico Carga de trabajo moderada	
99	PAC10.11	Error en la colocación de bloques de conformación durante el posicionamiento para el tratamiento diario por omitir la colocación o colocación de bloques erróneos.	F _B		C _M	Verificación con la luz de campo la correspondencia del campo a tratar con las marcas del campo en la piel del paciente	P _M	R _M	Capacitación del técnico Carga de trabajo moderada	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
							P _A	R _A		
100	PAC10.12	Omitir un bolíos o colocarlo erróneamente	F _M	C _M					Carga de trabajo moderada Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento. Impresión de los datos directamente de la salida del TPS	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
101	PAC10.13	Desviación óptica de la distancia (telémetro y reticula)	F _B	Se asume que este suceso puede persistir durante varios días afectando varios pacientes en varias sesiones de tratamiento, pero no se da crédito a que las desviaciones de dosis sean mayores de un 25%	C _A	Verificación con la luz de campo la correspondencia del campo a tratar con las marcas del campo en la piel del paciente	P _B	R _M	Programa de mantenimiento preventivo	Pruebas de QA mensual del Telémetro. La evaluación del control del telémetro permite verificar si éste mantiene su consistencia, en caso contrario, se detienen los tratamientos

Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)

Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento

Control diario al Telémetro. La evaluación del control del telémetro permite verificar si éste mantiene su consistencia, en caso contrario, se detienen los tratamientos

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
102	PAC10.14	Desviación de la alineación de los láseres	F _M	Se asume que este suceso puede persistir durante varios días afectando varios pacientes en varias sesiones de tratamiento, pero no se da crédito a que las desviaciones de dosis sean mayores de un 25%	C _A	Verificación con la luz de campo la correspondencia del campo a tratar con las marcas del campo en la piel del paciente	P _B	R _A	Programa de mantenimiento preventivo	Pruebas de QA mensual del Láser. La evaluación del control del láser permite verificar si éste mantiene su constancia, en caso contrario, se detienen los tratamientos

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
Ejecución del tratamiento. Con consecuencias para los pacientes. Asociados al proceso de administración del tratamiento diario										
103	PAC10.15	Intentar omitir una sesión de tratamiento diario y que la misma no sea recuperada	F_M	C_M	Registro manual de los datos del tratamiento diario en la hoja de tratamiento	P_M	R_M	Carga de trabajo moderada	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
104	PAC10.16	Intentar omitir administrar la dosis de uno o mas campos por finalizar debido a una terminación irregular del mismo.(por ejemplo por perdida de energía eléctrica)	F _M	C _M	Indicación permanente del tiempo de tratamiento transcurrido. Registro del dato del tiempo de tratamiento no administrado	P _M	R _M	Programa de mantenimiento programado Carga de trabajo moderada	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento
105	PAC10.17	Intentar administrar al paciente una dosis restante errónea de un tratamiento, después que este se interrumpió irregularmente.	F _M	C _M	Registro manual de los datos del tratamiento diario en la hoja de tratamiento.	P _M	R _M	Capacitación del técnico Programa de mantenimiento programado Carga de trabajo moderada	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento
106	PAC10.18	Intentar continuar dando sesiones de tratamiento una vez alcanzado el número de sesiones prescrito	F _M	C _A	Registro manual de los datos del tratamiento diario en la hoja de tratamiento Participación activa del paciente que alerta al técnico sobre las particularidades del tratamiento	P _M	R _A	Carga de trabajo moderada	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
107	PAC10.19	Intentar administrar erróneamente el tratamiento diario de un paciente dos veces en un mismo día	F _M	Se da crédito a que si el error se detecta en la consulta de seguimiento del paciente el tratamiento puede ajustarse	C _M	Registro manual de los datos del tratamiento diario en la hoja de tratamiento	P _M	R _M	Carga de trabajo moderada	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
108	PAC10.20	Intentar administrar erróneamente un campo de tratamiento dos veces en una sesión de tratamiento	F_B		C_M	Registro manual de los datos del tratamiento diario en la hoja de tratamiento	P_M	R_M	Carga de trabajo moderada	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento
109	PAC10.21	Intentar omitir la administración de un campo de tratamiento diario	F_M		C_M	Registro manual de los datos del tratamiento diario en la hoja de tratamiento	P_M	R_M	Carga de trabajo moderada	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento
110	PAC10.22	Intentar omitir tratar una localización (volumen) secundaria durante la administración del tratamiento diario	F_M		C_M	Registro manual de los datos del tratamiento diario en la hoja de tratamiento	P_M	R_M	Carga de trabajo moderada	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
111	PAC10.23	El paciente intenta un movimiento significativo (observable) de forma voluntaria o involuntaria durante la administración del tratamiento	F _A	C _M	La utilización de dispositivos de immobilización	P _M	R _A		Visualización a través del monitor y accionamiento del interruptor de emergencia	

Uso del intercomunicador en cuarto de control que permite la comunicación bidireccional entre el paciente y los técnicos-radioterapeutas para interrumpir el tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
112	PAC10.24	Movimiento significativo (observable) del paciente antes del inicio de la administración del tratamiento	F _A		C _M	Monitores de televisión en cuarto de control que permiten al técnico-radioterapeuta observar al paciente durante la administración del tratamiento. Reposicionamiento del paciente cuando se ha detectado el movimiento	P _M	R _A		

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
							P _M	R _A		
113	PAC10.25	Selección errónea, en el panel de control del equipo, de parámetros diferente de lo prescrito en la planilla de tratamiento (tiempo de tratamiento, modo estacionario o rotacional, etc.)	F _M	Desviación en la dosis y de la distribución de dosis en una sola sesión	C _M				Carga de trabajo moderada	Mantener las condiciones de trabajo del técnico proporcionando la concentración para evitar distracciones
										Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento. Impresión de los datos directamente de la salida del TPS

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
			F _A	Puede variar el número de sesiones, y la dosis total	C _M		P _A	R _A	Carga de trabajo moderada	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento
114	PAC10.26	Registrar erróneamente los datos de la sesión diaria en la hoja de tratamiento								

Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento. Impresión de los datos directamente de la salida del TPS

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
115	PAC10.27	Modificar el plan de tratamiento de un paciente a partir de la evaluación de un paciente erróneo, en el control médico semanal	F _B	C _A	Evaluación del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo, del físico y los técnicos de radioterapia. Al evaluar el nuevo plan de tratamiento	P _M	R _A	La fotografía del paciente que se inserta en la hoja de tratamiento que elabora el oncólogo-radioterapeuta (OR) al finalizar la prescripción clínica del tratamiento	Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
Ejecución del tratamiento. Con consecuencias para los pacientes. Sucesos vinculados a fallos del equipo de tratamiento										
116	PAC10.28	Disminución de la presión de aire en el sistema neumático	F_{MB}		C_M	Barrera tecnológica. Bloqueo por baja presión que impide exponer la fuente Enclavamiento del equipo si el tiempo de tránsito supera un valor (por ejemplo del orden de 2.5 s)	P_M	R_M	Programa de mantenimiento programado	QA del hospital. Pruebas periódica del tiempo efectivo
117	PAC10.29	Atascamiento del drawer que impide exponer la fuente	F_{MB}	Provoca subexposición si el Tecnólogo no se da cuenta del fallo ocurrido.	C_M	Detector de área que alerta al técnico de que la fuente no ha impartido el tratamiento Señalización lumínica que indica la posición de la fuente observada en el panel de control del equipo que alerta al técnico de que la fuente no ha impartido el tratamiento.	P_B	R_M	Programa de mantenimiento programado	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
					C_M		P_A	R_M	Programa de mantenimiento programado	Señal del detector de área y utilización del intercomunicador para retirar el paciente de la sala
118	PAC10.30	Atascamiento del drawer con la fuente expuesta al finalizar el tratamiento	FM B							

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
119	PAC10.31	Desconexión de los tornillos de acople entre las barras del colimador	F_{MB}		C_M	Imagen portal a evaluar por el radiooncólogo y el físico en la sesión inicial de tratamiento, en la que se detectan errores de geometría del tratamiento	P_M	R_M	Programa de mantenimiento programado	Pruebas mecánicas mensuales y anuales de QA de la unidad de tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
					C_M		P_A	R_M	Programa de mantenimiento programado	Pruebas mecánicas mensuales y anuales de QA de la unidad de tratamiento
120	PAC10.32	Fallo del interruptor de enclavamiento de la cabeza del gantry durante el tratamiento.	F_{MB}						Visualización en el monitor de TV. El técnico radioterapeuta detiene el tratamiento	
121	PAC10.33	Falta de ajuste de los indicadores de posición (angulares o lineales)	F_{MB}		C_M	Participación del radiooncólogo, del físico y de los técnicos de radioterapia en la colocación e immobilización del paciente durante la sesión inicial de tratamiento QA del hospital. Control diario de los parámetros mecánicos.	P_M	R_M	Programa de mantenimiento programado	Pruebas mecánicas mensuales y anuales de QA de la unidad de tratamiento
122	PAC10.34	Deficiencia mecánica del sujetador de la cuña	F_{MB}		C_M	Participación del radioonólogo, del físico y de los técnicos de radioterapia en la colocación e immobilización del paciente durante la sesión inicial de tratamiento QA del hospital. Control diario de los parámetros mecánicos.	P_M	R_M	Programa de mantenimiento programado	Pruebas mecánicas mensuales y anuales de QA de la unidad de tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
123	PAC10.35	Deficiencia mecánica del sujetador de la bandeja portasombras	F_{MB}	C_M	Imagen portal a evaluar por el radiooncólogo y el físico en la sesión inicial de tratamiento, en la que se detectan errores de geometría del tratamiento	P_M	R_M	Programa de mantenimiento programado	Pruebas mecánicas mensuales y anuales de QA de la unidad de tratamiento	Visualización en el monitor de TV. El técnico radioterapeuta detiene el tratamiento
124	PAC10.36	Falla en el freno (o mecanismo) que impide el giro del colimador		F_{MB}	C_M		P_A	R_M	Programa de mantenimiento programado	Visualización en el monitor de TV. El técnico radioterapeuta detiene el tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
125	PAC10.37	Desplazamiento mayor a 3mm del campo de luz con respecto al campo de radiación en una quijada del colimador	F_{MB}		C_M	Participación del radiooncólogo, del físico y de los técnicos de radioterapia en la colocación e immobilización del paciente durante la sesión inicial de tratamiento	P_M	R_M	Programa de mantenimiento programado	QA del hospital.

Control mensual y anual del tamaño de campo de 10×10

QA del hospital.

Control Mensual de Simetría, paralelismo y ortogonalidad de campo de luz

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
126	PAC10.38	Fallo en el temporizador que controla el tiempo de exposición	F _{MB}	El fallo afecta a un solo paciente, en una sola sesión durante el tiempo que tarde en darse cuenta el técnico.	C _A	Enclavamiento tecnológico dado por la existencia de un segundo temporizador (redundante)	P _M	R _M	Programa de mantenimiento programado	Existencia de dos técnicos por equipo en cada turno de trabajo
127	PAC10.39	Fallo de equipo con movimiento independiente de la mesa del paciente, gantry o colimador	F _B	Cambio de distribución de dosis dependiendo del tiempo que se tarde en detectarse	C _M		P _A	R _M	Programa de mantenimiento programado	Pruebas mecánicas de QA. La evaluación de los controles mecánicos (movimientos del brazo gantry, colimador, cabezal, camilla) permiten verificar si los indicadores angulares o mecánicos mantienen su constancia, en caso contrario, se detienen los tratamientos

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
128	POE10.1	El trabajador intenta entrar a la sala de tratamiento con la fuente expuesta	F_B	Ejecución del tratamiento. Con consecuencias para los trabajadores.	C_M	Sucesos vinculados a fallos del equipo de tratamiento Enclavamiento de puerta. Interruptor de la entrada de la sala de tratamiento Señal del detector de área	P_{MB}	R_B	QA del hospital. Verificación diarias de los sistemas de seguridad	Capacitación del operador en las actuaciones del plan de emergencia

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
129	POE10.2	Atascamiento del drawer con la fuente expuesta al finalizar el tratamiento	F_B	C_M	Señal del detector de área. Señalización lumínica en la puerta que indica que el equipo está irradiando	P_{MB}	R_B	Programa de mantenimiento preventivo		

Señalización mecánica de posición de la fuente en el cabezal del equipo. Observada por el circuito cerrado de TV

Señal sonora que indica que el equipo está irradiando

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
130	POE10.3	Iniciar irradiación del paciente con un técnico-Radioterapeuta dentro de la sala de tratamiento inadvertidamente	F _M	C _M	Dispositivo temporizador, que no permite el inicio de la irradiación en un intervalo de tiempo establecido hasta después que el técnico-radioterapeuta acciona el botón de abandono de la sala	P _M	R _M	Carga de trabajo moderada	Parada de emergencia en sala de tratamiento. En la sala de tratamiento se disponen de interruptores de parada de emergencia que pueden ser accionados por personal que se encuentre dentro de la misma para detener la irradiación en caso necesario	Ubicación del TR en laberinto. El técnico-radioterapeuta puede optar por ubicarse en el laberinto de la sala de tratamiento para evitar que el haz de radiación incida directamente sobre él en caso de quedar atrapado en la misma durante la irradiación.

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
										acceso a la sala de tratamiento. El acceso a la sala de tratamiento cuenta con un dispositivo que interrumpe la irradiación en la sala de tratamiento cuando se traspasa el umbral de acceso

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
Ejecución del tratamiento. Con consecuencias para el público. Sucesos vinculados a fallos del equipo de tratamiento										
131	PUB10.1	Intento de entrada imprevista de una persona a la sala de tratamiento durante la irradiación de un paciente	F_B	Irradiación de magnitud variable pues depende de si se entra en haz directo	C_M	Advertencia del técnico-radioterapeuta en cuarto de control. La ubicación del cuarto de control junto a la entrada a la sala de tratamiento permite al técnico-radioterapeuta controlar el acceso imprevisto a la sala de tratamiento durante la irradiación de la máquina	P_{MB}	R_M	Carga de trabajo moderada	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
					C_M		P_A	R_M	Carga de trabajo moderada	Parada de emergencia en Cuarto de control. En el cuarto de control existe un botón de parada de emergencia que puede ser accionado por el técnico radioterapeuta (TR) para detener la irradiación en caso necesario
132	PUB10.2	Iniciar irradiación con un miembro del público dentro de la sala de tratamiento inadvertidamente	F_B							

II.2. ANÁLISIS DETALLADO DE SECUENCIAS DE RIESGO ALTO: SEGUNDO CRIBADO

II.2.1. Secuencias con riesgo alto y consecuencias muy altas (muy graves)

II.2.1.1. Secuencias que involucran al paciente

Etapa de aceptación y puesta en servicio del equipo de telecobaltoterapia

Cometer un error en el factor de calibración de la cámara y electrómetro (en el laboratorio de patrones de dosimetría). SI PAC2.1

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none">- En las pruebas de aceptación, se realiza una medida de la tasa de kerma en aire a 1 metro y se compara con el valor de tasa de kerma reportado por el fabricante en el certificado. Pueden hacerse la medición de dosis absorbida en agua y correlacionarla con los valores de tasa de kerma reportados en el certificado (Barrera tipo 3 de 8 puntos)- Dos calibraciones independientes una de otra de los haces de radiación, hecha por otra persona distinta y con otro sistema dosimétrico (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Estas barreras son lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), como para rebajar la asignación de probabilidad de fallo de “media” a “baja”, logrando que el riesgo resultante pase de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Calibración del dosímetro clínico en un laboratorio secundario de calibración acreditado.- Sistema de QA del laboratorio secundario de calibración.- Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de calibración, los errores que se pueden cometer con los parámetros y las lecciones aprendidas <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Auditoría postal con dosímetros TLD- Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)- Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento- Auditoria anual externa. Prueba de control de tasa de dosis de referencia- Pruebas dosimétricas de QA. que se realizar durante con frecuencia mensual o anual
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Cometer un error al establecer las condiciones de referencia de medida que implica la determinación errónea de la dosis en condiciones de referencia dosimetría). SI PAC2.3

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Dos calibraciones independientes una de otra de los haces de radiación, hecha por otra persona distinta y con otro sistema dosimétrico (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Planificación de casos de tratamiento de prueba y comparación con mediciones directas, como parte de la puesta en servicio del TPS (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Estas barreras son lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), como para rebajar la asignación de probabilidad de fallo de “media” a “baja”, logrando que el riesgo resultante pase de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de calibración, los errores que se pueden cometer con los parámetros y las lecciones aprendidas - Protocolo de calibración utilizado (TRS-398) <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditoría postal con dosímetros TLD - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento - Auditoria anual externa. Prueba de control de tasa de dosis de referencia - Pruebas dosimétricas de QA. que se realizar durante con frecuencia mensual o anual
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Cometer un error en la determinación de la dosis relativa. (Índice de uniformidad, penumbra, homogeneidad o simetría, el rendimiento en profundidad del haz que da lugar a error en la caracterización de la energía del haz). SI PAC2.7

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Dos calibraciones independientes una de otra de los haces de radiación, hecha por otra persona distinta y con otro sistema dosimétrico (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Planificación de casos de tratamiento de prueba y comparación con mediciones directas, como parte de la puesta en servicio del TPS (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Estas barreras son lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), como para rebajar la asignación de probabilidad de fallo de “media” a “baja”, logrando que el riesgo resultante pase de “alto” a “medio” (R_M)</p>

Criterio	Análisis
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de calibración, los errores que se pueden cometer con los parámetros y las lecciones aprendidas <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento - Auditoria anual externa
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Determinar de forma incorrecta los factores de transmisión de las cuñas. SI PAC2.12

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Dos calibraciones independientes una de otra de los haces de radiación, hecha por otra persona distinta y con otro sistema dosimétrico (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Planificación de casos de tratamiento de prueba y comparación con mediciones directas, como parte de la puesta en servicio del TPS (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Estas barreras son lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), como para rebajar la asignación de probabilidad de fallo de “media” a “baja”, logrando que el riesgo resultante pase de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de calibración, los errores que se pueden cometer con los parámetros y las lecciones aprendidas <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pruebas dosimétricas de QA mensuales y anuales - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento - Auditoria anual externa
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Cometer un error al registrar los resultados de las mediciones realizadas durante la puesta en servicio para ser introducidas al sistema de planificación del tratamiento (TPS). SI PAC2.16

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Verificación redundante de los registros, por otro físico médico (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Planificación de casos de tratamiento de prueba y comparación con mediciones directas, como parte de la puesta en servicio del TPS (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Estas barreras son lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), como para rebajar la asignación de probabilidad de fallo de “media” a “baja”, logrando que el riesgo resultante pase de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de calibración, los errores que se pueden cometer con los parámetros y las lecciones aprendidas - Utilización de una planilla estandarizada para el registro de datos <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - QA del TPS. Pruebas anuales - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Generar de forma incorrecta las tablas con datos para planificación del tratamiento (por ejemplo, las curvas de dosis en profundidad) que se utilizan en planificaciones manuales. SI PAC2.17

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Verificación redundante de los registros, por otro físico médico (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Esta barrera no es lo bastante robustas ($p_1 = 8$), como para rebajar la asignación de probabilidad de fallo de “media” a “baja”, ello NO PERMITE reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 – Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de calibración, los errores que se pueden cometer con los parámetros y las lecciones aprendidas <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento

Criterio	Análisis
	<ul style="list-style-type: none"> - Auditoria anual externa. Revisión de las tablas generadas partiendo de las pruebas de puesta en servicio
A3 – Barreras y reductores adicionales	<ul style="list-style-type: none"> - Efectuar planificaciones con casos de prueba y comparar los resultados con mediciones directas. Los casos pruebas pueden elaborarse partiendo de recomendaciones del OIEA (TRS-430)
A4 - Conclusiones	<p>Para reducir el riesgo es necesario incluir una barrera adicional como la mostrada en A3. Se requieren además mantener eficaces las barreras y reductores existentes. El alto riesgo asociado a esta secuencia accidental demuestra la importancia de contar con un TPS para la planificación de los tratamientos</p>

Realizar una puesta en servicio incompleta del TAC, dando lugar a errores en las escalas de densidad y geométricas. SI PAC2.24

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Planificación de casos de tratamiento de prueba y comparación con mediciones directas, como parte de la puesta en servicio del TPS (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Imagen portal a evaluar por el radiooncólogo y el físico en la sesión inicial de tratamiento, en la que se detectan errores de geometría del tratamiento (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Estas barreras son lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), como para rebajar la asignación de probabilidad de fallo de “media” a “baja”, logrando que el riesgo resultante pase de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Procedimientos de Puesta en servicio del TAC <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento - Auditoria anual externa - Pruebas de QA del sistema de adquisición de imágenes. Si se detectan inconsistencias durante los controles de calidad, según el volumen de pruebas que se realiza periódicamente (Diarias, semanal, mensual, trimestral y anual), se detienen los tratamientos - Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Etapa de mantenimiento de los equipos de telecobaltoterapia

Modificar erróneamente los parámetros críticos del equipo al hacer una reparación. SI PAC3.1

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Registro de actividades de mantenimiento del equipo que detalle los trabajos realizados. Incluye la firma del fisico aceptando su conocimiento al respecto (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Pruebas de aceptación del equipo por parte del fisico inmediatamente posterior a un mantenimiento. Incluye el registro de aceptación para uso clínico firmado por el fisico (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Estas barreras son lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), como para rebajar la asignación de probabilidad de fallo de “media” a “baja”, logrando que el riesgo resultante pase de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Procedimientos de trabajo del electromédico. Verificación previa a la entrega del equipo <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento - Pruebas dosimétricas de QA. que se realizar durante con frecuencia mensual o anual
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Etapa de planeación dosimétrica del tratamiento

Utilizar un valor incorrecto de decaimiento de la fuente de cobalto, para el cálculo manual de los tiempos de tratamiento (sin TPS). SI PAC 7.10

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluación del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo, del fisico y los técnicos de radioterapia (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Verificación de los cálculos del TPS para pacientes individuales, mediante un cálculo de las dosis a puntos de referencia, por un método independiente del cálculo del TPS y por persona distinta a la que hizo la planificación (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Estas barreras son lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), como para rebajar la asignación de probabilidad de fallo de “media” a “baja”, logrando que el riesgo resultante pase de “alto” a “medio”</p>

Criterio	Análisis
	(R _M).
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacitación del dosimetrista y el físico - Mantener la carga de trabajo moderada <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Corregir manualmente de forma indebida los cálculos resultantes del TPS por desconocimiento del mismo (ejemplo: duplicación de la corrección por cuadrado de distancia, duplicación de la corrección por decaimiento, etc.). SI PAC 7.11

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluación del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo, del físico y los técnicos de radioterapia (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Verificación de los cálculos del TPS para pacientes individuales, mediante un cálculo de las dosis a puntos de referencia, por un método independiente del cálculo del TPS y por persona distinta a la que hizo la planificación (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Estas barreras son lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), como para rebajar la asignación de probabilidad de fallo de “media” a “baja”, logrando que el riesgo resultante pase de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacitación del dosimetrista y el físico - Mantener la carga de trabajo moderada <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Producirse un fallo del sistema de planificación del tratamiento. SI PAC7.15

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluación del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo, del físico y los técnicos de radioterapia (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Verificación de los cálculos del TPS para pacientes individuales, mediante un cálculo de las dosis a puntos de referencia, por un método independiente del cálculo del TPS y por persona distinta a la que hizo la planificación (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Estas barreras son lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), como para rebajar la asignación de probabilidad de fallo de “media” a “baja”, logrando que el riesgo resultante pase de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pruebas de QA del TPS. Si se detectan inconsistencias durante los controles de calidad al TPS, según el volumen de pruebas que se realiza periódicamente (Diarias, semanal, mensual, trimestral y anual), se detienen los tratamientos. - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras y reductores existentes

II.2.2. Secuencias con riesgo alto y consecuencias altas “graves”

II.2.2.1. Secuencias que involucran al paciente

Etapa: Prescripción clínica del tratamiento

*Registrar en la hoja de tratamiento un valor de dosis total que no coincide con la prescripción.
SI PAC 4.2*

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - En la etapa de planificación dosimétrica el dosimetrista o el físico-médico (FM) calcula el tiempo de tratamiento introduciendo en el software dos de los tres valores de dosis prescrita, verificando la consistencia entre los mismos, con lo que podría detectar este error (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Evaluación del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo, del físico y los técnicos de radioterapia (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Verificación de los cálculos del TPS para pacientes individuales, mediante un cálculo de las dosis a puntos de referencia, por un método independiente del cálculo del TPS y por persona distinta a la que hizo la planificación (Barrera tipo 3 de 8 puntos)

Criterio	Análisis
	de 8 puntos) Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 * p_3 > 64$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “Baja” a “Muy baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<i>Reductores de frecuencia:</i> - Existencia de protocolos clínicos. - Capacitación del médico <i>Reductores de consecuencias:</i> - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Registrar en la hoja de tratamiento un valor de dosis diaria que no coincide con la prescripción. SI PAC 4.3

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	- En la etapa de planificación dosimétrica el dosimetrista o el físico-médico (FM) calcula el tiempo de tratamiento introduciendo en el software dos de los tres valores de dosis prescrita, verificando la consistencia entre los mismos, con lo que podría detectar este error (Barrera tipo 3 de 8 puntos). - Evaluación del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo, del físico y los técnicos de radioterapia (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Verificación de los cálculos del TPS para pacientes individuales, mediante un cálculo de las dosis a puntos de referencia, por un método independiente del cálculo del TPS y por persona distinta a la que hizo la planificación (Barrera tipo 3 de 8 puntos) Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 * p_3 > 64$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “Baja” a “Muy baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<i>Reductores de frecuencia:</i> - Existencia de protocolos clínicos - Capacitación del médico <i>Reductores de consecuencias:</i> - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar

Criterio	Análisis
	errores en la administración del tratamiento
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Registrar en la hoja de tratamiento un fraccionamiento de dosis que no coincide con la prescripción. SI PAC 4.4

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - En la etapa de planificación dosimétrica el dosimetrista o el físico-médico (FM) calcula el tiempo de tratamiento introduciendo en el software dos de los tres valores de dosis prescrita, verificando la consistencia entre los mismos, con lo que podría detectar este error (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Evaluación del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo, del físico y los técnicos de radioterapia (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Verificación de los cálculos del TPS para pacientes individuales, mediante un cálculo de las dosis a puntos de referencia, por un método independiente del cálculo del TPS y por persona distinta a la que hizo la planificación (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 * p_3 > 64$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “Baja” a “Muy baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Existencia de protocolos clínicos. - Capacitación del médico <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Etapa: Adquisición de datos anatómicos del paciente

Omitir las marcas de referencia de la TAC de simulación sobre el paciente o sobre dispositivos de inmovilización o marcarlas erróneamente. SI PAC 5.5

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Participación del radiooncólogo, del físico y de los técnicos de radioterapia en la colocación e inmovilización del paciente durante la sesión inicial de tratamiento (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Imagen portal a evaluar por el radiooncólogo y el físico en la sesión inicial de tratamiento, en la que se detectan errores de geometría del tratamiento (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Estas barreras son lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), como para rebajar la asignación de probabilidad de fallo de “media” a “baja”, sin embargo ello NO PERMITE reducir el riesgo resultante hasta el nivel de Riesgo “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Existencia de protocolos para la realización del TAC - Carga de trabajo moderada <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento
A3 - Barreras y reductores adicionales	<ul style="list-style-type: none"> - Introducir en los procedimientos una revisión redundante de las marcas de referencia del TAC, a realizar por un técnico diferente del que realiza la TAC
A4 - Conclusiones	Para reducir el riesgo es necesario incluir una barrera adicional como la mostrada en A3. Se requieren además mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Cometer un error al registrar los datos de las particularidades del posicionamiento del paciente consideradas durante la realización de la TAC de simulación por omisión de datos o indicación de datos incorrectos. SI PAC5.8

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Simulación del tratamiento (ya sea por simulación virtual o por simulación real) (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Participación del radiooncólogo, del físico y de los técnicos de radioterapia en la colocación e inmovilización del paciente durante la sesión inicial de tratamiento (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Imagen portal a evaluar por el radiooncólogo y el físico en la sesión inicial de tratamiento, en la que se detectan errores de geometría del tratamiento (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 * p_3 > 64$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “Baja” a “Muy baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>

Criterio	Análisis
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Carga de trabajo moderada <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento - Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Cometer un error en la obtención del contorno anatómico del paciente que implica distorsión en forma y tamaño de dicho contorno (cuando éste se obtiene de forma manual directamente del paciente). SI PAC5.10

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Simulación del tratamiento (ya sea por simulación virtual o por simulación real).(Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Imagen portal a evaluar por el radiooncólogo y el físico en la sesión inicial de tratamiento, en la que se detectan errores de geometría del tratamiento (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Estas barreras son lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), como para rebajar la asignación de probabilidad de fallo de “media” a “baja”, sin embargo ello NO PERMITE reducir el riesgo de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Carga de trabajo moderada - Capacitación del médico radioterapeuta que incluye el tema Técnicas de radioterapia <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento - Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	Para reducir el riesgo es necesario reducir la frecuencia de este suceso iniciador. Sin embargo ello no es posible debido a que la probabilidad de este error humano es muy alta. La única opción de reducción del riesgo es minimizar el número de veces que se realiza la tarea (es decir utilizar mayormente las imágenes para la

Criterio	Análisis
	obtención del contorno anatómico de los pacientes). Se requieren además mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Etapa de delineación de volúmenes

Digitalizar erróneamente el contorno anatómico individual, el volumen blanco y los órganos críticos (cuando éstos se obtienen directamente del paciente en lugar de una TAC). SI PAC 6.5

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Simulación del tratamiento (ya sea por simulación virtual o por simulación real) error (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Participación del radiooncólogo, del físico y de los técnicos de radioterapia en la colocación e inmovilización del paciente durante la sesión inicial de tratamiento (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Imagen portal a evaluar por el radiooncólogo y el físico en la sesión inicial de tratamiento, en la que se detectan errores de geometría del tratamiento (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1*p_2*p_3 > 64$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “Baja” a “Muy baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantener la carga de trabajo moderada - Capacitación del dosimetrista <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento - Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Etapa de planificación del tratamiento

Utilizar erróneamente el TPS al elaborar el plan de tratamiento para un paciente en específico. SI PAC 7.1

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluación del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo, del físico y los técnicos de radioterapia (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Verificación de los cálculos del TPS para pacientes indivi-

Criterio	Análisis
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p>duales, mediante un cálculo de las dosis a puntos de referencia, por un método independiente del cálculo del TPS y por persona distinta a la que hizo la planificación (Barrera tipo 3 de 8 puntos)</p> <p>Estas barreras son lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), como para rebajar la asignación de probabilidad de fallo de “media” a “baja”, sin embargo ello NO PERMITE reducir el riesgo de “alto” a “medio” (R_M)</p> <p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Prohibición explícita para hacer cambio en procedimientos de uso del TPS si estos no están validadas - Capacitación del dosimetrista y el físico <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento - Realizar dosimetría en vivo en la sesión inicial de tratamiento
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	Para reducir el riesgo es necesario incluir una barrera adicional como la mostrada en A3. Se requieren además mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Seleccionar datos erróneos al planificar el tratamiento, tales como los de una fuente diferente a la existente en el equipo o datos de otro equipo que se encuentre modelado en el TPS. SI PAC 7.3

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluación del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo, del físico y los técnicos de radioterapia (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Verificación de los cálculos del TPS para pacientes individuales, mediante un cálculo de las dosis a puntos de referencia, por un método independiente del cálculo del TPS y por persona distinta a la que hizo la planificación (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Estas barreras son lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), como para rebajar la asignación de probabilidad de fallo de “media” a “baja”, sin embargo ello NO PERMITE reducir el riesgo de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantener la carga de trabajo moderada <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar

Criterio	Análisis
errores en la administración del tratamiento	
A3 - Barreras y reductores adicionales	- Realizar dosimetría en vivo en la sesión inicial de tratamiento
A4 - Conclusiones	Para reducir el riesgo es necesario incluir una barrera adicional como la mostrada en A3. Se requieren además mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Configurar un número erróneo de campos. SI PAC 7.6

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluación del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo, del físico y los técnicos de radioterapia (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Simulación del tratamiento (ya sea por simulación virtual o por simulación real) (Barrera tipo 3 de 8 puntos). - Participación del radiooncólogo, del físico y de los técnicos de radioterapia en la colocación e inmovilización del paciente durante la sesión inicial de tratamiento (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 * p_3 > 64$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “Baja” a “Muy baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Protocolos clínicos para los tratamientos - Capacitación del dosimetrista y el físico - Mantener la carga de trabajo moderada <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Omitir la planificación de volúmenes secundarios requeridos. SI PAC 7.7

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluación del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo, del físico y los técnicos de radioterapia (Barrera tipo 3 de 8 puntos)

Criterio	Análisis
	<ul style="list-style-type: none"> - Simulación del tratamiento (ya sea por simulación virtual o por simulación real) (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Participación del radiooncólogo, del físico y de los técnicos de radioterapia en la colocación e inmovilización del paciente durante la sesión inicial de tratamiento (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 * p_3 > 64$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “Baja” a “Muy baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento - Capacitación del dosimetrista y el físico - Mantener la carga de trabajo moderada <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Cometer un error en la elaboración dosimétrica y geométrica del plan de tratamiento, en lo referente a la protección de órganos críticos y tejido normal. SI PAC 7.8

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluación del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo, del físico y los técnicos de radioterapia (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Simulación del tratamiento (ya sea por simulación virtual o por simulación real) (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Imagen portal a evaluar por el radiooncólogo y el físico en la sesión inicial de tratamiento, en la que se detectan errores de geometría del tratamiento (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 * p_3 > 64$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “Baja” a “Muy baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacitación del dosimetrista y el físico - Mantener la carga de trabajo moderada <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis

Criterio	Análisis
	por signos visuales (coloración de la piel, etc.)
-	Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento
-	Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Cometer un error de planeación de técnicas o situaciones especiales. (Ejemplo: dosis únicas de emergencia). SI PAC7.9

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluación del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo, del físico y los técnicos de radioterapia (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Participación del radiooncólogo, del físico y de los técnicos de radioterapia en la colocación e inmovilización del paciente durante la sesión inicial de tratamiento (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Estas barreras son lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), como para rebajar la asignación de probabilidad de fallo de “media” a “baja”, logrando que el riesgo resultante pase de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Carga de trabajo moderada - Capacitación del dosimetrista y el físico - Protocolos clínicos para los tratamientos
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Introducir datos erróneos en el TPS para el cálculo del tiempo de tratamiento. SI PAC7.12

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluación del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo, del físico y los técnicos de radioterapia (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Verificación de los cálculos del TPS para pacientes individuales, mediante un cálculo de las dosis a puntos de referencia, por un método independiente del cálculo del TPS y por persona distinta a la que hizo la planificación (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Estas barreras son lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), como para rebajar la asignación de probabilidad de fallo de “media” a “ba-</p>

Criterio	Análisis
	ja”, sin embargo ello NO PERMITE reducir el riesgo de “alto” a “medio” (R_M)
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Carga de trabajo moderada <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento - Realizar dosimetría en vivo en la sesión inicial de tratamiento
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	Para reducir el riesgo es necesario incluir una barrera adicional como la mostrada en A3. Se requieren además mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Cometer un error al documentar el resultado de la planificación del tratamiento (ejemplo: tiempo de tratamiento, distancia del foco a la superficie, tamaño de campo, ángulo del gantry, ángulo del colimador, conformación de campo, cuñas, posición de camilla). SI PAC7.14

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Participación del radiooncólogo, del físico y de los técnicos de radioterapia en la colocación e inmovilización del paciente durante la sesión inicial de tratamiento (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Imagen portal a evaluar por el radiooncólogo y el físico en la sesión inicial de tratamiento, en la que se detectan errores de geometría del tratamiento (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Estas barreras son lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), como para rebajar la asignación de probabilidad de fallo de “media” a “baja”, sin embargo ello NO PERMITE reducir el riesgo de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Carga de trabajo moderada - Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento - Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría - Realizar dosimetría en vivo en la sesión inicial de tratamiento
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	Para reducir el riesgo es necesario incluir una barrera adicional como la mostrada en A3. Se requieren además mantener eficaces

las barreras y reductores existentes

Etapa de elaboración de moldes

Omitir la elaboración de bloques de conformación personalizados. SI PAC8.1

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Durante el inicio de tratamiento se deben colocar los bloques de conformación de los campos que así lo requieren, verificando la correcta colocación de estos contra la plantilla generada por el TPS (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Durante el inicio de tratamiento se marca en la piel del paciente la configuración del campo utilizando la luz de campo que se proyecta sobre la misma, verificando la correcta colocación de los bloques contra la plantilla generada por el TPS (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Imagen portal a evaluar por el radiooncólogo y el físico en la sesión inicial de tratamiento, en la que se detectan errores de geometría del tratamiento (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 * p_3 > 64$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “Baja” a “Muy baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Plantilla generada por el TPS que indican la existencia de moldes - Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento. Impresión de los datos directamente de la salida del TPS <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento - Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Cometer un error al elaborar los accesorios personalizados (Bolus, compensadores, inmovilizadores, bloques de conformación). El error puede ser tal como elaborar los dispositivos con características diferentes a las prescritas (tamaño diferente o espesor diferente). SI PAC8.2

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Durante el inicio de tratamiento se deben colocar los bloques de conformación de los campos que así lo requieren, verificando la correcta colocación de estos contra la plantilla generada por el TPS (Barrera tipo 3 de 8 puntos)

Criterio	Análisis
	<ul style="list-style-type: none"> - Durante el inicio de tratamiento se marca en la piel del paciente la configuración del campo utilizando la luz de campo que se proyecta sobre la misma, verificando la correcta colocación de los bloques contra la plantilla generada por el TPS (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Imagen portal a evaluar por el radiooncólogo y el físico en la sesión inicial de tratamiento, en la que se detectan errores de geometría del tratamiento (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 * p_3 > 64$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “Baja” a “Muy baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Plantilla generada por el TPS que indican la existencia de moldes - Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento. Impresión de los datos directamente de la salida del TPS - Capacitación del personal de sala de molde <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento - Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Etapa inicio del tratamiento

Colocar erróneamente al paciente en la mesa de tratamiento para la sesión inicial del tratamiento. SI PAC9.2

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none">- Participación del radiooncólogo, del físico y de los técnicos de radioterapia en la colocación e inmovilización del paciente durante la sesión inicial de tratamiento (Barrera tipo 3 de 8 puntos)- Imagen portal a evaluar por el radiooncólogo y el físico en la sesión inicial de tratamiento, en la que se detectan errores de geometría del tratamiento (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Estas barreras son lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), como para rebajar la asignación de probabilidad de fallo de “media” a “baja”, sin embargo ello NO PERMITE reducir el riesgo resultante hasta el nivel de Riesgo “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Carga de trabajo moderada- Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento. Impresión de los datos directamente de la salida del TPS <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.)- Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento- Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría<ul style="list-style-type: none">- Incluir fotografía con las particularidades del posicionado durante la realización de la TAC de simulación, en la hoja de tratamiento
A3 - Barreras y reductores adicionales	<p>Esta medida reduciría la frecuencia del suceso iniciador. Con este reductor serían un total de tres reductores con lo cual la frecuencia pasa de “media” a “baja” y con ello el riesgo pasa de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A4 - Conclusiones	<p>Para reducir el riesgo es necesario incluir un reductor de frecuencia adicional como el mostrado en A3. Se requieren además mantener eficaces las barreras y reductores existentes. Se evidencia la importancia de los reductores de frecuencia como elemento para reducir el riesgo</p>

Cometer un error al ubicar al paciente respecto al isocentro planificado (tratamiento isocéntrico, DFI constante), dando lugar a un error en el posicionado del paciente (mayor de 3 mm) en la sesión inicial de tratamiento. SI PAC9.3

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Durante el posicionamiento del paciente en el inicio de tratamiento se verifica, para cada campo a tratar, la ubicación del PTV mediante un lazo de verificación que comprueba la correspondencia entre la distancia fuente isocentro (DFI) y la distancia fuente-superficie (DFS) con los valores del plan, pudiéndose detectar este error (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Imagen portal a evaluar por el radiooncólogo y el físico en la sesión inicial de tratamiento, en la que se detectan errores de geometría del tratamiento (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Durante el posicionamiento y verificación del campo siguiente se pueden detectar posibles errores (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 * p_3 > 64$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “Baja” a “Muy baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Carga de trabajo moderada <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento - Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Cometer errores al ubicar al paciente para tratamientos no isocéntricos (DFS constante), tales como posicionado incorrecto del paciente (mayor de 3 mm) debido a errores en la sesión inicial del tratamiento. SI PAC9.4

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Durante el posicionamiento del paciente en el inicio de tratamiento se verifica, para cada campo a tratar, la ubicación del PTV mediante un lazo de verificación que comprueba la correspondencia entre la distancia fuente isocentro (DFI) y la distancia fuente-superficie (DFS) con los valores del plan, pudiéndose detectar este error (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Imagen portal a evaluar por el radiooncólogo y el físico en la sesión inicial de tratamiento, en la que se detectan errores de geometría del tratamiento (Barrera tipo 3 de 8 puntos)

Criterio	Análisis
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p>Estas barreras son lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), como para rebajar la asignación de probabilidad de fallo de “media” a “baja”, logrando que el riesgo resultante pase de “alto” a “medio” (R_M)</p> <p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Carga de trabajo moderada <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento - Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Seleccionar erróneamente los ángulos de la mesa de tratamiento en la sesión inicial de tratamiento. SI PAC9.5

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Participación del radiooncólogo, del físico y de los técnicos de radioterapia en la colocación e inmovilización del paciente durante la sesión inicial de tratamiento (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Imagen portal a evaluar por el radiooncólogo y el físico en la sesión inicial de tratamiento, en la que se detectan errores de geometría del tratamiento (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Estas barreras son lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), como para rebajar la asignación de probabilidad de fallo de “media” a “baja”, logrando que el riesgo resultante pase de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Carga de trabajo moderada <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento - Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Seleccionar erróneamente las dimensiones del campo en la sesión inicial del tratamiento. SI PAC9.6

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Participación del radiooncólogo, del físico y de los técnicos de radioterapia en la colocación e inmovilización del paciente durante la sesión inicial de tratamiento (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Imagen portal a evaluar por el radiooncólogo y el físico en la sesión inicial de tratamiento, en la que se detectan errores de geometría del tratamiento (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Estas barreras son lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), como para rebajar la asignación de probabilidad de fallo de “media” a “baja”, sin embargo ello NO PERMITE reducir el riesgo resultante hasta el nivel de Riesgo “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Carga de trabajo moderada <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento - Durante el posicionamiento para el tratamiento diario Verificación con la luz de campo la correspondencia del campo a tratar con las marcas del campo en la piel del paciente pudiéndose detectar errores - Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría
A3 - Barreras y reductores adicionales	<ul style="list-style-type: none"> - Diseñar una modificación para la unidad de tratamiento que permita activar una alarma o un enclavamiento y sea una barrera adicional
A4 - Conclusiones	<p>Para reducir el riesgo es necesario incluir una barrera del tipo de la mostrada en A3. Se requieren además mantener eficaces las barreras y reductores existentes. La imposibilidad de reducir el riesgo en esta secuencia accidental demuestra una limitación de la tecnología de este tipo de equipo</p>

Omitir las cuñas en la sesión inicial del tratamiento o colocarlas erróneamente. SI PAC9.7

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Enclavamiento del equipo debido al codificador de cuñas (Barrera tipo 1 de 32 puntos) - Participación del radiooncólogo, del físico y de los técnicos de radioterapia en la colocación e inmovilización del paciente durante la sesión inicial de tratamiento (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Estas barreras son lo bastante robustas ($p_1 * p_2 > 64$), como para rebajar la asignación de probabilidad de fallo de “media” a “muy baja”, ello permite reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>

A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<i>Reductores de frecuencia:</i> - Carga de trabajo moderada <i>Reductores de consecuencias:</i> - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Cometer un error en la colocación de bloques de conformación. SI PAC9.8

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Participación del radiooncólogo, del físico y de los técnicos de radioterapia en la colocación e inmovilización del paciente durante la sesión inicial de tratamiento (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Durante el inicio de tratamiento se deben colocar los bloques de conformación de los campos que así lo requieren, verificando la correcta colocación de estos contra la plantilla generada por el TPS (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Imagen portal a evaluar por el radiooncólogo y el físico en la sesión inicial de tratamiento, en la que se detectan errores de geometría del tratamiento (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 * p_3 > 64$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “Baja” a “Muy baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<i>Reductores de frecuencia:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Carga de trabajo moderada <i>Reductores de consecuencias:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Durante el posicionamiento para el tratamiento diario Verificación con la luz de campo la correspondencia del campo a tratar con las marcas del campo en la piel del paciente pudiéndose detectar errores - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento - Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Omitir la colocación de los modificadores del haz (bolus, compensadores) en la sesión inicial del tratamiento, o colocarlos erróneamente. SI PAC9.9

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barre-	- Participación del radiooncólogo, del físico y de los técnicos

Criterio	Análisis
ras existentes	<p>de radioterapia en la colocación e inmovilización del paciente durante la sesión inicial de tratamiento (Barrera tipo 3 de 8 puntos)</p> <p>Esta barrera no es lo bastante robustas ($p_1 = 8$), como para rebajar la asignación de probabilidad de fallo de “media” a “baja”, ello NO PERMITE reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento. Impresión de los datos directamente de la salida del TPS - Carga de trabajo moderada <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento - Realizar dosimetría en vivo en la sesión inicial de tratamiento
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	<p>Para reducir el riesgo es necesario incluir una barrera adicional como la mostrada en A3. Se requieren además mantener eficaces las barreras y reductores existentes</p>

Omitir registrar el plan de tratamiento modificado (ajustado) durante el inicio de tratamiento del paciente. SI PAC9.11

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Procedimiento administrativo que consiste en la entrega al paciente de una tarjeta con cita para un nuevo inicio de tratamiento (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Verificación con la luz de campo la correspondencia del campo a tratar con las marcas del campo en la piel del paciente pudiéndose detectar errores de geometría en el posicionamiento (Durante el posicionamiento para el tratamiento diario) (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Estas barreras son lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), como para rebajar la asignación de probabilidad de fallo de “media” a “baja”, logrando que el riesgo resultante pase de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Carga de trabajo moderada <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento

Criterio	Análisis
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Cometer un error en el marcado definitivo del paciente (perímetro del campo, sus bordes o el centro). SI PAC9.12

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	No existen barreras directas
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Carga de trabajo moderada <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento - Imagen portal semanal, con la que se puede detectar errores de geometría
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No es posible reducir el riesgo en el caso de esta secuencia accidental. Esta refleja la importancia de los reductores de consecuencias reflejados en A2, ya que si los mismos son capaces de detectar a tiempo la ocurrencia del accidente será posible lograr que las consecuencias sean medianas

Etapa posicionamiento para tratamiento diario

Omitir llevar a cabo las modificaciones del plan de tratamiento resultantes del control médico semanal. SI PAC10.1

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	No existen barreras directas
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Protocolo para implementar los cambios en los tratamientos - Mantener las condiciones de trabajo del técnico propiciando la concentración para evitar distracciones - Carga de trabajo moderada <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar

Criterio	Análisis
	errores en la administración del tratamiento
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No es posible reducir el riesgo en el caso de esta secuencia accidental. Esta refleja la importancia de los reductores de consecuencias reflejados en A2, ya que si los mismos son capaces de detectar a tiempo la ocurrencia del accidente será posible lograr que las consecuencias sean medianas

Producirse una desviación de los indicadores láser. SI PAC10.14

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Verificación con la luz de campo la correspondencia del campo a tratar con las marcas del campo en la piel del paciente (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Chequeo cruzado entre las marcas Laser y el resultado del telémetro (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Control diario del laser. La evaluación del control del laser permite verificar si éste mantiene su constancia, en caso contrario, se detienen los tratamientos (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 * p_3 > 64$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “Baja” a “Muy baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pruebas de QA mensual del láser. La evaluación del control del láser permite verificar si éste mantiene su constancia, en caso contrario, se detienen los tratamientos - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Etapa administración del tratamiento diario

Intentar continuar dando sesiones de tratamiento una vez alcanzado el número de sesiones prescrita”. SI PAC10.18

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Registro manual independiente de la computadora de tratamiento por parte del técnico en radioterapia (Barrera tipo 3 de

Criterio	Análisis
	8 puntos)
	- Participación activa del paciente que alerta al técnico sobre las particularidades del tratamiento (Barrera tipo 3 de 8 puntos)
	Estas barreras son lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), como para rebajar la asignación de probabilidad de fallo de “media” a “baja”, sin embargo ello NO PERMITE reducir el riesgo resultante hasta el nivel de Riesgo “medio” (R_M)
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<i>Reductores de frecuencia:</i> - Carga de trabajo moderada <i>Reductores de consecuencias:</i> - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento
A3 - Barreras y reductores adicionales	- Diseñar una modificación para la unidad de tratamiento que permita activar una alarma o un enclavamiento y sea una barrera adicional
A4 - Conclusiones	Para reducir el riesgo es necesario incluir una barrera del tipo de la mostrada en A3. Se requieren además mantener eficaces las barreras y reductores existentes. La imposibilidad de reducir el riesgo en esta secuencia accidental demuestra una limitación de la tecnología de este tipo de equipo

Modificar el plan de tratamiento de un paciente a partir de la evaluación de un paciente erróneo, en el control médico semanal. SI PAC10.27.

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	- Evaluación del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo, del físico y los técnicos de radioterapia. Al evaluar el nuevo plan de tratamiento (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Participación del radiooncólogo, del físico y de los técnicos de radioterapia en la colocación e inmovilización del paciente durante la sesión inicial de tratamiento. Al realizar nuevamente la primera puesta (Barrera tipo 3 de 8 puntos)
	Estas barreras son lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), como para rebajar la asignación de probabilidad de fallo de “media” a “baja”, logrando que el riesgo resultante pase de “alto” a “medio” (R_M)
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<i>Reductores de frecuencia:</i> - Carga de trabajo moderada - La fotografía del paciente que se inserta en la hoja de tratamiento que elabora el oncólogo-radioterapeuta (OR) al finalizar la prescripción clínica del tratamiento <i>Reductores de consecuencias:</i> - Posicionado diario del paciente, en el cual los técnicos de radioterapia pueden detectar errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento

Criterio	Análisis
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras y reductores existentes

II.2.3. Secuencias con riesgo alto y consecuencias “medianas”

II.2.3.1. Secuencias que involucran al paciente

Etapa: Posicionamiento para tratamiento diario

Moverse la mesa de tratamiento debido a haberse omitido fijarla al preparar el tratamiento diario. SIPAC10.4

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	No existen barreras directas
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacitación del técnico - Operar con movimientos motorizados de la camilla, evitando liberar los frenos - Carga de trabajo moderada <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Observación del transcurso del tratamiento por el circuito cerrado de TV y accionamiento del botón de emergencia
A3 - Barreras y reductores adicionales	- Diseñar una modificación para la unidad de tratamiento que permita activar una alarma o un enclavamiento y sea una barrera adicional
A4 - Conclusiones	Para reducir el riesgo es necesario incluir una barrera del tipo de la mostrada en A3. Se requieren además mantener eficaces los reductores existentes. La imposibilidad de reducir el riesgo en esta secuencia accidental demuestra una limitación de la tecnología de este tipo de equipo

Omitir un bolus o colocarlo erróneamente. SIPAC10.12

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	No existen barreras directas
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento. Impresión de los datos directamente de la salida del TPS - Carga de trabajo moderada
A3 - Barreras y reductores adicionales	- Desarrollar un procedimiento para identificar el bolus de manera inequívoca (por ejemplo código de barras fijado a cada

Criterio	Análisis
A4 - Conclusiones	Bolus que lo pueda verificar el técnico tras colocarlo sobre el paciente y comprobar la coincidencia con el número escrito en la hoja de tratamiento)
A4 - Conclusiones	Para reducir el riesgo es necesario incluir una barrera del tipo de la mostrada en A3. Se requieren además mantener eficaces los reductores existentes

Etapa: administración del tratamiento

El paciente intenta un movimiento significativo (observable) de forma voluntaria o involuntaria durante la administración del tratamiento. SI PAC10.23

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - La utilización de dispositivos de inmovilización que impiden el movimiento significativo del paciente (Barrera tipo 1 de 32 puntos que actúa como un bloqueo físico) - Sedación en casos aplicables que impiden el movimiento significativo del paciente (Barrera tipo 1 de 32 puntos que actúa como un bloqueo físico) <p>Estas barreras son lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), como para rebajar la asignación de probabilidad de fallo de “media” a “baja”, logrando que el riesgo resultante pase de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Visualización a través del monitor y accionamiento del interruptor de emergencia - Uso del intercomunicador en cuarto de control que permite la comunicación bidireccional entre el paciente y los técnicos-radioterapeutas para interrumpir el tratamiento
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces los reductores de frecuencia existentes

Moverse de manera significativa (observable) el paciente antes del inicio de la administración del tratamiento. SI PAC10.24

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Monitores de televisión en cuarto de control que permiten al técnico-radioterapeuta observar al paciente durante la administración del tratamiento. Repositionamiento del paciente cuando se ha detectado el movimiento (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Intercomunicadores en cuarto de control que permite la comunicación bidireccional entre el paciente y los técnicos-radioterapeutas durante la administración del tratamiento. Repositionamiento del paciente cuando se ha detectado el movimiento (Barrera tipo 4 de 4 puntos)

Criterio	Análisis
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	Estas barreras son lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), como para rebajar la asignación de probabilidad de fallo de “media” a “baja”, logrando que el riesgo resultante pase de “alto” a “medio” (R_M)
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces los reductores de frecuencia existentes

Seleccionar erróneamente, en el panel de control del equipo, parámetros diferentes de lo prescrito en la planilla de tratamiento (tiempo de tratamiento, modo estacionario o rotacional, etc.). SI PAC10.25

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	No existen barreras directas
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento. Impresión de los datos directamente de la salida del TPS - Carga de trabajo moderada - Mantener las condiciones de trabajo del técnico propiciando la concentración para evitar distracciones <p>Estos reductores se consideran lo bastante robustos, que justifican bajar la estimación de la frecuencia de “media” a “baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces los reductores de frecuencia existentes

Registrar erróneamente los datos de la sesión diaria en la hoja de tratamiento. SI PAC10.26

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	No existen barreras directas
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantener las condiciones de trabajo del técnico propiciando la concentración para evitar distracciones - Carga de trabajo moderada - Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento. Impresión de los datos directamente de la salida del

Criterio	Análisis
	<p style="text-align: center;">TPS</p> <p>Estos reductores se consideran lo bastante robustos, que justifican bajar la estimación de la frecuencia de “alta” a “media”, sin embargo esto NO PERMITE reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p> <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisión médica semanal del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento - Diseñar una modificación al equipo que active una alarma o un bloqueo que sirva de barrera frente a esta secuencia accidental (ejemplo: un sistema de registro y verificación del tratamiento que alerta sobre este error)
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	Para reducir el riesgo es necesario incluir una barrera del tipo de la mostrada en A3. Se requieren además mantener eficaces los reductores existentes

II.2.4. Secuencias con riesgo alto y consecuencias muy altas (muy graves)

II.2.4.1. Secuencias que involucran al público

Etapa de instalación inicial de los equipos de telecobaltoterapia

Producirse un robo de una fuente de telecobaltoterapia y pasar al dominio público. SI PUB1.2.

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<ul style="list-style-type: none"> - Almacenamiento en sitios autorizados (Barrera tipo 3 de 8 puntos) - Medidas de seguridad física de los locales de almacenamiento. (cierres y candados) (Barrera tipo 3 de 8 puntos) <p>Estas barreras son lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), como para rebajar la asignación de probabilidad de fallo de “media” a “baja”, logrando que el riesgo resultante pase de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Registro de control de las fuentes - Inventario periódico de fuentes <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan de emergencias radiológicas
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras y reductores existentes

APÉNDICE III. BRAQUITERAPIA DE ALTA TASA DE DOSIS

III.1. APLICACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO: PRIMER CRIBADO

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
Instalación inicial de equipos. Con consecuencias para los pacientes										
PAC1.1		Suministro de fuente equivocada	F_{MB}	C_A	Durante la instalación de la fuente se verifica el No de Serie de la fuente del certificado contra el No de serie estampado en el extremo del cable	P_B	R_M	Procedimiento de control en el des- pacho de la fuente en fábrica	Pruebas de control de calidad. Che- queo mensual de la intensidad de la fuente (tasa de kerma)	Pruebas de control de calidad. Che- queo mensual de la intensidad de la fuente (tasa de kerma)
					Durante la instalación de la fuente se verifica el modelo de fuente por el código de colores y diseño del conector			Adquisición solo a proveedores reconocidos	Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento	Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento
								Durante las pruebas de puesta en servicio se realiza la calibración de la fuente y se compara los resultados de esta contra el valor de tasa de kerma reportado en el certificado		

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
PAC1.2		Introducir datos erróneos de la fuente al panel de control del equipo de bráquiterapia, en la puesta en servicio del equipo	F_B		C_{MA}	Durante las pruebas de aceptación se realiza el test de aceptación de la unidad de tratamiento. Verificación de los datos reportados por el panel de control contra los reportados en el certificado de calibración	P_B	R_M	Capacitación del físico	Pruebas de control de calidad. Chequeo mensual de la intensidad de la fuente (tasa de kerma)

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
PAC1.3	Error en el certificado del fabricante de la fuente.	F_B	Si la diferencia es grande, puede dar lugar a dosis de tratamiento muy diferentes, afectando a muchos pacientes.	C_{MA}	Calibración de la fuente durante la puesta en servicio y comparación del resultado con el valor de tasa de kerma que consta en el certificado	P_M	R_A	Capacitación física	Pruebas de control de calidad. Chequeo mensual de la intensidad de la fuente (tasa de kerma)	Adquisición solo a proveedores reconocidos

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
PAC1.4		Introducir valores erróneos de los parámetros electromecánicos del equipo, en la puesta en servicio, occasionando el posicionamiento incorrecto de la fuente (ejemplo, par óptico, longitud del cable, longitud de los tubos de transmisiones motor de pasos, etc.)	F_B	C_{MA}	Verificación durante la instalación. (autoradiografía o regla de chequeo)	P_B	R_M	Capacitación física	Pruebas de control de calidad. Medicación de la posición de la fuente manualmente	Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
PAC1.5		Variaciones significativas del tiempo de tránsito de la fuente (no atascamiento)	F_{MB}	C_M Durante las pruebas de puesta en servicio se determina el tiempo de transito de la fuente y puede detectarse este fallo del equipo		P_M	R_M	Capacitación física	Pruebas de control de calidad. Medición del tiempo de transito de la fuente para cada cambio de fuente	
PAC1.6		Errores de diseño y/o fabricación de fuentes (diámetro, longitud, encapsulado, etc.)	F_{MB}	Afecta a múltiples pacientes pero no se da crédito a errores muy grandes de estos parámetros pues existiría incompatibilidad con los parámetros tecnológicos del equipo.	C_A Verificación durante la instalación de la fuente.	P_M	R_M	Capacitación física	Capacitación del electromédico Adquisición solo a proveedores reconocidos	
PAC1.7		Falla en la reproducibilidad en el posicionamiento de la fuente	F_B	Puede provocar errores de dosis mayores del 20 %. Para todos los pacientes y para todo el tratamiento	C_{MA} Verificación durante la instalación. (autoradiografía o regla de chequeo)	P_M	R_A	Capacitación física	Pruebas de control de calidad. Medición de la posición de la fuente manualmente Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reducidores de consecuencias
	PAC1.8	Falla en la reproducibilidad en el tiempo de parada de la fuente	F_B	Puede provocar errores de dosis mayores del 20 %. Para todos los pacientes y para todo el tratamiento	C_{MA}	Durante las pruebas de puesta en servicio se verifica la reproducibilidad del temporizador	P_M	R_A	Capacitación física	Pruebas de control de calidad. Verificación del temporizador, trimestral
				Existencia de un temporizador redundante que bloquee el equipo en caso de este caso					Capacitación técnica	Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento
10.	POE1.2	Atascamiento anómalo de la fuente durante el cambio o cambio de la misma	F_B	Suponemos que en el peor caso la fuente quede fuera del blindaje y provoque a los trabajadores	C_A	Procedimiento de cambio de fuentes en correspondencia con las recomendaciones del fabricante. Utilización de un dosímetro portátil con alarma sonora	P_M	R_A	Capacitación de los electromédicos	Adquisición solo a proveedores reconocidos
				dosis que supera el umbral de los efectos deterministas. No se da crédito a que pueda provocar la muerte o daños limitantes a los POE		Detector estacionario de tasa de dosis, señalización sonora que indica que la fuente se ha quedado expuesta				Adquisición solo a proveedores reconocidos

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
11.	POE1.3	Deficiencias en el blindaje de la sala	F_B	Provoca dosis anómalas al personal del servicio	C_M	Durante las pruebas de aceptación se realiza el levantamiento radiométrico alrededor de la sala	P_M	R_M	Realización de cálculos de blindaje por metodologías recomendadas	Levantamiento radiométrico periódico

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
Instalación inicial de equipos. Con consecuencia para el público										
12.	PUB1.1	Deficiencias en el blindaje de la sala	F_B	Dosis anómalas para el público	CM	Durante las pruebas de aceptación se realiza el levantamiento radiométrico alrededor de la sala	P_M	R_M	Realización de cálculos de blindaje por metodologías recomendadas	Levantamiento radiométrico periódico
Aceptación y puesta en servicio del equipo de braquiterapia (HDR)										
13.	PAC2.1	Error de calibración de la cámara y electrometro (en el laboratorio de patrones de dosimetría)	F_{MB}	C_{MA}	Calibración de la fuente durante la puesta en servicio y comparación del resultado con el valor de tasa de kerma que consta en el certificado	P_M	R_A	Capacitación física	Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento	Aceptación externa de la dosimetría del servicio con equipamiento diferente
					Verificación de los resultados de la calibración, de manera independiente redundante, por otro físico médico y con otro sistema dosimétrico					QA del hospital. Verificación del sistema dosimétrico
										Calibración del dosímetro clínico

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
									en un laboratorio secundario de calibración acreditado	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
14.	PAC2.2	Error al utilizar el certificado de calibración (error de lectura del coeficiente de calibración, confusión de Nk con ND,w, , Po y To)	F_B	C_{MA}	Calibración de la fuente durante la puesta en servicio y comparación del resultado con el valor de tasa de kerma que consta en el certificado	P_M	R_A	Capacitación física	Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento	Auditoría externa de la dosimetría del servicio con equipamiento diferente

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
15.	PAC2.3	Utilización de un valor incorrecto de presión y temperatura local, (incluye utilización de instrumento descalibrado, lectura errónea o aplicación de valores otro lugar, como el laboratorio teorológico o aeropuerto)	F_B	C_M Procedimiento que requiera verificar el valor leído frente a valores típicos de P y T Verificación de los resultados de la calibración, de manera independiente redundante, por otro físico médico y con otro sistema dosimétrico	P_M	R_M	Capacitación del físico	Auditoria externa de la dosimetría del servicio con equipamiento diferente.	Calibración actualizada del Barómetro y el termómetro	Pruebas dosimétricas de QA mensuales y anuales
16.	PAC2.4	Error de interpretación de las cifras decimales del temporizador del equipo de bráquiterapia y/o electrómetro, durante la calibración de la fuente	F_B	C_{MA} Calibración de la fuente durante la puesta en servicio y comparación del resultado con el valor de tasa de kerma que consta en el certificado	P_M	R_A	Capacitación del físico	Auditoria externa de la dosimetría del servicio con equipamiento diferente	Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento	Verificación de los resultados de la calibración, de manera independiente redundante, por otro físico médico y con otro sistema dosimétrico

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
17.	PAC2.5	Utilización de valores incorrectos de descamiento de la fuente	F_{MB}	C_{MA}	Calibración de la fuente durante la puesta en servicio y comparación del resultado con el valor de tasa de kerma que consta en el certificado	P_M	R_A	Capacitación del físico	Auditoria externa de la dosimetría del servicio con equipamiento diferente	
18.	PAC2.6	Determinación incorrecta del coeficiente de corrección por el tiempo efectivo de irradiación	F_B	C_M	Verificación de los resultados de la calibración, de manera independiente redundante, por otro físico médico y con otro sistema dosimétrico	P_M	R_M	Capacitación del físico	Auditoria externa de la dosimetría del servicio con equipamiento diferente	Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento
								Uso de protocolos de calibración reconocidos internacionalmente	QA del hospital, Determinación del Tiempo efectivo de irradiación, cada vez que se cambia la fuente	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
19.	PAC2.7	Error en la determinación de la tasa de kerma en aire en condiciones de referencia	F_B	C_{MA}	Calibración de la fuente durante la puesta en servicio y comparación del resultado con el valor de tasa de kerma que consta en el certificado	P_M	R_A	Capacitación del físico	Auditoria externa de la dosimetría del servicio con equipamiento diferente	
20.	PAC2.8	Suministrar aplicadores y accesorios con defectos de fabricación (dimensiones geométricas del aplicador, observaciones, etc.)	F_{MB}	C_{MA}	Verificación de los resultados de la calibración, de manera independiente redundante, por otro físico médico y con otro sistema dosimétrico	P_B	R_M	Capacitación del físico	Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento	Uso de protocolos de calibración reconocidos internacionalmente
					Durante las pruebas de puesta en servicio se realiza la verificación y calibración de los accesorios					
					Verificación redundante de los aplicadores por otro Físico médico y por el radioterapeuta					Adquisición solo a proveedores reconocidos
					Bloqueos tecnológicos del equipo ante posibles defectos en los aplicadores (obstrucciones, dimensiones del aplicador, acoples, etc.)					Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
21.	PAC2.9	Error al utilizar F _B registros deficientes o poco claros (ej. tasa de kerma en aire en condiciones de referencia, factores de conversión, etc.) para generar parámetros básicos para todos los tratamientos en el panel de control de la máquina	C_{MA}	Pruebas de puesta en servicio del TPS. Revisión redundante por otro físico de los datos introducidos al TPS	P_{MB}	R_M	Capacitación física	Verificación anual de la base de datos del TPS como parte del programa de QA	Capacitación del dosimetrista	Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
22.	PAC2.10	Generación incorrecta de tablas de datos para la planificación del tratamiento (tabla de decaimiento de la intensidad de la fuente). Este suceso se refiere a planificaciones de tratamiento manuales sin TPS	F_B	C_{MA}	Revisión redundante de las tablas para cálculos manuales, realizada por otro físico médico	P_M	R_A	Capacitación del físico	Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento	
Aceptación y puesta en servicio del equipo de adquisición de imágenes										
23.	PAC2.11	Dejar incompleta la puesta en servicio de los equipos de imagen (por ej.: errores en las escalas de densidad y geométricas de las imágenes de CT)	F_B	C_{MA}	Comparar las imágenes obtenidas con maniquí de dimensiones y densidad conocidos antes del uso clínico del equipo	P_M	R_A	Capacitación del físico	Pruebas establecidas al equipo de imagen utilizado	Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
Aceptación y puesta en servicio del sistema de planificación (TPS)										
24.	PAC2.12	Introducir erróneamente constante de tasa de dosis en el TPS	F_M	C_{MA}	Pruebas de aceptación y puesta en servicio del TPS. Revisión redundante por otro físico de los datos introducidos al TPS	P_{MB}	R_M	Capacitación del físico, que incluya el proceso completo de puesta en servicio de un TPS, de las pruebas a efectuar y de las lecciones aprendidas de las exposiciones accidentales	Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento	Verificación anual de la base de datos del TPS como parte del programa de QA

Verificación de la tasa de kerma en puntos alrededor, comparando los resultados de cálculo del TPS para dicha fuente, con los valores publicados (Ejemplo F. Williamson and Z. Li, "Monte Carlo aided dosimetry of the microselectron pulsed and high dose-rate Ir-192 sources", Med. Phys. 22, 809-819 ~1995)

Evaluación conjunta del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo y del fisico médico. En esta evaluación se puede detectar cualquier secuencia iniciada en las etapas anteriores a la etapa de planificación dosimétrica

Verificación de los cálculos

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
				resultantes de la planificación dosimétrica del tratamiento, mediante cálculo independiente por un fisicomédico diferente al que planificó el caso						

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
25.	PAC2.13	Cometer un error al introducir la función radial en el planificador en la puesta en servicio del mismo	F_{MB}	C_{MA}	Pruebas de aceptación y puesta en servicio del TPS. Revisión redundante por otro físico de los datos introducidos al TPS	P_B	R_M	Capacitación del físico	Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento	Verificación anual de la base de datos del TPS como parte del programa de QA

Verificación de la tasa de kerma en puntos alrededor, comparando los resultados de cálculo del TPS para dicha fuente, con los valores publicados (Ejemplo F. Williamson and Z. Li, "Monte Carlo aided dosimetry of the microselectron pulsed and high dose-rate Ir-192 sources", Med. Phys. 22, 809-819 ~1995)

Evaluación conjunta del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo y del físico médico. En esta evaluación se puede detectar cualquier secuencia iniciada en las etapas anteriores a la etapa de planificación do-simétrica

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
26.	PAC2.14	Cometer un error al introducir la función de anisotropía en el planificador en la puesta en servicio del mismo	F_{MB}	C_{MA}	Pruebas de aceptación y puesta en servicio del TPS. Revisión redundante por otro físico de los datos introducidos al TPS	P_B	R_M	Capacitación del físico	Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento	Verificación anual de la base de datos del TPS como parte del programa de QA

Verificación de la tasa de kerma en puntos alrededor, comparando los resultados de cálculo del TPS para dicha fuente, con los valores publicados (Ejemplo F. Williamson and Z. Li, "Monte Carlo aided dosimetry of the microselectron pulsed and high dose-rate Ir-192 sources", Med. Phys. 22, 809–819 ~1995)

Evaluación conjunta del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo y del físico médico. En esta evaluación se puede detectar cualquier secuencia iniciada en las etapas anteriores a la etapa de planificación do-simétrica

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
27.	PAC2.15	Error al introducir el periodo de semi-desintegración de la fuente	F_{MB}	C_{MA}	Pruebas de aceptación y puesta en servicio del TPS. Revisión redundante por otro físico de los datos introducidos al TPS	P_{MB}	R_M	Capacitación del físico	Evaluación clínica del paciente, hecha por el médico, en cada sesión	Verificación anual de la base de datos del TPS como parte del programa de QA

Verificación de la tasa de kerma en puntos alrededor, comparando los resultados de cálculo del TPS para dicha fuente, con los valores publicados (Ejemplo F. Williamson and Z. Li, "Monte Carlo aided dosimetry of the microelectron pulsed and high dose-rate Ir-192 sources", Med. Phys. 22, 809-819 ~1995)

Evaluación conjunta del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo y del físico médico. En esta evaluación se puede detectar cualquier secuencia iniciada en las etapas anteriores a la etapa de planificación do-simétrica

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
				Verificación de los cálculos resultantes de la planificación dosimétrica del tratamiento, mediante cálculo independiente por un fisicomedico diferente al que planificó el caso		Comparación los parámetros básicos del tratamiento, tomados de la planificación efectuada por el TPS, con el plan corregido por el panel de control de la unidad de la máquina de tratamiento				

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
28.	PAC2.16	Error al introducir los factores de corrección (ejemplo de actividad a intensidad de tasa de kerma	F_{MB}	C_{MA}	Pruebas de aceptación y puesta en servicio del TPS. Revisión redundante por otro físico de los datos introducidos al TPS	P_{MB}	R_M	Capacitación física	Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento	Verificación anual de la base de datos incluya la utilización correcta del TPS

Verificación de la tasa de kerma en puntos alrededor, comparando los resultados de cálculo del TPS para dicha fuente, con los valores publicados (Ejemplo F. Williamson and Z. Li, "Monte Carlo aided dosimetry of the microelectron pulsed and high dose-rate Ir-192 sources", Med. Phys. 22, 809-819 ~1995)

Evaluación conjunta del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo y del físico médico. En esta evaluación se puede detectar cualquier secuencia iniciada en las etapas anteriores a la etapa de planificación dosimétrica

Verificación de los cálculos resultantes de la planificación dosimétrica del tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
				miento, mediante cálculo independiente por un físico-médico diferente al que plаниficó el caso						

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
29.	PAC2.17	Fallo del TPS al calcular los valores de la función geométrica a partir de la fórmula	F_{MB}	C_{MA}	Verificación de la tasa de kerma en puntos alrededor, comparando los resultados de cálculo del TPS para dicha fuente, con los valores publicados (Ejemplo F. Williamson and Z. Li, "Monte Carlo aided dosimetry of the microselectron pulsed and high dose-rate Ir-192 sources", Med. Phys. 22, 809-819 ~1995)	P_B	R_M	Capacitación del físico	Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento	QA

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
30.	PAC2.18	Generarse erróneamente el TPS las matrices de dosis	F_{MB}	C_{MA}	Verificación de la tasa de kerma en puntos alrededor, comparando los resultados de cálculo del TPS para dicha fuente, con los valores publicados (Ejemplo F. Williamson and Z. Li, "Monte Carlo aided dosimetry of the microselectron pulsed and high dose-rate Ir-192 sources", Med. Phys. 22, 809–819 ~1995)	P_B	R_M	Capacitación física	Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento	Capacitación del QA

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
31.	PAC2.19	Elaboración incorrecta de plantillas (tem-plate) de retro-proyección que serán usadas para la reconstrucción de los implantes	F _B	El uso de un Template mal elaborado puede afectar a muchos pacientes y en todas las sesiones (dosis mayores de un 20%)	C _{MA}	Pruebas para verificar la adecuada elaboración de las plantillas de retroproyección, durante la puesta en servicio del TPS	P _M	R _A	Carga de trabajo moderada	Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento
32.	PAC3.1	Modificación errónea de pa-rámetros críticos del equipo al hacer una repa-ración (ejemplo indicador de posición de la fuente, tempor-iador, etc)	F _B	Se da crédito a posibles cambios de parámetros electromecánicos	C _{MA}	Mantenimiento de los equipos. Con consecuencias para los pacientes	P _M	R _A	Procedimientos de trabajo del elec-tromédico. Verifi-cación previa a la entrega del equipo	Revisión médica del paciente en cada sesión de trata-miento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
33.	PAC3.2	No registrar adecuadamente la realización de modificaciones a parámetros del equipo durante la realización de trabajos de mantenimiento	F _B	Este es un fallo de la defensa en profundidad y por tanto se evalúa como consecuencias bajas	C _B		P _A	R _M	Procedimientos de trabajo del electromédico. Verificación previa a la entrega del equipo QA del hospital. Pruebas mensuales al equipo de tratamiento	Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento. Verificación previa a la entrega del equipo QA del hospital.
Mantenimiento de los equipos. Con consecuencias para los trabajadores										
34.	POE3.1.a	Iniciar la irradación cuando un trabajador se mantiene dentro de la sala de tratamiento mientras se realizan tareas de mantenimiento del equipo	F _B		C _M		P _A	R _M	Capacitación de los electromédicos	Parada de emergencia en sala de tratamiento. En la sala de tratamiento se disponen de interruptores de parada de emergencia que pueden ser accionado por personal que se encuentre dentro de la misma para detener la irradiación en caso necesario

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
35.	POE3.1	Atascarse la fuente durante los trabajos de cambio de fuente	F_{MB}	Se asume como peor escenario la exposición prolongada de los POE durante los trabajos de aceptación y puesta en servicio	C^{MA}	Procedimiento de emergencia para casos de atascoamiento anómalo, que incluye la observación visual de la posición del Drawer	P_B	R_M	capacitación de los electromédicos	y Interruptor para detener la irradiación desde el panel de control del equipo

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
36.	POE3.2	Falla en el blindaje de los contenedores de transporte de fuentes	F_{MB}	C_A	Conformación del bulto de transporte. Determinación del índice de transporte	P_M	R_M	Adquisición solo a proveedores reconocidos	QA del hospital. Programa de monitoreo con frecuencia mensual	Certificación del bulto por parte del fabricante

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
Mantenimiento de los equipos. Con consecuencias para el público										
37.	PUB3.1	Falla en el blindaje de los contenedores de transporte de fuentes	F _{MB}	Dosis anómalas al público	C _M	Conformación del bulto de transporte. Determinación del índice de transporte	P _M	R _M	Adquisición solo a suministradores reconocidos	QA del hospital. Programa de monitoreo con frecuencia mensual
Registro del paciente										
38.	PAC4.1	Error al registrar los datos administrativos del paciente que provoca que un paciente sea tratado cuando este fue sometido a un proceso de radioterapia en el pasado	F _B	Un error de este tipo da como resultado la pérdida de las posibilidades de seguimiento, efectos radio-biológicos inesperados cuando la zona tratada es la misma o una zona vecina	C _A	Sistema informatizado que utiliza bases de datos sobre pacientes tratados con radioterapia que impide registrar a algún paciente sin los datos necesarios para su adecuado seguimiento	P _M	R _A	Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento	Revisión del registro de historia clínica del paciente por parte del médico durante la evaluación clínica del paciente

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
Intención terapéutica										
39.	PAC4.2	Omitir los órganos de riesgo al transcribir los datos de la descripción clínica a la hoja de tratamiento	F_M	C_A	En la etapa de ejecución quirúrgica del implante el oncólogo radioterapeuta y el fisico verifican la prescripción y pueden detectar el error.	P_B	R_A	Existencia de protocolos clínicos	Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento	Capacitación del médico

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
40.	PAC4.3	Registrar por error un valor de dosis total de tratamiento, dosis por fracción o fraccionamiento diferente al valor prescrito en la hoja de tratamiento	F_M	C_A En la etapa de planificación dosimétrica el dosimetrista o el físico-médico (FM) calcula el tiempo de tratamiento introduciendo en el software dos de los tres valores de dosis prescrito, verificando la consistencia entre los mismos, con lo que podría detectar este error	P_B Existencia de protocolos clínicos	R_A	Evaluación conjunta del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo y del físico médico. En esta evaluación se puede detectar cualquier secuencia iniciada en las etapas anteriores a la etapa de planificación dosimétrica.	Capacitación del médico	Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento.	Verificación de los cálculos resultantes de la planificación dosimétrica del tratamiento, mediante cálculo independiente por un físico-médico diferente al que planificó el caso

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
41.	PAC4.4	Transcribir un valor erróneo de la dosis que no se debe superar en los órganos de riesgo, diferente del asignado por el médico, u omitir dicho valor en la hoja de tratamiento	F_M		C_A	Utilización de las imágenes para la localización y reconstrucción geométrica de las coordenadas del implantero, por parte del dosimetrista o el físico médico.	P_{MB}	R_M	Existencia de protocolos clínicos	Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento.

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
Ejecución quirúrgica del implante										
42.	PAC5.1	Llamar para hacer la ejecución quirúrgica del implante a paciente erróneo	F _B	C _A	La fotografía que se inserta en la hoja de tratamiento que elabora el oncólogo-radioterapeuta al finalizar la prescripción clínica permite detectar este error	P _B	R _M	Carga de trabajo moderada		

El oncólogo-radioterapeuta(OR) entrega al paciente una tarjeta de identificación (TIP) al finalizar la prescripción clínica del tratamiento que permite detectar errores de identificación de paciente

Los datos de identidad del paciente (nombre, ID, Código) que se indican en la hoja de tratamiento que elabora el oncólogo-radioterapeuta al finalizar la prescripción clínica permiten detectar este error

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
43.	PAC5.2.a	Errores en la selección y/o posición de los implantes	F_M	Se da crédito a que este SI ocurre solo en una de las sesiones de tratamiento de braqui	C_M	Comparación con los protocolos clínicos	P_{MB}	R_M	Capacitación del médico, que incluya el reconocimiento de posibles errores en la colocación de fuentes y lecciones aprendidas	Capacitación del físico y el dosimetrista, que incluya la detección de errores en la colocación de las fuentes ficticias mediante la imagen y las lecciones aprendidas

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reducidores de consecuencias
44.	PAC5.2.b	Cometer un error al seleccionar o posicionar los implantes. Este tipo de error es importante en los casos cuyo implante no se retira al final de cada sesión de tratamiento, así como en los casos de aplicación única y en los tratamientos de brachiterapia sola	F_B	C_A Aspectos tecnológicos para el ensamblaje de los aplicadores (Enganches, referencias etc.)	P_B	R_M	Capacitación del médico, que incluya el reconocimiento de posibles errores en la colocación de fuentes y lecciones aprendidas	Utilización de las imágenes para la localización y reconstrucción geométrica de las coordenadas del implante, por parte del dosimetrista o el fisico médico	Capacitación del fisico y el dosimetrista, que incluya la detección de errores en la colocación de las fuentes ficticias mediante la imagen y las lecciones aprendidas	Existencias de protocolos clínicos

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
45.	PAC5.3.a	Error en la colocación de las fuentes ficticias	F_M	Se da crédito a que este SI ocurre solo en una de las sesiones de tratamiento de braqui	C_M	Aspectos tecnológicos para el ensamblaje de las fuentes ficticias con el aplicador.	P_B	R_M	Capacitación del médico, que incluye el reconocimiento de posibles errores en la colocación de fuentes ficticias y lecciones aprendidas	Capacitación del físico y el dosimetrista, que incluya la detección de errores en la colocación de las fuentes ficticias mediante la imagen y las lecciones aprendidas

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reducidores de consecuencias
46.	PAC5.3.b	Cometer un error en la colocación de las fuentes ficticias. Este tipo de error es importante en los casos cuyo im- plante no se retira al final de cada sesión de tratamiento, así como en los casos de aplicación única y en los tratamientos de brachiterapia sola	F_B	C_A	Utilización de las imágenes para la localización y reconstrucción geométrica de las coordenadas del implante, por parte del dosimetrista o el físico médico	P_M	R_A	Capacitación del médico, que incluya el reconocimiento de posibles errores en la colocación de fuentes y lecciones aprendidas	Capacitación del físico y el dosimetrista, que incluya la detección de errores en la colocación de las fuentes ficticias mediante la imagen y las lecciones aprendidas	Procedimiento para la toma de imágenes, Colocación e identificación de las fuentes ficticias en dependencia del tipo de aplicador

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
Localización y reconstrucción geométrica. Adquisición de imágenes para verificación y localización										
47.	PAC6.1.a	Errores en la obtención de las imágenes	F_M	Se da crédito a que este SI ocurre solo en una de las sesiones de tratamiento de braqui	C_M	Verificación de las imágenes frente a dimensiones conocidas de aplicadores y simuladores de fuente	P_M	R_M	Capacitación del físico, que incluyen los métodos de reconstrucción de imágenes y los posibles errores con los parámetros de las mismas	QA del hospital. Pruebas establecidas al equipo de imagen utilizado

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
									en técnica ortogonal)	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
48.	PAC6.1.b	Errores en la obtención de las imágenes	<ul style="list-style-type: none"> - error en el método de reconstrucción elegido (semiorogonal, ortogonal, etc.) - colocación incorrecta del arco al realizar placas semiortogonales - error en la angulación de las películas radiográficas con respecto a 0 y 90° 	<ul style="list-style-type: none"> C_A Verificación de las imágenes frente a dimensiones conocidas de aplicadores y simuladores de fuente 	<p>P_M</p> <p>R_A</p>	<p>Capacitación del personal, que incluye los métodos de reconstrucción de imágenes y los posibles errores con los parámetros de las mismas</p> <p>Alertas y/o impedimentos dados por el TPS durante la reconstrucción (precisión fuera de rango en la reconstrucción)</p>	<p>Capacitación del paciente en cada sesión de tratamiento.</p> <p>Puesta en servicio del sistema de adquisición de imágenes, verificación de las escalas geométricas y calidad de imagen</p>	<p>Carga de trabajo moderada</p> <p>Puesta en servicio del sistema de adquisición de imágenes, verificación de las escalas geométricas y calidad de imagen</p>	<p>Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento.</p> <p>Aspectos tecnológicos de los equipos asociados al método de reconstrucción (enganches del arco o el puente para técnica semiortogonal y reporte automático de los parámetros en técnica ortogonal)</p>	<p>QA del hospital.</p> <p>Pruebas establecidas al equipo de imagen utilizado</p>

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
49.	PAC6.2.a	Mala calidad de la imagen que no permite la correcta visualización del implante y de las fuentes ficticias	F_M	Se da crédito a que este SI ocurre solo en una de las sesiones de tratamiento de braqui.	C_M	QA del hospital. Control diario de la calidad de la imagen	P_{MB}	R_M	Capacitación del dosimetrista o el técnico, que incluya la obtención de imágenes de calidad suficiente para visualizar sin ambigüedad el implante y las fuentes ficticias	Capacitación del dosimetrista o el técnico, que incluya la obtención de imágenes de calidad suficiente para visualizar sin ambigüedad el implante y las fuentes ficticias.

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
50.	PAC6.2.b	Mala calidad de la imagen que no permite la correcta visualización del implante y de las fuentes ficticias. Para los casos de aplicaciones únicas y/o tratamientos de braqui como única modalidad	FB	C _A QA del hospital. Control diario de la calidad de la imagen	P _B R _M	Capacitación del dosimetrista o el técnico, que incluya la obtención de imágenes de calidad suficiente para visualizar sin ambigüedad el implante y las fuentes ficticias Verificación de la calidad de la imagen y rechazo de la imagen por parte del técnico		Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento		

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias	
51.	PAC6.3.a	Errores en el registro y/o transferencia de los parámetros de las imágenes (distancia foco-placa, distancia foco-isocentro, ángulos de brazo del equipo de RX para localizar la fuente)	F_M	Se da crédito a que este SI ocurre solo en una de las sesiones de tratamiento de braqui	C_M	Alertas y/o impedimentos dados por el TPS durante la reconstrucción (precisión fuera de rango en la reconstrucción)	P_M	R_M	Adoptar como práctica habitual un método de reconstrucción determinado	Métodos de reconstrucción que tecnológicamente minimizan las acciones humanas en el registro y transferencia de los parámetros de imagen (caja de reconstrucción, transferencia electrónica de datos)	Capacitación del dosimetrista o el técnico, que incluya el mantener la integridad de todos los parámetros de la imagen en todo el proceso y sus verificaciones

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
									Capacitación del físico, que incluya el mantener la integridad de todos los parámetros de la imagen en todo el proceso y sus verificaciones	
									Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento	
									Carga de trabajo moderada	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
52.	PAC6.3.b	Errores en el registro y/o transferencia de los parámetros de las imágenes (distancia focoplaca, distancia foco-isocentro, ángulos de brazo del equipo de RX para localizar la fuente).	F_B	C _A Alertas y/o impedimentos dados por el TPS durante la reconstrucción (precisión fuera de rango en la reconstrucción)	P _M	R _A	Adoptar como práctica habitual un método de reconstrucción determinado	Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento	Métodos de reconstrucción que tecnológicamente minimizan las acciones humanas en el registro y transmisión de los parámetros de imagen (caja de reconstrucción, transferencia electrónica de datos)	Capacitación del dosimetrista o el técnico, que incluya el mantener la integridad de todos los parámetros de la imagen en todo el proceso y sus verificaciones

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
									Capacitación del físico, que incluya el mantener la integridad de todos los parámetros de la imagen en todo el proceso y sus verificaciones	
									Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento	
									Carga de trabajo moderada	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
53.	PAC6.4.a	Reconstruir erróneamente la posición de los implantes a partir de las imágenes	F_M	Se da crédito a que este SI ocurre solo en una de las sesiones de tratamiento de braqui	C_M	Evaluación conjunta del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo y del fisico médico. En esta evaluación se puede detectar cualquier secuencia iniciada en las etapas anteriores a la etapa de planificación do-simétrica	P_M	R_M	Capacitación del dosimetrista o el técnico que incluye la interpretación de la reconstrucción por imagen de los implantes	Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
54.	PAC6.4.b	Error en la reconstrucción de la posición de los implantes a partir de las imágenes tomadas. Para los casos donde no se retira el implante en cada sesión de tratamiento, aplicaciones únicas y/o tratamientos de braqui como única modalidad	F _B	Evaluación conjunta del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo y del físico médico. En esta evaluación se puede detectar cualquier secuencia iniciada en las etapas anteriores a la etapa de planificación dosimétrica	C _A	Evaluación conjunta del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo y del físico médico. En esta evaluación se puede detectar cualquier secuencia iniciada en las etapas anteriores a la etapa de planificación dosimétrica	P _M	R _A	Capacitación del dosimetrista o el técnico que incluye la interpretación de la reconstrucción por imagen de los implantes	Carga de trabajo moderada Buena calidad de las imágenes
55.	PAC6.5.a	Reconstruir erróneamente la posición de las fuentes ficticias a partir de las imágenes	F _M	Se da crédito a que este SI ocurre solo en una de las sesiones de tratamiento de braqui	C _M	Evaluación conjunta del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo y del físico médico. En esta evaluación se puede detectar cualquier secuencia iniciada en las etapas anteriores a la etapa de planificación dosimétrica	P _M	R _M	Capacitación del dosimetrista o el técnico que incluye la interpretación de la reconstrucción por imagen de los implantes	Carga de trabajo moderada Buena calidad de las imágenes

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
56.	PAC6.5.b	Error en la reconstrucción de la posición de las fuentes ficticias a partir de las imágenes tomadas. Para los casos donde no se retira el implante en cada sesión de tratamiento, aplicaciones únicas y/o tratamientos de braqui como única modalidad. Es especialmente importante en caso de implantes intersticiales	F _B	C _A	Evaluación conjunta del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo y del fisico médico. En esta evaluación se puede detectar cualquier secuencia iniciada en las etapas anteriores a la etapa de planificación dosimétrica	P _M	R _A	Capacitación del dosimetrista o el técnico que incluye la interpretación de la reconstrucción por imagen de los implantes	Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento.	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reducidores de consecuencias
57.	PAC6.6.a	Cometer errores al definir los volúmenes de tratamiento prescritos y órganos de riesgo a partir de las imágenes	F_M	Se da crédito a que este SI ocurre solo en una de las sesiones de tratamiento de braqui	C_M	Evaluación conjunta del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo y del fisico médico. En esta evaluación se puede detectar cualquier secuencia iniciada en las etapas anteriores a la etapa de planificación do-simétrica	P_M	R_M	Capacitación del médico, el físico y el dosimetrista que incluya el documentar e interpretar correctamente los volúmenes blanco y de los órganos de riesgo	Capacitación del médico, el físico y el dosimetrista que incluya el documentar e interpretar correctamente los volúmenes blanco y de los órganos de riesgo

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
58.	PAC6.6.b	Errores en la definición de los volúmenes de prescripción y órganos de riesgo a partir de las imágenes tomadas. Para los casos donde no se retira el implante en cada sesión de tratamiento, aplicaciones únicas y/o tratamientos de braqui como única modalidad	F_B	C_A	Evaluación conjunta del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo y del fisico médico. En esta evaluación se puede detectar cualquier secuencia iniciada en las etapas anteriores a la etapa de planificación dosimétrica	P_M	R_A	Capacitación médica médica, el físico y el dosimetrista que incluya el documentar e interpretar correctamente los volúmenes blanco y de los órganos de riesgo	Revisión del paciente en cada sesión de tratamiento e interpretación correcta de los volúmenes blancos y de los órganos de riesgo	Reductores de consecuencias

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
59.	PAC6.7.a	Cometer errores al ubicar los puntos de interés a partir de las imágenes (por ejemplo: puntos A y B, o puntos del tránsito linfático)	F_M	Se da crédito a que este SI ocurre solo en una de las sesiones de tratamiento de braqui (por ejemplo: puntos A y B, o puntos del tránsito linfático)	C_M	Evaluación conjunta del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo y del fisico médico. En esta evaluación se puede detectar cualquier secuencia iniciada en las etapas anteriores a la etapa de planificación dosimétrica	P_M	R_M	Capacitación del médico, el físico y el dosimetrista, en la que se incluyan ejercicios sobre la ubicación de los puntos de interés a partir de las imágenes	Capacitación del médico, el físico y el dosimetrista, en la que se incluyan ejercicios sobre la ubicación de los puntos de interés a partir de las imágenes

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
60.	PAC6.7.b	Errores en la ubicación de Interés a partir de las imágenes tomadas (ejemplo: puntos A y B, puntos del tránsito linfático, etc.). Para los casos donde no se retira el implante en cada sesión de tratamiento, aplicaciones únicas y/o tratamientos de braqui como única modalidad	F_B	C_A	Evaluación conjunta del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo y del fisico médico. En esta evaluación se puede detectar cualquier secuencia iniciada en las etapas anteriores a la etapa de planificación dosimétrica	P_M	R_A	Capacitación médica del paciente en el dosimetría, en la que se incluyan ejercicios sobre la ubicación de los puntos de interés a partir de las imágenes	Revisión médica del paciente en el dosimetría, en la que se incluyan ejercicios sobre la ubicación de los puntos de interés a partir de las imágenes	Revisión médica del paciente en la sesión de tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
Planificación y optimización dosimétrica										
61.	PAC7.1	Transcribir erróneamente los datos de tratamiento de la intención terapéutica al TPS para planificar el tratamiento (por ejemplo, la dosis a administrar, las fracciones, los volúmenes a irradiar o proteger y técnica a emplear	F _B	C _A	Evaluación conjunta del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo y del físico médico. En esta evaluación se puede detectar cualquier secuencia iniciada en las etapas anteriores a la etapa de planificación dosimétrica	P _M	R _A	Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento	Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento	Capacitación del médico, el físico y el dosimetrista
					Verificación de los cálculos resultantes de la planificación dosimétrica del tratamiento, mediante cálculo independiente por un físico-médico diferente al que planificó el caso					Carga de trabajo moderada

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
62.	PAC7.2.a	Planificación hecha erróneamente sobre los datos de un paciente equivocado	F _B	Se da crédito a pacientes de una misma localización y un mismo tipo de aplicador. Se da crédito a que este SI ocurre solo en una de las sesiones de tratamiento de braqui	C _M	Verificación de los datos del paciente en las imágenes (ID) contra el Sistema de identificación del TPS con ID único	P _M	R _M	Carga de trabajo moderada	Revisión médica del paciente previo al tratamiento que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
63.	PAC7.2.b	Planificación hecha erróneamente sobre los datos de un paciente equivocado. Para los casos donde no se retira el implante en cada sesión de tratamiento, aplicaciones únicas y/o tratamientos de braqui como única modalidad	F_{MB}	Es verosímil confundir pacientes de una misma localización y un mismo tipo de aplicador. Estos errores pueden tener consecuencias altas, especialmente en los casos en que no se retira el implante tras cada sesión, en los casos de aplicaciones únicas, y en los casos en que la braquiterapia es la única modalidad que se aplica	C_A	Verificación de los datos del paciente en las imágenes (ID) contra el Sistema de identificación del TPS con ID único	P_M	R_M	Carga de trabajo moderada	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
64.	PAC7.3.a	Error en la ubicación de los puntos de dosis para optimización (por ejemplo ubicación errónea de los puntos de dosis alrededor de un cilindro vaginal)	F_M	Se da crédito a que este SI ocurre solo en una de las sesiones de tratamiento de braqui	C_M	Evaluación conjunta del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo y del fisico médico. En esta evaluación se puede detectar cualquier secuencia iniciada en las etapas anteriores a la etapa de planificación dosimétrica	P_M	R_M	Capacitación del médico, el fisico y el dosimetrista, que incluya los métodos de optimización y cómo aplicarlos en el TPS disponible	Carga de trabajo moderada Procedimiento dosimétrico utilizado en el servicio, como parte del protocolo clínico existente

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reducidores de consecuencias
65.	PAC7.3.b	Cometer errores al ubicar los puntos de referencia para optimización (por ejemplo, errores de ubicación de los puntos de dosis alrededor de un cilindro vaginal). Este tipo de error es importante en los casos cuyo implante no se retira al final de cada sesión de tratamiento, así como en los casos de aplicación única y en los tratamientos de brachiterapia sola	F_B	C_A	Evaluación conjunta del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo y del fisico médico. En esta evaluación se puede detectar cualquier secuencia iniciada en las etapas anteriores a la etapa de planificación dosimétrica.	P_M	R_A	Capacitación del médico, el físico y el dosimetrista, que incluya los métodos de optimización y cómo aplicarlos en el TPS disponible	Carga de trabajo moderada	Procedimiento dosimétrico utilizado en el servicio, como parte del protocolo clínico existente

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
66.	PAC7.4.a	Errores en la ubicación de los puntos de normalización	F_M	Se da crédito a que este SI ocurre solo en una de las sesiones de tratamiento de braqui	C_M	Evaluación conjunta del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo y del fisico médico. En esta evaluación se puede detectar cualquier secuencia iniciada en las etapas anteriores a la etapa de planificación dosimétrica	P_M	R_M	Capacitación del médico, el fisico y el dosimetrista, que incluya los métodos de optimización y cómo aplicarlos en el TPS disponible	Carga de trabajo moderada Procedimiento dosimétrico utilizado en el servicio, como parte del protocolo clínico existente

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
67.	PAC7.4.b	Cometer errores al ubicar los puntos de normalización. Este tipo de error es importante en los casos cuyo implante no se retira al final de cada sesión de tratamiento, así como en los casos de aplicación única y en los tratamientos de bráquiterapia sola	F_B	Evaluación conjunta del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo y del fisico médico. En esta evaluación se puede detectar cualquier secuencia iniciada en las etapas anteriores a la etapa de planificación dosimétrica	C_A	Evaluación conjunta del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo y del fisico médico. En esta evaluación se puede detectar cualquier secuencia iniciada en las etapas anteriores a la etapa de planificación dosimétrica	P_M	R_A	Capacitación del médico, el fisico y el dosimetrista, que incluya los métodos de optimización y cómo aplicarlos en el TPS disponible	Carga de trabajo moderada Procedimiento dosimétrico utilizado en el servicio, como parte del protocolo clínico existente

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reducidores de consecuencias
68.	PAC7.5	Introducir un valor erróneo de la dosis total o del fraccionamiento, en el módulo de asignación de la prescripción del TPS (ejemplo por un lapsus)	F_M	Este error a pesar de que se da crédito a que ocurra en una sesión de tratamiento, puede implicar errores groseros en las dosis de prescripción (ejemplo confundir dosis total como dosis por fracción, añadir un dígito a la dosis por fracción, etc.)	C_A	Evaluación conjunta del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo y del fisico médico. En esta evaluación se puede detectar cualquier secuencia iniciada en las etapas anteriores a la etapa de planificación dosimétrica	P_{MB}	R_M	Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento	Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
										narios de tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
69.	PAC7.6	Errores en el cálculo del tiempo de tratamiento (por ejemplo por un error del TPS)	F_{MB}	C_A Evaluación conjunta del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo y del fisico médico. En esta evaluación se puede detectar cualquier secuencia iniciada en las etapas anteriores a la etapa de planificación dosimétrica		P_{MB}	R_B		Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
				Comparación los parámetros básicos del tratamiento, tomados de la planificación efectuada por el TPS, con el plan corregido por el panel de control de la unidad de la máquina de tratamiento						

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
Registro transferencia de resultados de la planeación										
70.	PAC8.1.a	Error en el registro de los resultados de la planificación en el plan de tratamiento elaborado	F_M	Se da crédito a que este SI ocurre solo en una de las sesiones de tratamiento de braqui	C_M	Evaluación conjunta del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo y del físico médico. En esta evaluación se puede detectar cualquier secuencia iniciada en las etapas anteriores a la etapa de planificación do-simétrica	P_B	R_M	Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento	Capacitación del dosimetrista y utilizar correctamente los datos, los posibles errores y las lecciones aprendidas.

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
71.	PAC8.1.b	Transferir erróneamente los resultados de la planificación a la hoja el plan de tratamiento. Este tipo de error es importante en para los casos cuyo implanте no se retira al final de cada sesión de tratamiento, así como en los casos de aplicación única y en los tratamientos de brachiterapia sola	F_B	C_A	Evaluación conjunta del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo y del fisico médico. En esta evaluación se puede detectar cualquier secuencia iniciada en las etapas anteriores a la etapa de planificación dosimétrica	P_B	R_M	Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento	Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento	Capacitación del dosimetrista y utilizar correctamente los datos, los posibles errores y las lecciones aprendidas

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
72.	PAC8.2.a	Error de transferencia de los resultados de la planificación (plan de tratamiento) desde el TPS al equipo de braquiterapia. (por vía electrónica)	F_B	Se da crédito a que este SI ocurre solo en una de las sesiones de tratamiento de braqui	C_M	El reporte de los parámetros básicos del tratamiento, derivados de la planificación en el TPS, es comparado con el plan corregido por el panel de control de la máquina de tratamiento	P_M	R_M	Carga de trabajo moderada	QA del hospital. Control diario de la transferencia de datos desde el planificador al panel de control del equipo

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
73.	PAC8.2.b	Error de transferencia de los resultados de la planificación (plan de tratamiento) desde el TPS al equipo de braquiterapia. (por vía electrónica).	F_{MB}	C_A Comparación los parámetros básicos del tratamiento, tomados de la planificación efectuada por el TPS, con el plan corregido por el panel de control de la unidad de la máquina de tratamiento	P_M	R_M	Carga de trabajo moderada	QA del hospital. Control diario de la transferencia de datos desde el planificador al panel de control del equipo	Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
74.	PAC8.3.a	Error de introducción, de forma manual, de los resultados de la planificación (plan de tratamiento) en el panel de control del equipo de braquiterapia	F_M	Se da crédito a que este SI ocurre solo en una de las sesiones de tratamiento de braqui	C_M	Comparación los parámetros básicos del tratamiento, tomados de la planificación efectuada por el TPS, con el plan corregido por el panel de control de la unidad de la máquina de tratamiento	P_M	R_M	Carga de trabajo moderada	Métodos de transferencia electrónica del plan de tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
75.	PAC8.3.b	Error de introducción, de forma manual, de los resultados de la planificación (plan de tratamiento) en el panel de control del equipo de braquiterapia.	F_{MB}	C _A	El reporte de los parámetros básicos del tratamiento, derivados de la planificación en el TPS, es comparado con el plan corregido por el panel de control de la máquina de tratamiento	P_M	R_M	Carga de trabajo moderada	Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento	Métodos de transferencia electrónica del plan de tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
Ejecución del tratamiento. Con consecuencia para los pacientes										
76.	PAC9.1.a	Llamar para F _B tratamiento a paciente equivocado		Se da crédito en aplicaciones de una misma localización y un mismo tipo de aplicador. Error en una sola aplicación	C _M	La fotografía que se inserta en la hoja de tratamiento que elabora el oncólogo-radioterapeuta al finalizar la prescripción clínica permite detectar este error	P _B	R _M	Ejecución quirúrgica del implante, toma de imagen y ejecución del tratamiento en una misma sala	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
77.	PAC9.1.b	Llamar para tratamiento a paciente equivocado. Para aplicaciones únicas y/o tratamientos de braqui como única modalidad	F _{MB}	Se da crédito en aplicaciones de una misma localización y un mismo tipo de aplicador	C _A	La fotografía que se inserta en la hoja de tratamiento que elabora el oncólogo-radioterapeuta al finalizar la prescripción clínica permite detectar este error	P _B	R _M	Ejecución quirúrgica del implante, toma de imagen y ejecución del tratamiento en una misma sala	Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
78.	PAC9.2.a	Errores de importación de los datos del plan de tratamiento por el panel de control del equipo, debido a un tráfico de datos incorrecto por vía electrónica	F_{MB}	Se da crédito a que sea un error en una sola aplicación	C_M	Verificación de los datos importados por el Panel de control contra los reportados por el TPS que han sido registrados en el plan de tratamiento	P_M	R_M	QA del hospital. Control diario de la transferencia de datos desde el planificador al panel de control del equipo	
79.	PAC9.2.b	Errores de importación de los datos del plan de tratamiento por el panel de control del equipo, debido a un tráfico de datos incorrecto por vía electrónica. Para aplicaciones únicas y/o tratamientos de braqui como única modalidad	F_{MB}		C_A	Verificación de los datos importados por el Panel de control contra los reportados por el TPS que han sido registrados en el plan de tratamiento	P_M	R_M	QA del hospital. Control diario de la transferencia de datos desde el planificador al panel de control del equipo	Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
80.	PAC9.3	Fallo en el temporizador que controla el tiempo de exposición	F_{MB}	C_A	Experiencia del operador relativa a los tiempos ordinarios de tratamiento	P_M	R_M	QA del hospital. Control diario de la exactitud y reproducibilidad del temporizador (cronómetro)	Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento	Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento
				Temporizador redundante				QA del hospital. Control durante cada cambio de fuente del temporizador (exactitud, linealidad y reproducibilidad)	Programa de mantenimiento preventivo	
81.	PAC9.4.a	Error al hacer corresponder el canal del equipo definido en el plan de tratamiento con el catéter correspondiente en el implante	F_M	Se da crédito a que ocurra en una sesión	C_M	Verificación por parte del fisioc, de la correspondencia de los canales previo a la impartición del tratamiento. Para Implantes y aplicadores ginecológicos y bronquiales los canales están predeterminados	P_M	R_M	Procedimiento para la identificación y correspondencia canal catéter	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
82.	PAC9.4.b	Error al hacer corresponder el canal del equipo definido en el plan de tratamiento con el catéter correspondiente en el implante. Para aplicaciones únicas y/o tratamientos de braqui como única modalidad	F_B	C _A	Verificación Redundante, por parte del físico, de la correspondencia de los canales previo a la impartición del tratamiento. Para Implantes y aplicadores ginecológicos y bronquiales los canales están predeterminados	P _M	R _A	Procedimiento para la identificación y correspondencia canal catéter		
83.	PAC9.5	Atascamiento de la fuente que le impide desplazarse y alcanzar la posición de exposición. Antes de iniciar el tratamiento	F_B	C _M	Señalización en el panel de control de la posición de la fuente y reporte de error por atascamiento.	P _M	R _M	QA del hospital. Control diario de la posición de la fuente.	Detector de área que alerta al técnico de que la fuente no ha impartido el tratamiento	Chequeo de cada catéter por el cable de chequeo con fuente simulada antes de iniciar el tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
84.	PAC9.6	Desconectarse la fuente del cable de transferencia, al efectuar un tratamiento	F_{MB}	Se considera conservadora-mente que las CA se deben a que toda la dosis pudiera ser im-partida en un solo punto para casos de un solo catéter	C_A		P_A	R_A	Programa de mantenimiento preventivo	Alarma en la consola por no retroacción de la fuente
85.	PAC9.7	Pérdida del suministro eléctrico de la red, que impide retornar la fuente al container del equipo	F_B		C_M	Barrera tecnológica que garantiza el retorno de la fuente con la energía eléctrica de la Batería. Señalización en el panel de control	P_M	R_M	Señalización del detector de área Procedimiento de emergencia para extraer la fuente del manualmente Apagado del panel de control de perdida de suministro eléctrico combinado con la señal de fuente expuesta del detector de área	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
86.	PAC9.8.a	Omisión o ejecución incorrecta del plan de tratamiento resultante, tras una falla de alimentación eléctrica	F_{MB}	C_M Barreras del equipo (la máquina genera un tratamiento que complementa al anterior)		P_M	R_M	Capacitación del dosimetrista y el físico		Corrección del plan de tratamiento en aplicaciones sucesivas

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
87.	PAC9.8.b	Omisión o ejecución incorrecta del plan de tratamiento resultante, tras una falla de alimentación eléctrica. Para aplicaciones únicas y/o tratamientos de braqui como única modalidad	F_{MB}	C_A Barreras del equipo (la máquina genera un tratamiento que complementa al anterior)	P_M	R_M	Capacitación del dosimetrista y el físico	Carga de trabajo moderada	Reporte emitido por el panel de control del equipo para ejecutar el tratamiento faltante	
88.	PAC9.9.a	Movimiento del paciente durante el tratamiento que puede implicar el movimiento del implante respecto a la posición fijada en la intención terapéutica	F_M	C_M Fijación del implante. Ejemplo uso del CLAMP en implantes ginecológicos Sedación de pacientes cuando se requiere	P_M	R_M	Carga de trabajo moderada	Observación continua del paciente a través de ventana plomada o del monitor de TV del sistema de visualización y alerta con el sistema de intercomunicador		

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
89.	PAC9.9.b	Movimiento del paciente durante el tratamiento que puede implicar el movimiento del implante respecto a la posición fijada en la intención terapéutica. Para aplicaciones únicas y/o tratamientos de braqui como única modalidad	F_B	C_A Fijación del implante. Ejemplo uso del CLAMP en implantes ginecológicos Sedación de pacientes cuando se requiere	P_M	R_A	Carga de trabajo moderada	Observación continua del paciente a través de ventana plomada o del monitor de TV del sistema de visualización y alerta con el sistema de intercomunicador		
90.	PAC9.10. a	Posicionamiento incorrecto de parada de la fuente por falla del equipo	F_{MB}	C_M Se da crédito a que ocurra en una sesión	P_M	R_M	QA del hospital. Control diario de la posición de la fuente Programa de mantenimiento preventivo	Barrera tecnológica que determina la posición de la fuente en cada posicionamiento y lo compara con el plan si existen diferencias interrumpe el tratamiento y envía señal al panel de control		

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
91.	PAC9.10. b	Posicionamiento incorrecto de la fuente por falla del equipo. Para aplicaciones únicas y/o tratamientos de braqui como única modalidad	F_{MB}	C_A	Barrera tecnológica que determina la posición de la fuente en cada posicionamiento y lo compara con el plan si existen diferencias interrumpe el tratamiento y envía señal al panel de control	P_M	R_M	QA del hospital. Control diario del posicionamiento de la fuente Programa de mantenimiento preventivo		

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
92.	PAC9.11	Error al registrar los datos de la sesión diaria en la hoja de tratamiento	F _M	Se da crédito al caso en que el error de registro implique reajuste del esquema de tratamiento para el resto de las sesiones de tratamiento	C _A	Verificación de los datos importados por el Panel de control contra los reportados por el TPS que han sido registrados en el plan de tratamiento	P _M	R _A	Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento	
				Evaluación del plan de tratamiento, por el médico y el fisico previo a la siguiente sesión y/o durante la evaluación de la evolución clínica del paciente			P _A	R _M	Capacitación del operador Carga de trabajo moderada	
93.	PAC9.12	Atascamiento de la fuente, permaneciendo esta dentro de implantes intracavitarios o superficiales, tras finalizar el tratamiento	F _B	Se da crédito a C _M que ocurra en una sesión. Es relativamente rápido y sencillo aplicar el procedimiento de emergencia					Alarma de atascamiento de fuente en el panel de control del equipo	Procedimiento de emergencia para extraer la fuente manualmente antes de iniciar el tratamiento
				Se da crédito a C _M que ocurra en una sesión. Es relativamente rápido y sencillo aplicar el procedimiento de emergencia					Corrección del plan de tratamiento en aplicaciones sucesivas	Corrección del plan de tratamiento en aplicaciones sucesivas
									Programa de mantenimiento preventivo	Señalización del detector de área

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
94.	PAC9.13	Atascarse la fuente permaneciendo dentro de un implante intersticial, tras finalizar el tratamiento	F_{MB}	Se considera que son necesarios procederes quirúrgicos para lograr retirar la fuente del paciente	C_A		P_A	R_A	Chequeo de cada catéter por el cable de chequeo con fuente simulada manualmente antes de iniciar el tratamiento	Procedimiento de emergencia para extraer la fuente del paciente
95.	PAC9.14	Atascamiento de la fuente tras finalizar el tratamiento, permaneciendo fuera del paciente y del blindaje	F_B		C_M		P_A	R_M	Chequeo de cada catéter por el cable de chequeo con fuente simulada manualmente antes de iniciar el tratamiento	Corrección del plan de tratamiento en aplicaciones sucesivas

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
							P _A	R _A	Programa de mantenimiento preventivo.	Alarma en el panel de control que reporta que diferencias entre el motor de paso y el par óptico durante la retroacción de la fuente
96.	PAC9.15	Desconectarse la fuente del cable de transmisión, permaneciendo en un implante intracavitario o superficial, tras finalizar el tratamiento	F _B	C _A						

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
97.	PAC9.16	Desconectarse la fuente del cable de transférrencia, permaneciendo en un implante intersticial, tras finalizar el tratamiento	F_{MB}	Se considera que son necesarios procedimientos quirúrgicos para lograr retirar la fuente del paciente	C_A		P_A	R_A	Programa de mantenimiento preventivo	Alarma en el panel de control que reporta que diferencias entre el motor de paso y el par óptico durante la retracción de la fuente

Barrera tecnológica. Detector de radiación incorporado al equipo. Ejemplo marca GAMMAMED

Señalización del detector de área

Procedimiento de emergencia para extraer la fuente del manualmente que contempla las condiciones materiales para retirar el implante intersticial en la propia sala de tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
							P_A	R_M		
98.	PAC9.17	Desacople de la fuente del cable quedando en la sala de tratamiento fuera de su blindaje	F _B	C _M					Alarma en el panel de control que reporta que diferencias entre el motor de paso y el par óptico durante la retroacción de la fuente	
									Barrera tecnológica. Detector de radiación incorporado al equipo. Ejemplo marca GAMMAMED	
									Señalización del detector de área	
									Procedimiento de emergencia para extraer la fuente del manualmente	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
99.	PAC9.18	Variación indexada en la posición del aplicador durante sesiones de tratamiento sucesivas, en aquellos pacientes a los cuales no se indica retirar el mismo	F_M	Se da crédito a que ocurra en una sesión	C_M	Verificación mediante la imagen de la posición del implante previo a cada sesión de tratamiento. Comparación y corrección con respecto a imágenes anteriores	P_M	R_M	Uso de medios de fijación eficientes del implante respecto al paciente	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
100.	PAC9.19	Desacople de los tubos de transferencia durante el tratamiento.	F_B	Se afecta solo la defensa en profundidad provocando la ocurrencia de otros SI ya evaluados. Ejemplo: atascamiento de la fuente y variación de la posición de la posición de la fuente	C_B		P_A	R_M	Información al paciente	Observación continua del paciente a través de ventana plomada o del monitor de TV del sistema de visualización y alerta con el sistema de intercomunicador
101.	POE9.1	Desconexión del cable con la fuente, del acople con el equipo, durante el tratamiento	F_{MB}	Dosis anómala para el personal del servicio	C_M	Visualización del paciente durante el tratamiento. Monitor de TV	P_M	R_M	Capacitación del técnico	QA del hospital. Simulación de condiciones de emergencia, anualmente
						Procedimiento de actuación por parte del técnico en casos de emergencias				

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
102.	POE9.2	Pérdida del suministro eléctrico de la red que impide retornar la fuente al tenedor del equipo	F_B	Dosis anómala para el personal del servicio	C_M	Barrera tecnológica que garantiza el retorno de la fuente con la energía eléctrica de la Batería. Señalización en el panel de control	P_B	R_M	Capacitación del operador	QA del hospital. Simulación de condiciones de emergencia, anualmente

Detector de área del local que alerte de que la fuente no se ha retraído a la posición de blindaje
 Procedimiento de actuación por parte del técnico en casos de emergencias

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
103.	POE9.3	Intento de entrada imprevista del POE a la sala de tratamiento durante la irradiación de un paciente	F_M	Dosis anómala para el personal del servicio	C_M	Indicador luminoso de que la fuente está en posición de tratamiento. Este indicador debe estar colocado a la entrada de la sala de tratamientos	P_B	R_M	Capacitación del operador en las actuaciones del plan de emergencia	QA del hospital. Verificación diarias de los sistemas de seguridad

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reducidores de consecuencias
104.	POE9.4	Intento de entrada imprevista del POE a la sala de tratamiento, con la fuente fuera de su alojamiento blindado y no en el interior del paciente	F_{MB}	Dosis anómala para el personal del servicio	C_M	Indicador luminoso de que la fuente está en posición de tratamiento. Este indicador debe estar colocado a la entrada de la sala de tratamientos	P_{MB}	R_B	Capacitación del operador en las actuaciones del plan de emergencia	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
105.	POE9.5	Atascamiento de la fuente, permaneciendo esta dentro de implantes intracavitarios o superficiales, tras finalizar el tratamiento	F_B	Dosis anómala para el personal del servicio	C_M	Indicador luminoso de que la fuente está en posición de tratamiento. Este indicador debe estar colocado a la entrada de la sala de tratamientos	P_B	R_M	Capacitación del operador en las actuaciones del técnico en casos de emergencia	Procedimiento de actuación por parte del técnico en casos de emergencias

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reducidores de consecuencias
106.	POE9.6	Atascamiento de la fuente, permaneciendo esta dentro de implantes intersticiales, tras finalizar el tratamiento	F_{MB}	Dosis anómala para el personal del servicio	C_M	Indicador luminoso de que la fuente está en posición de tratamiento. Este indicador debe estar colocado a la entrada de la sala de tratamientos	P_B	R_M	Capacitación del operador en las actuaciones del técnico en casos de emergencia	Procedimiento de actuación por parte del técnico en casos de emergencia

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
107.	POE9.7	Atascamiento de la fuente tras finalizar el tratamiento, permaneciendo fuera del paciente y del blindaje	F_B	Dosis anómala para el personal del servicio	C_M	Indicador luminoso de que la fuente está en posición de tratamiento. Este indicador debe estar colocado a la entrada de la sala de tratamientos	P_B	R_M	Capacitación del operador en las actuaciones del técnico en casos de emergencia	Procedimiento de actuación por parte del técnico en casos de emergencia

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reducidores de consecuencias
108.	POE9.8	Desacople de la fuente del cable permaneciendo esta, dentro de implantes intracavitarios o superficiales, tras finalizar el tratamiento	F_B	Dosis que pudieran alcanzar el umbral de efectos deterministas que involucra a varios operadores. Se da crédito a que la fuente permanezca inadvertidamente durante varios días dentro del implante sin que sea detectado el accidente.	C_A	Indicador luminoso de que la fuente está en posición de tratamiento. Este indicador debe estar colocado a la entrada de la sala de tratamientos	P_M	R_A	Capacitación del operador en las actuaciones del plan de emergencia	Procedimiento de actuación por parte del técnico en casos de emergencias
109.	POE9.9	Desacople de la fuente del cable permaneciendo esta, dentro de implantes intersticiales, tras finalizar el tratamiento	F_{MB}	Dosis que pudieran alcanzar el umbral de efectos deterministas que involucra a varios operadores. Se da crédito a que la fuente permanezca inadvertidamente durante varios días dentro del implante sin que sea detectado el	C_A	Indicador luminoso de que la fuente está en posición de tratamiento. Este indicador debe estar colocado a la entrada de la sala de tratamientos	P_M	R_M	Capacitación del operador en las actuaciones del plan de emergencia	Procedimiento de actuación por parte del técnico en casos de emergencias

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias accidente	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las secuencias

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reducidores de consecuencias
110.	POE9.10	Desacople de la fuente del cable quedando en la sala de tratamiento fuera de su blindaje	F_B	Dosis que pudieran alcanzar el umbral de efectos deterministas que involucra a varios operadores. Se da crédito a que la fuente permanezca inadvertidamente fuera del blindaje en la sala durante varios días sin que sea detectado el accidente	C_A	Indicador luminoso de que la fuente está en posición de tratamiento. Este indicador debe estar colocado a la entrada de la sala de tratamientos. Detector de área del local que alerte de que la fuente no se ha retraído a la posición de blindaje	P_M	R_A	Capacitación del operador en las actuaciones del técnico en casos plan de emergencia	Procedimiento de actuación por parte del técnico en casos de emergencias

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
Ejecución del tratamiento. Con consecuencia para el público										
111.	PUB9.1	Intento de entrada imprevista de un miembro del público a la sala de tratamiento durante la irradiación de un paciente	F_M	Dosis anómala para el público. No se da crédito a que sea una estancia prolongada de la persona en el interior de la sala	C_M	Advertencia del radioterapeuta en cuarto de control. La ubicación del cuarto de control junto a la entrada a la sala de tratamiento permite al técnico-radioterapeuta controlar el acceso imprevisto a la sala de tratamiento durante la irradiación de la máquina	P_{MB}	R_M	Acceso prohibido por la señalización de zona	Acceso prohibido por la señalización de zona

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
112.	PUB9.2	Intento de entrada imprevista de un miembro del público a la sala de tratamiento, con la fuente fuera de su alojamiento blindado y no en el interior del paciente	F_B	Dosis anómala para el público. No se da crédito a que sea una estancia prolongada de la persona en el interior de la sala	C_M	Advertencia del técnico-radioterapeuta en cuarto de control. La ubicación del cuarto de control junto a la entrada a la sala de tratamiento permite al técnico-radioterapeuta controlar el acceso imprevisto a la sala de tratamiento durante la irradiación de la máquina	P_{MB}	R_B	Acceso prohibido por la señalización de zona	Acceso prohibido por la señalización de zona

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
113.	PUB9.3	Desacople de la fuente del cable permaneciendo esta, dentro del paciente, tras finalizar el tratamiento	F _B	Dosis que pudieran alcanzar el umbral de efectos determinísticos y puede involucrar muchos miembros del público con peligro para sus vidas. Especialmente si el paciente entre una sesión de tratamiento y otra es retornado a una sala de hospitalización con otros pacientes y acompañantes.	C _A	Detector de área del local que alerte de que la fuente no se ha retraído a la posición de blindaje Monitoreo redundante del paciente utilizando un detector portátil de radiación	P _M	R _A		
114.	PUB9.4	Perdida o extravío de una fuente gastada almacenada temporalmente en el hospital	F _B	Dosis que pudieran alcanzar el umbral de efectos determinísticos y puede involucrar muchos miembros del público con peligro para sus vidas	C _{MA}	Barreras de seguridad física del local de almacenamiento, cerradura, control de acceso	P _M	R _A	Devolución al suministrador de las fuentes gastadas en el plazo más breve posible	Inventario de fuentes. Mensual

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
133	PUB10.2	Iniciar irradiación con un miembro público dentro de la sala de tratamiento inadvertidamente	FB	CM		PA	RM	Carga de trabajo moderada	Parada de emergencia en cuarto de control. En el cuarto de control existe un botón de parada de emergencia que puede ser accionado por el técnico radioterapeuta (TR) para detener la irradiación en caso necesario	

III.2. ANÁLISIS DETALLADO DE SUCESOS DE RIESGO ALTO: SEGUNDO CRIBADO

III.2.1. Secuencias con riesgo alto y consecuencias muy altas (muy graves)

III.2.1.1. Con consecuencia para los pacientes

Cometer un error en el certificado del fabricante de la fuente. (PACI.3)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>Las barreras:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Calibración de la fuente durante la puesta en servicio y comparación del resultado con el valor de tasa de kerma que consta en el certificado. (barrera tipo 4 = 4 pts)➤ Verificación de los resultados de la calibración, de manera independiente redundante, por otro físico médico y con otro sistema dosimétrico. (barrera tipo 3 = 8 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “media” a “baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none">➤ Capacitación del físico➤ Adquisición solo a proveedores reconocidos <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none">➤ Pruebas de control de calidad. Chequeo mensual de la intensidad de la fuente (tasa de kerma)➤ Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento.
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales aparte de mantener eficaces las barreras existentes

Producirse un fallo en la reproducibilidad en el posicionamiento de la fuente. (PACI.7)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>Las barreras:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Verificación que realizan el físico y el electromédico durante la Instalación de la fuente. (Auto radiografía o Regla de chequeo) (barrera tipo 3 = 8 pts)➤ Durante las pruebas de puesta en servicio se verifica de la posición de la fuente mediante la Auto radiografía y Regla de chequeo (barrera tipo 4 = 4 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “media” a “baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>

Criterio	Análisis
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitación del físico ➤ Capacitación del electromédico <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pruebas de control de calidad. Medición de la posición de la fuente mensualmente. ➤ Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales aparte de mantener eficaces las barreras existentes

Producirse un fallo en la reproducibilidad en el tiempo de parada de la fuente. (PAC1.8)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>Las barreras:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Durante las pruebas de puesta en servicio se verifica la reproducibilidad del temporizador (barrera tipo 4 = 4 pts) ➤ Existencia de un temporizador redundante que bloquea el equipo en caso de fallas de reproducibilidad en el tiempo del posicionamiento de la fuente (barrera tipo 1 = 32 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 > 64$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “media” a “muy baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitación del físico ➤ Capacitación del electromédico <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pruebas de control de calidad. Verificación del temporizador, trimestral ➤ Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales aparte de mantener eficaces las barreras existentes

Cometer un error de calibración de la cámara y electrómetro (en el laboratorio de patrones de dosimetría). (PAC2.1)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>Las barreras:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Calibración de la fuente durante la puesta en servicio y comparación del resultado con el valor de tasa de kerma

Criterio	Análisis
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p>que consta en el certificado. (barrera tipo 4 = 4 pts)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Verificación de los resultados de la calibración, de manera independiente redundante, por otro físico médico y con otro sistema dosimétrico. (barrera tipo 3 = 8 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “media” a “baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p> <p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitación del físico ➤ Sistema de QA del laboratorio secundario de calibración. <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento. ➤ Auditoría externa de la dosimetría del servicio con equipamiento diferente. ➤ QA del hospital. Verificación del sistema dosimétrico
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales aparte de mantener eficaces las barreras existentes

Cometer un error al utilizar el certificado de calibración (error de lectura del coeficiente de calibración, confusión de Nk con ND, w, Po y To). (PAC2.2)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>Las barreras:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Calibración de la fuente durante la puesta en servicio y comparación del resultado con el valor de tasa de kerma que consta en el certificado. (barrera tipo 4 = 4 pts) ➤ Verificación de los resultados de la calibración, de manera independiente redundante, por otro físico médico y con otro sistema dosimétrico. (barrera tipo 3 = 8 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “media” a “baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitación del físico <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento ➤ Auditoría externa de la dosimetría del servicio con equipamiento diferente
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales aparte de mantener eficaces

Criterio	Análisis
	las barreras existentes
<i>Cometer un error de interpretación de las cifras decimales del temporizador del equipo de bráquiterapia y/o electrómetro, durante la calibración de la fuente. (PAC2.4)</i>	
Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>Las barreras:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Calibración de la fuente durante la puesta en servicio y comparación del resultado con el valor de tasa de kerma que consta en el certificado. (barrera tipo 4 = 4 pts) ➤ Verificación de los resultados de la calibración, de manera independiente redundante, por otro físico médico y con otro sistema dosimétrico. (barrera tipo 3 = 8 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “media” a “baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitación del físico <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Auditoria externa de la dosimetría del servicio con equipamiento diferente. ➤ Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales aparte de mantener eficaces las barreras existentes

Utilizar valores incorrectos de decaimiento de la fuente. (PAC2.5)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>Las barreras:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Calibración de la fuente durante la puesta en servicio y comparación del resultado con el valor de tasa de kerma que consta en el certificado. (barrera tipo 4 = 4 pts) ➤ Verificación de los resultados de la calibración, de manera independiente redundante, por otro físico médico y con otro sistema dosimétrico. (barrera tipo 3 = 8 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “media” a “baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitación del físico <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Auditoria externa de la dosimetría del servicio con equipamiento diferente
<i>Cometer un error de interpretación de las cifras decimales del temporizador del equipo de bráquiterapia y/o electrómetro, durante la calibración de la fuente. (PAC2.4)</i>	

Criterio	Análisis
A3 - Barreras y reductores adicionales	pamiento diferente ➤ Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales aparte de mantener eficaces las barreras existentes

Cometer un error en la determinación de la tasa de kerma en aire en condiciones de referencia. (PAC2.7)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	Las barreras: ➤ Calibración de la fuente durante la puesta en servicio y comparación del resultado con el valor de tasa de kerma que consta en el certificado. (barrera tipo 4 = 4 pts) ➤ Verificación de los resultados de la calibración, de manera independiente redundante, por otro físico médico y con otro sistema dosimétrico. (barrera tipo 3 = 8 pts) Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “media” a “baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<i>Reductores de frecuencia:</i> ➤ Capacitación del físico ➤ Uso de protocolos de calibración reconocidos internacionalmente <i>Reductores de consecuencias:</i> ➤ Auditoria externa de la dosimetría del servicio con equipamiento diferente ➤ Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales aparte de mantener eficaces las barreras existentes

Generar tablas con datos erróneos para la planificación del tratamiento (tabla de decaimiento de la intensidad de la fuente). Este suceso se refiere a planificaciones de tratamiento manuales sin TPS. (PAC2.10)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	Las barreras: ➤ Revisión redundante de las tablas para cálculos manuales, realizada por otro físico médico (barrera tipo 3 = 8 pts)

Criterio	Análisis
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<ul style="list-style-type: none"> ➤ El reporte de los parámetros básicos del tratamiento, derivados de la planificación manual, es comparado con el plan corregido por el panel de control de la máquina de tratamiento. (barrera tipo 3 = 8 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “media” a “baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p> <p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitación del físico <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales aparte de mantener eficaces las barreras existentes

Dejar incompleta la puesta en servicio de los equipos de imagen (por ej.: errores en las escalas de densidad y geométricas de las imágenes de CT). (PAC2.11)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>La barrera:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Comparar las imágenes obtenidas con maniquí de dimensiones y densidad conocidos antes del uso clínico del equipo (barrera tipo 3 = 8 pts) <p>Esta barrera no es suficientemente robusta como para estimar una probabilidad de fallo menor y por tanto, no se puede reducir el nivel de riesgo de “alto” a “medio” (R_M)</p> <p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitación del físico <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ QA del hospital. Pruebas establecidas al equipo de imagen utilizado. ➤ Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	
A3 - Barreras y reductores adicionales	Barreras adicionales <ul style="list-style-type: none"> ➤ Efectuar una revisión de los resultados de la calibración de las escalas de densidad y geométrica. Esta revisión debería ser redundante e independiente, a efectuar por parte de otro físico médico. (barrera tipo 3 = 8 pts)
A4 - Conclusiones	Para reducir el riesgo de “alto” a “medio” (R_M), es necesario incluir una barrera adicional como la mostrada en A3. Se requieren además mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Elaborar plantillas (template) incorrectas para la retroproyección que serán usadas para la reconstrucción de las coordenadas de los implantes. (PAC2.19)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>Las barreras:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pruebas para verificar la adecuada elaboración de las plantillas de retroproyección, durante la puesta en servicio del TPS. (barrera tipo 3 = 8 pts) ➤ Evaluación conjunta del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo y del fisico médico. En esta evaluación se puede detectar cualquier secuencia iniciada en las etapas anteriores a la etapa de planificación dosimétrica. (barrera tipo 3 = 8 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “media” a “baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitación del dosimetrista o el técnico, que incluya la preparación correcta de plantillas de retroproyección para la reconstrucción de imágenes ➤ Carga de trabajo moderada <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales aparte de mantener eficaces las barreras existentes

Modificar erróneamente los parámetros críticos del equipo al hacer una reparación (ejemplo indicador de posición de la fuente, temporizador, etc.). (PAC3.1)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>Las barreras:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Registro de actividades de mantenimiento del equipo que detalle los trabajos realizados. Incluye la firma del fisico aceptando su conocimiento al respecto (barrera tipo 3 = 8 pts) ➤ Pruebas de aceptación del equipo por parte del fisico inmediatamente posterior a un mantenimiento. Incluye el registro de aceptación para uso clínico firmado por el fisico. (barrera tipo 4 = 4 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “media” a “baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedimientos de trabajo del electromédico. Verificación previa a la entrega del equipo <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Revisión médica del paciente en cada sesión de trata-

Criterio	Análisis
	miento. ➤ QA del hospital. Pruebas mensuales al equipo de tratamiento
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales aparte de mantener eficaces las barreras existentes

III.2.1.2. Con consecuencias para el público

Producirse una pérdida o extravío de una fuente gastada almacenada temporalmente en el hospital. (PUB9.4)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	La barrera: ➤ Barreras de seguridad física del local de almacenamiento, cerradura, control de acceso (barrera tipo 1 = 32 pts) Esta barrera se considera lo bastante robusta ($p_1 \geq 32$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “media” a “baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<i>Reductores de frecuencia:</i> ➤ Devolución al suministrador de las fuentes gastadas en el plazo más breve posible <i>Reductores de consecuencias:</i> ➤ Inventario de fuentes: mensual
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales aparte de mantener eficaces las barreras existentes

III.2.2. Secuencias con riesgo alto y consecuencias altas (graves)

III.2.2.1. Con consecuencias para los pacientes

Cometer un error al registrar los datos administrativos del paciente que provoca que un paciente sea tratado cuando éste fue sometido a un proceso de radioterapia en el pasado. (PAC4.1)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	Las barreras: ➤ Sistema informatizado que utilizas bases de datos sobre pacientes tratados con radioterapia que impide registrar a algún paciente sin los datos necesarios para su adecuado seguimiento (barrera tipo 2 = 16 pts) ➤ Revisión del registro de historia clínica del paciente por

Criterio	Análisis
A2 - Robustez de los reduc-tores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p>parte del médico durante la evaluación clínica del paciente (barrera tipo 4 = 4 pts)</p> <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “media” a “baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p> <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales aparte de mantener eficaces las barreras existentes

Omitir los órganos de riesgo al transcribir los datos de la prescripción clínica a la hoja de tratamiento. (PAC4.2)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>Las barreras:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ En la etapa de ejecución quirúrgica del implante el oncólogo radioterapeuta y el físico verifican la prescripción y pueden detectar el error. (barrera tipo 3 = 8 pts) ➤ Utilización de las imágenes para la localización y reconstrucción geométrica de las coordenadas del implante, por parte del dosimetrista o el físico médico. (barrea tipo 4 = 4 pts) ➤ Evaluación conjunta del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo y del físico médico. En esta evaluación se puede detectar cualquier secuencia iniciada en las etapas anteriores a la etapa de planificación dosimétrica (barrera tipo 3 = 8 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 * p_3 > 64$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “baja” a “muy baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p> <p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Existencia de protocolos clínicos ➤ Capacitación del médico <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales aparte de mantener eficaces las barreras existentes

Registrar por error un valor de dosis total de tratamiento, dosis por fracción o fraccionamiento diferente al valor prescrito en la hoja de tratamiento. (PAC4.3)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>Las barreras:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ En la etapa de planificación dosimétrica el dosimetrista o el físico-médico (FM) calcula el tiempo de tratamiento introduciendo en el software dos de los tres valores de dosis prescrita, verificando la consistencia entre los mismos, con lo que podría detectar este error (barrera tipo 4 = 4 pts) ➤ Evaluación conjunta del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo y del fisico médico. En esta evaluación se puede detectar cualquier secuencia iniciada en las etapas anteriores a la etapa de planificación dosimétrica. (barrera tipo 3 = 8 pts) ➤ Verificación de los cálculos resultantes de la planificación dosimétrica del tratamiento, mediante cálculo independiente por un físico-médico diferente al que planificó el caso (barrera tipo 3 = 8 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 * p_3 > 64$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “baja” a “muy baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Existencia de protocolos clínicos ➤ Capacitación del médico <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales aparte de mantener eficaces las barreras existentes

Cometer un error en la colocación de las fuentes ficticias. Este tipo de error es importante en los casos cuyo implante no se retira al final de cada sesión de tratamiento, así como en los casos de aplicación única y en los tratamientos de braquiterapia sola. (PAC5.3.b)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>Las barreras:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Utilización de las imágenes para la localización y reconstrucción geométrica de las coordenadas del implante, por parte del dosimetrista o el fisico médico. (barrera tipo 4 = 4 pts) ➤ Evaluación conjunta del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo y del fisico médico. En esta evaluación se puede detectar cualquier secuencia iniciada en las etapas anteriores a la etapa de planificación dosimétrica. (barrera tipo 3 = 8 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “media” a “baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto”</p>

	a “medio” (R_M)
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitación del médico, que incluya el reconocimiento de posibles errores en la colocación de fuentes y lecciones aprendidas ➤ Capacitación del físico y el dosimetrista, que incluya la detección de errores en la colocación de las fuentes ficticias mediante la imagen y las lecciones aprendidas ➤ Existencias de protocolos clínicos
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 – Conclusiones	No se requieren medidas adicionales aparte de mantener eficaces las barreras existentes

Cometer errores en la obtención de las imágenes:

- *error en el método de reconstrucción elegido (semiortogonal, ortogonal, etc.);*
- *colocación incorrecta del arco al realizar placas semiortogonales;*
- *error en la angulación de las películas radiográficas con respecto a 0 y 90° para los casos de aplicaciones únicas y/o tratamientos de braqui como única modalidad.* (PAC6.1.b)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>Las barreras:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Verificación de las imágenes frente a dimensiones conocidas de aplicadores y simuladores de fuente. (barrera tipo 4 = 4 pts) ➤ Alertas y/o impedimentos dados por el TPS durante la reconstrucción (precisión fuera de rango en la reconstrucción) (barrera tipo 2 = 16 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 > 64$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “media” a “muy baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitación del físico, que incluyan los métodos de reconstrucción de imágenes y los posibles errores con los parámetros de las mismas ➤ Carga de trabajo moderada ➤ Puesta en servicio del sistema de adquisición de imágenes, verificación de las escalas geométricas y calidad de imagen ➤ Aspectos tecnológicos de los equipos asociados al método de reconstrucción (enganches del arco o el puente para técnica semi-ortogonal y reporte automático de los parámetros en técnica ortogonal) <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ QA del hospital. Pruebas establecidas al equipo de imagen utilizado ➤ Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento

A3 - Barreras y reductores adicionales

A4 – Conclusiones

No se requieren medidas adicionales aparte de mantener eficaces las barreras existentes

Cometer errores en el registro y/o transferencia de los parámetros de las imágenes (distancia foco-placa, distancia foco-isocentro, ángulos de brazo del equipo de RX para localizar la fuente) para los casos donde no se retira el implante en cada sesión de tratamiento, aplicaciones únicas y/o tratamientos de braqui como única modalidad. (PAC6.3.b)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>Las barreras:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Alertas y/o impedimentos dados por el TPS durante la reconstrucción (precisión fuera de rango en la reconstrucción) (barrera tipo 2 = 16 pts)➤ Verificación de las imágenes frente a dimensiones conocidas de aplicadores y simuladores de fuente. (barrera tipo 4 = 4 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 > 64$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “media” a “muy baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none">➤ Adoptar como práctica habitual un método de reconstrucción determinado➤ Métodos de reconstrucción que tecnológicamente minimizan las acciones humanas en el registro y transferencia de los parámetros de imagen (caja de reconstrucción, transferencia electrónica de datos)➤ Capacitación del dosimetrista o el técnico, que incluya el mantener la integridad de todos parámetros de la imagen en todo el proceso y sus verificaciones➤ Capacitación del físico, que incluya el mantener la integridad de todos parámetros de la imagen en todo el proceso y sus verificaciones➤ Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento➤ Carga de trabajo moderada <p>Existen más de tres reductores de frecuencia que permiten bajar la frecuencia de ocurrencia del suceso de “media” a “baja”, esto permite reducir el nivel de riesgo de “medio” a “bajo” (R_B)</p> <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none">➤ Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales aparte de mantener eficaces las barreras existentes y/o los reductores de frecuencia

Cometer un error en la reconstrucción de la posición de los implantes a partir de las imágenes tomadas, para los casos donde no se retira el implante en cada sesión de tratamiento, aplicaciones únicas y/o tratamientos de braqui como única modalidad. (PAC6.4.b)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>La barrera:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Evaluación conjunta del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo y del fisico médico. En esta evaluación se puede detectar cualquier secuencia iniciada en las etapas anteriores a la etapa de planificación dosimétrica. (barrera tipo 3 = 8 pts) <p>Esta barrera no es suficientemente robusta para reducir el nivel de riesgo de “alto” a “medio” (R_M).</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitación del dosimetría o el técnico que incluya la interpretación de la reconstrucción por imagen de los implantes ➤ Carga de trabajo moderada ➤ Buena calidad de las imágenes <p>Existen más de tres reductores de frecuencia que permiten bajar la frecuencia de ocurrencia del suceso de “baja” a “muy baja”, esto permite reducir el nivel de riesgo de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales aparte de mantener eficaces las barreras y reductores de frecuencia existentes

Cometer un error en la reconstrucción de la posición de las fuentes ficticias a partir de las imágenes tomadas, para los casos donde no se retira el implante en cada sesión de tratamiento, aplicaciones únicas y/o tratamientos de braqui como única modalidad. Es especialmente importante en caso de implantes intersticiales. (PAC6.5.b)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>La barrera:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Evaluación conjunta del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo y del fisico médico. En esta evaluación se puede detectar cualquier secuencia iniciada en las etapas anteriores a la etapa de planificación dosimétrica (barrera tipo 3 = 8 pts) <p>Esta barrera no es suficientemente robusta para reducir el nivel de riesgo de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitación del dosimetría o el técnico que incluya la interpretación de la reconstrucción por imagen de los implantes ➤ Carga de trabajo moderada ➤ Buena calidad de las imágenes <p>Existen más de tres reductores de frecuencia que permiten bajar la frecuencia de ocurrencia del suceso de “baja” a “muy baja”,</p>

esto permite reducir el nivel de riesgo de “alto” a “medio” (R_M)

A3 - Barreras y reductores adicionales

A4 - Conclusiones

No se requieren medidas adicionales aparte de mantener eficaces los reductores de frecuencia

Cometer errores en la definición de los volúmenes de prescripción y órganos de riesgo a partir de las imágenes tomadas, para los casos donde no se retira el implante en cada sesión de tratamiento, aplicaciones únicas y/o tratamientos de braqui como única modalidad. (PAC6.6.b)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>La barrera:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Evaluación conjunta del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo y del fisico médico. En esta evaluación se puede detectar cualquier secuencia iniciada en las etapas anteriores a la etapa de planificación dosimétrica. (barra tipo 3 = 8 pts) <p>Esta barrera no es suficientemente robusta para reducir el nivel de riesgo de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none">➤ Capacitación del médico, el fisico y el dosimetría que incluya el documentar e interpretar correctamente los volúmenes blanco y de los órganos de riesgo➤ Carga de trabajo moderada➤ Definición de puntos y volúmenes de interés a partir de protocolos o recomendaciones internacionales (puntos y volúmenes ICRU)➤ Buena calidad de las imágenes <p>Existen más de tres reductores de frecuencia que permiten bajar la frecuencia de ocurrencia del suceso de “baja” a “muy baja”, esto permite reducir el nivel de riesgo de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales aparte de mantener eficaces los reductores de frecuencia

Cometer errores en la ubicación de punto de interés a partir de las imágenes tomadas (ejemplo: puntos A y B, puntos del trapecio linfático, etc.) para los casos donde no se retira el implante en cada sesión de tratamiento, aplicaciones únicas y/o tratamientos de braqui como única modalidad. (PAC6.7.b)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>La barrera:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Evaluación conjunta del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo y del fisico médico. En esta evaluación se puede detectar cualquier secuencia iniciada en las etapas

Criterio	Análisis
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p>anteriores a la etapa de planificación dosimétrica. (barreira tipo 3 = 8 pts)</p> <p>Esta barrera no es suficientemente robusta para reducir el nivel de riesgo de “alto” a “medio” (R_M)</p> <p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitación del médico, el físico y el dosimetrista que incluya el documentar e interpretar correctamente los volúmenes blanco y de los órganos de riesgo ➤ Carga de trabajo moderada ➤ Definición de puntos y volúmenes de interés a partir de protocolos o recomendaciones internacionales (puntos y volúmenes ICRU) ➤ Buena calidad de las imágenes <p>Existen más de tres reductores de frecuencia que permiten bajar la frecuencia de ocurrencia del suceso de “baja” a “muy baja”, esto permite reducir el nivel de riesgo de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales aparte de mantener eficaces los reductores de frecuencia

Transcribir erróneamente los datos de tratamiento de la intención terapéutica al TPS para planificar el tratamiento (por ejemplo, la dosis a administrar, las fracciones, los volúmenes a irradiar o proteger y la técnica a emplear). (PAC7.1)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>Las barreras:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Evaluación conjunta del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo y del físico médico. En esta evaluación se puede detectar cualquier secuencia iniciada en las etapas anteriores a la etapa de planificación dosimétrica. (barreira tipo 3 = 8 pts) ➤ Verificación de los cálculos resultantes de la planificación dosimétrica del tratamiento, mediante cálculo independiente por un físico-médico diferente al que planificó el caso (barreira tipo 3 = 8 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “media” a “baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento ➤ Capacitación del médico, el físico y el dosimetrista. ➤ Carga de trabajo moderada <p>Existen más de tres reductores de frecuencia que permiten bajar la frecuencia de ocurrencia del suceso de “baja” a “muy baja”</p> <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p>

Criterio	Análisis
	➤ Revisión médica del paciente en cada sesión de tratamiento
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales aparte de mantener eficaces las barreras existentes y/o los reductores de frecuencia

Cometer errores al ubicar los puntos de referencia para optimización (por ejemplo, errores de ubicación de los puntos de dosis alrededor de un cilindro vaginal). Este tipo de error es importante en los casos cuyo implante no se retira al final de cada sesión de tratamiento, así como en los casos de aplicación única y en los tratamientos de braquiterapia sola. (PAC7.3.b)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>Las barreras:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Evaluación conjunta del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo y del fisico médico. En esta evaluación se puede detectar cualquier secuencia iniciada en las etapas anteriores a la etapa de planificación dosimétrica. (barrera tipo 3 = 8 pts) ➤ Verificación de los cálculos resultantes de la planificación dosimétrica del tratamiento, mediante cálculo independiente por un físico-médico diferente al que planificó el caso(barrera tipo 3 = 8 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “media” a “baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitación del médico, el fisico y el dosimetría, que incluya los métodos de optimización y cómo aplicarlos en el TPS disponible ➤ Carga de trabajo moderada ➤ Procedimiento dosimétrico utilizado en el servicio, como parte del protocolo clínico existente <p>Existen más de tres reductores de frecuencia que permiten bajar la frecuencia de ocurrencia del suceso de “baja” a “muy baja”</p>
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales aparte de mantener eficaces las barreras existentes y/o los reductores de frecuencia

Cometer errores al ubicar los puntos de normalización. Este tipo de error es importante en los casos cuyo implante no se retira al final de cada sesión de tratamiento, así como en los casos de aplicación única y en los tratamientos de braquiterapia sola. (PAC7.4.b)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>Las barreras:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Evaluación conjunta del plan de tratamiento por parte del radiooncólogo y del fisico médico. En esta evaluación se puede detectar cualquier secuencia iniciada en las etapas anteriores a la etapa de planificación dosimétrica. (barrera tipo 3 = 8 pts) ➤ Verificación de los cálculos resultantes de la planificación dosimétrica del tratamiento, mediante cálculo independiente por un fisico-médico diferente al que planificó el caso(barrera tipo 3 = 8 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “media” a “baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitación del médico, el fisico y el dosimetrista, que incluya los métodos de optimización y cómo aplicarlos en el TPS disponible ➤ Carga de trabajo moderada ➤ Procedimiento dosimétrico utilizado en el servicio, como parte del protocolo clínico existente <p>Existen más de tres reductores de frecuencia que permiten bajar la frecuencia de ocurrencia del suceso de “baja” a “muy baja”</p>
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales aparte de mantener eficaces las barreras existentes y/o los reductores de frecuencia

Cometer un error al hacer corresponder el canal del equipo definido en el plan de tratamiento con el catéter correspondiente en el implante. Para aplicaciones únicas y/o tratamientos de braqui como única modalidad. (PAC9.4.b)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>La barrera:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Verificación Redundante, por parte del fisico, de la correspondencia de los canales previo a la impartición del tratamiento. Para Implantes y aplicadores ginecológicos y bronquiales los canales están predeterminados. (barrera tipo 3 = 8 pts) <p>Esta barrera no es suficientemente robusta para reducir el nivel de riesgo de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedimiento para la identificación y correspondencia canal catéter ➤ Carga de trabajo moderada ➤ Capacitación del técnico y el fisico <p>Existen más de tres reductores de frecuencia que permiten bajar la frecuencia de ocurrencia del suceso de “baja” a “muy baja”,</p>

esto permite reducir el nivel de riesgo de “alto” a “medio” (R_M)

A3 - Barreras y reductores adicionales

A4 - Conclusiones

No se requieren medidas adicionales aparte de mantener eficaces la barrera y los reductores de frecuencia existentes

Desconectarse la fuente del cable de transferencia, al efectuar un tratamiento. (PAC9.6)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	No tiene barreras
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<i>Reductores de frecuencia:</i> ➤ Programa de mantenimiento preventivo <i>Reductores de consecuencias:</i> ➤ Alarma en la consola por no retracción de la fuente ➤ Señalización del detector de área ➤ Procedimiento de emergencia para extraer la fuente del manualmente
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 – Conclusiones	No es posible reducir el riesgo a menos que se logre reducir las consecuencias del suceso del suceso de “alta” a “media”. Esto demuestra la importancia de los reductores de consecuencia como elementos del principio de defensa en profundidad

Moverse el paciente durante el tratamiento que puede implicar el movimiento del implante respecto a la posición fijada en la intención terapéutica. Para aplicaciones únicas y/o tratamientos de braqui como única modalidad. (PAC9.9.b)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	Las barreras: ➤ Fijación del implante. Ejemplo uso del CLAMP en implantes ginecológicos (barrera tipo 1 = 32 pts) ➤ Sedación de pacientes cuando se requiere (barrera tipo 1 = 32 pts) Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 > 64$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “media” a “muy baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<i>Reductores de frecuencia:</i> ➤ Capacitación del dosimetrista y el físico ➤ Carga de trabajo moderada <i>Reductores de consecuencias:</i> ➤ Visualización de los movimientos del paciente por parte del técnico y accionamiento del botón de parada del

Criterio	Análisis
	equipo
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales aparte de mantener eficaces las barreras y los reductores existentes

Cometer un error al registrar los datos de la sesión diaria en la hoja de tratamiento. (PAC9.11)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>Las barreras:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Verificación de los datos importados por el Panel de control contra los reportados por el TPS que han sido registrados en el plan de tratamiento.(barrera tipo 4 = 4 pts) ➤ Evaluación del plan de tratamiento, por el médico y el fisico previo a la siguiente sesión y/o durante la evaluación de la evolución clínica del paciente.(barrera tipo 3 = 8 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “media” a “baja”, esto NO PERMITE reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento ➤ Capacitación del operador ➤ Carga de trabajo moderada <p>Existen más de tres reductores de frecuencia que permiten bajar la frecuencia de ocurrencia del suceso de “media” a “baja”, esto permite reducir el nivel de riesgo de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales aparte de mantener eficaces las barreras existentes y los reductores de frecuencia

Atascarse la fuente permaneciendo dentro de un implante intersticial, tras finalizar el tratamiento. (PAC9.13)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	No tiene barreras

Criterio	Análisis
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Chequeo de cada catéter por el cable de chequeo con fuente simulada antes de iniciar el tratamiento ➤ Programa de mantenimiento preventivo <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedimiento de emergencia para extraer la fuente del manualmente ➤ Corrección del plan de tratamiento en aplicaciones sucesivas ➤ Señalización del detector de área
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No es posible reducir el riesgo a menos que se logre reducir las consecuencias del suceso del suceso de “alta” a “media”. Esto demuestra la importancia de los reductores de consecuencia como elementos del principio de defensa en profundidad

Desconectarse la fuente del cable de transferencia, permaneciendo en un implante intracavitario o superficial, tras finalizar el tratamiento. (PAC9.15)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	No tiene barreras
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Programa de mantenimiento preventivo <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Alarma en el panel de control que reporta que diferencias entre el motor de paso y el par óptico durante la retracción de la fuente ➤ Señal del detector de radiación incorporado al equipo. Ejemplo marca GAMMAMED ➤ Señalización del detector de área ➤ Procedimiento de emergencia para extraer la fuente del manualmente
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No es posible reducir el riesgo a menos que se logre reducir las consecuencias del suceso del suceso de “alta” a “media”. Esto demuestra la importancia de los reductores de consecuencia como elementos del principio de defensa en profundidad

Desconectarse la fuente del cable de transferencia, permaneciendo en un implante intersticial, tras finalizar el tratamiento. (PAC9.16)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	No tiene barreras

Criterio	Análisis
ras existentes	
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Programa de mantenimiento preventivo <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Alarma en el panel de control que reporta que diferencias entre el motor de paso y el par óptico durante la retracción de la fuente ➤ Barrera tecnológica. Detector de radiación incorporado al equipo. Ejemplo marca GAMMAMED ➤ Señalización del detector de área ➤ Procedimiento de emergencia para extraer la fuente del manualmente
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No es posible reducir el riesgo a menos que se logre reducir las consecuencias del suceso del suceso de “alta” a “media”. Esto demuestra la importancia de los reductores de consecuencia como elementos del principio de defensa en profundidad

III.2.2.2. Con consecuencias para el personal ocupacionalmente expuesto

Atascarse la fuente durante el cambio o carga de la misma. (POE1.1)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>Las barreras:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedimiento de cambio de fuentes en correspondencia con las recomendaciones del fabricante. Utilización de un dosímetro portátil con alarma sonora. (barrera tipo 2 = 16 pts) ➤ Detector estacionario de tasa de dosis, señalización sonora que indica que la fuente se ha quedado expuesta. (barrera tipo 2 = 16 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 > 64$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “media” a “muy baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitación de los electromédicos ➤ Adquisición solo a proveedores reconocidos <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedimiento de emergencia para casos de atascamiento que incluya la observación visual, control de tasa de dosis ambiental, barrera de entrada
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales aparte de mantener eficaces las barreras existentes

Desacoplarse la fuente del cable permaneciendo ésta, dentro de implantes intracavitarios o superficiales, tras finalizar el tratamiento. (POE9.8)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>Las barreras:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Indicador luminoso de que la fuente está en posición de tratamiento. Este indicador debe estar colocado a la entrada de la sala de tratamientos (barrera tipo 2 = 16 pts) ➤ Detector de área del local que alerte de que la fuente no se ha retraído a la posición de blindaje (barrera tipo 2 = 16 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 > 64$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de "media" a "muy baja" y por tanto, reducir el riesgo resultante de "alto" a "medio" (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitación del operador en las actuaciones del plan de emergencia <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedimiento de actuación por parte del técnico en casos de emergencias
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales aparte de mantener eficaces las barreras existentes

Desacoplarse la fuente del cable quedando fuera de su blindaje en la sala de tratamiento. (POE9.10)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>Las barreras:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Indicador luminoso de que la fuente está en posición de tratamiento. Este indicador debe estar colocado a la entrada de la sala de tratamientos (barrera tipo 2 = 16 pts) ➤ Detector de área del local que alerte de que la fuente no se ha retraído a la posición de blindaje (barrera tipo 2 = 16 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 > 64$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de "media" a "muy baja" y por tanto, reducir el riesgo resultante de "alto" a "medio" (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitación del operador en las actuaciones del plan de emergencia <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedimiento de actuación por parte del técnico en casos de emergencias
A3 - Barreras y reductores adicionales	

Criterio	Análisis
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales aparte de mantener eficaces las barreras existentes

III.2.2.3. Con consecuencias para el público

Desacoplarse la fuente del cable permaneciendo esta, dentro del paciente, tras finalizar el tratamiento. (PUB9.3)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>Las barreras:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Detector de área del local que alerte de que la fuente no se ha retraído a la posición de blindaje (barrera tipo 2 = 16 pts) ➤ Monitoreo redundante del paciente utilizando un detector portátil de radiación. (barrera tipo 2 = 16 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 > 64$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “media” a “muy baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales aparte de mantener eficaces las barreras existentes

APÉNDICE IV. BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS Y DE IMPLANTES PERMANENTES

IV.1. APLICACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO: PRIMER CRIBADO

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
Diseño y fábricación de fuentes y aplicadores e instalaciones. Con consecuencias para el paciente										
1.	PAC1.1	Diseño inadequado de los aplicadores o con defectos de fabricación	F_B	La ocurrencia de este SI daría como resultado un valor erróneo de la tasa de dosis o la irradiación de tejido sano que afecta a todos los pacientes que se traten	C_{MA}	Durante las pruebas de aceptación y puesta en servicio se realizan las radiografías de los aplicadores para verificar la integridad física de los mismos	P_{MB}	R_M	Adquisición a proveedor reconocido	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
				Evaluación del plan de tratamiento por parte del médico y del físico						

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
2.	PAC1.2	Suministrar fuentes con defectos de fabricación, los cuales afectarían a la distribución de dosis de los tratamientos	F_{MB}	La ocurrencia de este SI conduciría a anisotropía anormal o a una distribución de dosis diferente a la prevista	C_{MA}	Durante las pruebas de aceptación y puesta en servicio se realizan mediciones destinadas a verificar curvas de isodosis y/o tasa de dosis	P_B	R_M	Incluir un procedimiento de aceptación en el programa de garantía de calidad	Adquisición a proveedor reconocido

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
3.	PAC1.3	Suministro de fuentes con defectos de fabricación que afectan la hermeticidad de la misma	F _{MB}	La ocurrencia de este SI conduciría a anisotropía anormal o a una distribución de dosis diferente a la prevista afectando el tratamiento de múltiples pacientes. No se consideran desviaciones de dosis mayores de un 15%	C _A	Durante las pruebas de aceptación y puesta en servicio se realizan mediciones de contaminación superficial en las fuentes que seguirán utilizadas clínicamente	P _M	R _M	Adquisición a proveedor reconocido	Pruebas de aceptación y puesta en servicio. Control de fuga y contaminación: frotis periódicos destinados a verificar fisuras y probables fugas

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
Diseño y fabricación de fuentes y aplicadores e instalaciones. Con consecuencias para el trabajador										
4.	POE1.1	Blindaje inadecuado del almacén de resguardo de fuentes	F_{MB}		C_M	Puesta en servicio de la instalación, medición de niveles de radiación en el almacén y áreas circundantes	P_M	R_M	Calculo de blindaje del almacén	Levantamiento periódico de niveles de radiación en el almacén y áreas circundantes
5.	POE1.2	Blindaje inadecuado del cuarto de tratamiento	F_B		C_M	Puesta en servicio de la instalación, medición de niveles de radiación en cuarto de tratamiento y áreas circundantes previo a su uso clínico	P_M	R_M	Calculo de blindaje del almacén	Levantamiento periódico de niveles de radiación en cuarto de tratamiento y áreas circundantes
6.	POE1.3	Deficiencias de blindaje o carencia de medios para la manipulación de las fuentes en el local de preparación	F_B	La ocurrencia de este SI daría como resultado sobre irradiación del POE.	C_M	Control de aceptación para verificar el blindaje de los medios utilizados en la manipulación de fuentes, mediante el monitoreo de los mismos	P_M	R_M	Adquisición a proveedor reconocido	Control radiológico periódico del local de preparación de fuentes utilizando un detector portátil
						Medición de niveles de radiación en el local de preparación de fuentes y los carros contenedores, durante la preparación de las fuentes para la administración de los tra-				

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
				tamiento, utilizando un equipo fijo o portátil con alarma sonora						

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
7.	POE1.4	Deficiencias de blindaje o carencia de carros transportadores de fuentes	F_B	La ocurrencia de este SI daría como resultado la sobre irradiación del POE, sobre irradiación del paciente o público si están presentes	C_M	Control de aceptación para verificar el blindaje de los carros utilizados en la transportación de fuentes, mediante el monitoreo de los mismos	P_M	R_M	Adquisición a proveedor reconocido	Control radiológico periódico del local de preparación de fuentes utilizando un detector portátil
Diseño y fabricación de fuentes y aplicadores e instalaciones. Con consecuencias para el público										
8.	PUB1.1	Blindaje inadecuado del almacén de resguardo de fuentes	F_{MB}		C_M	Puesta en servicio de la instalación, medición de niveles de radiación en el almacén y áreas circundantes	P_M	R_M	Calculo de blindaje del almacén	Levantamiento periódico de niveles de radiación en el almacén y áreas circundantes
9.	PUB1.2	Blindaje inadecuado del cuarto de tratamiento	F_M		C_M	Puesta en servicio de la instalación, medición de niveles de radiación en cuarto de	P_M	R_M	Calculo de blindaje del almacén	Levantamiento periódico de niveles de radiación en cuarto de

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de la frecuencia
				tratamiento y áreas circundantes previo a su uso clínico					tratamiento y áreas circundantes	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
10	PUB1.3	Deficiencias de blindaje o carencia de carros transportadores de fuentes	F _M	La ocurrencia de este SI daría como resultado sobre irradiación a miembros del público	C _M	Control de aceptación para verificar el blindaje de los carros utilizados en la transportación de fuentes, mediante el monitoreo de los mismos	P _M	R _M		

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
11.	PAC2.1	Suministro de fuentes equivocadas por el proveedor	F_B	Un error de este tipo daría como resultado una dosis diferente a la prescrita (sobre o subdosis) a todos los pacientes que sean tratados con esas fuentes	C_{MA}	Durante la aceptación de la fuente se verifica el No de Serie de la fuente del certificado contra el No de serie estampado en la fuente	P_{MB}	R_M	Procedimiento de control en el despliego de la fuente en fábrica	Pruebas de control de calidad. Chequeo mensual de la intensidad de la fuente (tasa de kerma)

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
				métrico						

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
12.	PAC2.2	Error en el certificado del fabricante de la fuente	F _B	Si la diferencia es grande, puede dar lugar a dosis de tratamiento muy diferentes, afectando a muchos pacientes. Las consecuencias sólo pueden producirse si se llegaran a aplicar los valores del certificado sin comprobarlo	C _{MA}	Durante las pruebas de puesta en servicio se realiza la calibración de la fuente y se compara los resultados de esta contra el valor de tasa de kerma reportado en el certificado	P _M	R _A	Capacitación del físico	Pruebas de control de calidad. Chequeo mensual de la intensidad de la fuente (tasa de kerma)

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
13.	PAC2.3	Error al separar las fuentes en desuso de las restantes	F_B	Un error de este tipo daría como resultado la aplicación de fuentes en desuso a un paciente, una dosis suministrada diferente a la de cálculo y prescripción (sobre o sub dosis) en los órganos de interés o de riesgo o (sobre o sub-dosis o contaminación) a todos los pacientes que sean tratados con estas fuentes	C_{MA}	Durante la aceptación de la fuente se verifica el No de Serie de la fuente del certificado contra el No de serie estampado en la fuente	P_{MB}	R_M	Procedimiento del servicio para separar las fuentes en desuso e informar de ello al personal	Inventario mensual de fuentes que son usadas

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
				planificación realizada						

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
14.	PAC2.4	Error de calibración del activímetro o cámara de ionización (en el laboratorio de patrones de dosimetría)	F _{MB}	La ocurrencia de este SI daría como resultado que la determinación de actividad o tasa de kerma erróneamente y en consecuencia, el cálculo de dosis obtenido sea diferente al prescrito (sobre o sub dosis), para todos los pacientes que se traten mientras no se corrija el problema	C _{MA}	Durante las pruebas de puesta en servicio se realiza la calibración de la fuente y se compara los resultados de esta contra el valor de tasa de kerma reportado en el certificado	P _M	R _A	Capacitación del físico	Control médico durante el tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
15.	PAC2.5	Error al utilizar el certificado de calibración (error de lectura del coeficiente de calibración, confusión de Nk con ND,w, Po y To)	F _B	La ocurrencia de este SI daría como resultado que la determinación de actividad o tasa de kerma erróneamente y en consecuencia, el cálculo de dosis obtenido sea diferente al prescrito (sobre o subdosis), para todos los pacientes que se traten mientras no se corrija el problema	C _{MA}	Durante las pruebas de puesta en servicio se realiza la calibración de la fuente y se compara los resultados de esta contra el valor de tasa de kerma reportado en el certificado	P _M	R _A	Capacitación del físico	Control médico durante el tratamiento
16.	PAC2.6	Utilización de valores incorrectos de decaimiento de la fuente	F _{MB}		C _{MA}	Durante las pruebas de puesta en servicio se realiza la calibración de la fuente y se compara los resultados de esta contra el valor de tasa de kerma reportado en el certificado	P _M	R _A	Capacitación del físico	Auditoria externa a la entidad. Con equipamiento diferente

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
17.	PAC2.7	Adquisición de aplicadores y accesorios con defectos de fabricación (dimensiones geométricas del aplicador, observaciones, etc.)	F_{MB}		C_{MA}	Durante las pruebas de puesta en servicio se realiza la verificación y calibración de los accesorios	P_M	R_A	Capacitación del físico	QA del hospital, verificación de los aplicadores anualmente
						Verificación redundante de los aplicadores por otro Físico médico y por el radioterapeuta			Adquisición solo a proveedores reconocidos	Control médico durante el tratamiento
18.	PAC2.8	Error en la determinación de la tasa de kerma en aire en condiciones de referencia	F_B		C_{MA}	Durante las pruebas de puesta en servicio se realiza la calibración de la fuente y se compara los resultados de esta contra el valor de tasa de kerma reportado en el certificado	P_M	R_A	Capacitación del físico	Auditoria externa a la entidad. Con equipamiento diferente
						Verificación redundante, por otro físico médico y con otro sistema dosimétrico, de los resultados de la calibración			Uso de protocolos de calibración reconocidos internacionalmente	Control médico durante el tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
19.	PAC2.9	Cometer un error al utilizar registros deficientes o poco claros (ej. tasa de kerma en aire en condiciones de referencia), cuyos valores se introducen al TPS	F _B		C _{MA}	Pruebas de puesta en servicio del TPS. Revisión redundante por otro físico de los datos introducidos al TPS	P _B	R _M	Capacitación del físico	Verificación anual de la base de datos del TPS como parte del programa de QA
20.	PAC2.10	Generar datos incorrectos para la planificación del tratamiento (tabla de decimalización de la intensidad de la fuente). Este suceso se refiere sólo a planificaciones de tratamiento manuales sin TPS	F _B		C _{MA}	Revisión redundante de las tablas para cálculos manuales, realizada por otro físico médico	P _M	R _A	Capacitación del físico	Control médico durante el tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
Aceptación y validación del sistema de cálculo y/o planeación (TPS)										
21.	PAC2.11	Ingreso de datos erróneos al TPS, actividad de las fuentes en unidades incorrectas o diferentes a las requeridas por el sistema de planificación de tratamientos	F _B	Un error de este tipo da como resultado que el cálculo de dosis obtenido sea diferente a la dosis prescrita (sobre o sub dosis)	C _{MA}	Pruebas de puesta en servicio del TPS. Revisión redundante por otro físico de los datos introducidos al TPS	P _{MB}	R _M	Unificación de unidades de actividad de todas las fuentes del servicio: utilizar las mismas unidades que las requeridas por el TPS para evitar error al hacer la conversión de unidades	A2- Control de calidad periódico del TPS. Según el protocolo de QA existente en la entidad

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
22.	PAC2.12	Error al introducir el periodo de semi-desintegración de la fuente en el TPS	F _{MB}	Un error de este tipo da como resultado que el cálculo de dosis obtenido sea diferente a la dosis prescrita (sobre o sub dosis)	C _{MA}	Pruebas de puesta en servicio del TPS. Revisión redundante por otro físico de los datos introducidos al TPS	P _{MB}	R _M		

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
23.	PAC2.13	Cometer un error al introducir la función radial en el planificador	F_{MB}		C_{MA}	Pruebas de aceptación y puesta en servicio del TPS. Revisión redundante por otro físico de los datos introducidos al TPS	P_B	R_M	Capacitación del físico	Control médico durante el tratamiento
24.	PAC2.14	Cometer un error al introducir la función de anisotropía en el planificador	F_{MB}		C_{MA}	Pruebas de aceptación y puesta en servicio del TPS. Revisión redundante por otro físico de los datos introducidos al TPS	P_B	R_M	Capacitación del físico	Control médico durante el tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
25.	PAC2.15	Fallo del TPS al calcular los valores de la función geométrica a partir de la fórmula	F_{MB}	C_{MA}	Verificación de la tasa de dosis en puntos situados alrededor de la fuente, obtenida del TPS, frente a valores publicados	P_B	R_M	Capacitación del físico	Control médico durante el tratamiento.	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
26	PAC2.16	Fallo del TPS al generar los valores de los términos de las matrices de dosis	F_{MB}	C_{MA}	Verificación de la tasa de dosis en puntos situados alrededor de la fuente, obtenida del TPS, frente a valores publicados	P_B	R_M	Capacitación del físico	Control médico durante el tratamiento	Verificación anual de la base de datos del TPS como parte del programa de QA

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
<i>Aceptación y puesta en servicio del equipo de adquisición de imágenes</i>										
27.	PAC2.17	Dejar incompleta la puesta en servicio de los equipos de imagen (lo que daría lugar a errores en las escalas de densidad y geométricas en el CT, por ejemplo)	F_B		C_{MA}	Comparar las imágenes obtenidas con maniquí de dimensiones y densidad conocidos antes del uso clínico del equipo	P_M	R_A	Capacitación del fisió	QA del hospital. Pruebas establecidas al equipo de imagen utilizado Control médico durante el tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
Registro del paciente										
28.	PAC4.1	Error al registrar los datos administrativos del paciente. Se omite verificar los datos administrativos del paciente, o el paciente omite manifestar que fue sometido a un proceso de radioterapia en el pasado	F _B	Un error de este tipo da como resultado la pérdida de las posibilidades de seguimiento, efectos radio-biológicos inesperados cuando la zona tratada es la misma o una zona vecina, así como otras consecuencias de tipo administrativo	C _A	Sistema informatizado que utiliza una bases de datos, que no permitan registrar a un paciente, si no se dispone de los datos necesarios para su seguimiento	P _B	R _M		

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
Intención terapéutica										
29.	PAC4.2	Omitir indicar en la hoja de tratamiento órganos de riesgo (OAR) definidos durante la prescripción clínica del tratamiento	F_M		C_A	En la etapa de ejecución quirúrgica del implante el oncólogo radioterapeuta y el fisico verifican la prescripción y pueden detectar el error	P_B	R_A	Existencia de protocolos clínicos	Control médico durante el tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
30	PAC4.3	Registrar en la hoja de tratamiento un valor erróneo de dosis total de tratamiento, dosis por fracción o fraccionamiento, diferente del valor prescrito	F_M	C_A En la etapa de planificación dosimétrica el dosimetrista o el fisico-médico (FM) calcula el tiempo de tratamiento introduciendo en el software dos de los tres valores de dosis prescrito, verificando la consistencia entre los mismos, con lo que podría detectar este error	P_B R_A	Existencia de protocolos clínicos	Evaluación del plan de tratamiento por parte del médico y del físico	Verificación de los resultados de la planificación dosimétrica del tratamiento comparándolos con los obtenidos mediante cálculo independiente por un físico médico diferente del que hizo la planificación	Capacitación del médico	Control médico durante el tratamiento.

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
31.	PAC4.4	Registrar un valor erróneo de dosis que no debe sobrepasarse en los órganos de riesgo, asignado por el médico, u omitir dicho valor	F_M		C_A	Utilización de las imágenes del paciente (que incluyen el implante y las fuentes ficticias) para localizar y reconstruir geométricamente el implante, por parte del dosimétrista o del fisico médico	P_{MB}	R_M	Existencia de protocolos clínicos	Control médico durante el tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
				cación						

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
32.	PAC5.1	Llamar para hacer la ejecución quirúrgica del implante a paciente erróneo	F _B	Ejecución quirúrgica del implante	C _A	La fotografía que se inserta en la hoja de tratamiento que elabora el oncólogo-radioterapeuta al finalizar la prescripción clínica permite detectar este error	P _B	R _M	Carga de trabajo moderada	Los datos de identidad del paciente (nombre, ID, Código) que se indican en la hoja de tratamiento que elabora el oncólogo-radioterapeuta al finalizar la prescripción clínica permiten detectar este error

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
33	PAC5.2.	Seleccionar erróneamente los implantes que serán utilizados o su posición en el paciente, lo cual provoca desplazamiento del implante	F _B		C _A	Utilización de las imágenes del paciente (que incluyen el implante y las fuentes ficticias) para localizar y reconstruir geométricamente el implante, por parte del dosimétrista o del fisico médico	P _M	R _A	Capacitación del médico, que incluya el reconocimiento de posibles errores en la colocación de fuentes y lecciones aprendidas	Capacitación del médico, que incluya el reconocimiento de posibles errores en la colocación de fuentes y lecciones aprendidas

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
34.	PAC5.3	Error al intentar colocar Aplicadores en mal estado físico	F _{MB}	La ocurrencia de este SI daría como resultado una distribución de dosis diferente a la prevista, una sobre irradiación de órganos de riesgo (ej.: sobredosis en recto y vejiga por falta de blindajes en un aplicador tipo Fletcher)	C _A	Inspección visual directa del aplicador al momento de la ejecución del implante, realizada por parte del médico y el personal de enfermería	P _B	R _M	Adquisición a proveedor reconocido	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
35.	PAC5.4	Colocar erróneamente las fuentes ficticias	F _B	C _A	Utilización de las imágenes del paciente (que incluyen el implante y las fuentes ficticias) para localizar y reconstruir geométricamente el implante, por parte del dosimétrista o del fisico médico	P _M	R _A	Capacitación del médico, que incluya el reconocimiento de posibles errores en la colocación de fuentes y lecciones aprendidas	Capacitación del médico, que incluya el reconocimiento de posibles errores en la colocación de fuentes y lecciones aprendidas	Procedimiento para la toma de imágenes, colocación e identificación de las fuentes ficticias en dependencia del tipo de aplicador

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
Localización y reconstrucción geométrica. Adquisición de imágenes para verificación y localización										
36.	PAC6.1	Errores en la obtención de las imágenes debido a:	F_B		C_A	Verificación de las imágenes frente a dimensiones conocidas de aplicadores y simuladores de fuente	P_M	R_A	Capacitación del físico, que incluyan los métodos de reconstrucción de imágenes y los posibles errores con los parámetros de las mismas	QA del hospital. Pruebas establecidas al equipo de imagen utilizado

A continuación se detallan los errores y las barreras para cada caso:

- Errores en la obtención de las imágenes debido a:**
 - error en el método de reconstrucción elegido (semiortogonal ortogonal, etc).
 - colocación incorrecta del arco al realizar placas semiortogonales
 - error en la angularización de las películas radiográficas con respecto a 0 y 90°
- Barreras de seguridad:**
 - C_A : Verificación de las imágenes frente a dimensiones conocidas de aplicadores y simuladores de fuente
 - P_M : Alertas y/o impedimentos dados por el TPS durante la reconstrucción (precisión fuera de rango en la reconstrucción)
- Reductores de la frecuencia:**
 - Carga de trabajo moderada
 - Puesta en servicio del sistema de adquisición de imágenes, verificación de las escalas geométricas y calidad de imagen
- Reductores de consecuencias:**
 - Capacitación del físico, que incluyan los métodos de reconstrucción de imágenes y los posibles errores con los parámetros de las mismas

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
37.	PAC6.2	Mala calidad de la imagen que no permite la correcta visualización del implante y de las fuentes ficticias. Imagen radiográfica inadecuada debido a la falta de información necesaria para el tratamiento, tal como marcadores de estructuras de riesgo, fiduciarios, aplicadores, etc.	F _M	La ocurrencia de este SI daría como resultado una dosis diferente a la de cálculo y prescripción (sobre o sub dosis) en los órganos de interés o de riesgo	C _A	QA del hospital. Control diario de la calidad de la imagen	P _{MB}	R _M	Protocolización de los procedimientos radiográfico para la obtención de las imágenes	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
38	PAC6.3	Errores en el registro y/o transferencia de los parámetros de las imágenes (distancia foco-placa, distancia foco-isocentro, ángulos de brazo del equipo de RX para localizar la fuente)	F_M		C_A	Verificación de las imágenes frente a dimensiones conocidas de aplicadores y simuladores de fuente	P_M	R_A	Adoptar como práctica habitual un método de reconstrucción determinado	Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
Localización y reconstrucción geométrica. Reconstrucción de los implantes										
39.	PAC6.4.	Cometer errores al reconstruir las coordenadas la posición de los implantes a partir de las imágenes, que afecten a la localización de los puntos de referencia	F _M	Se da crédito a que este SI ocurre solo en una de las sesiones de tratamiento de braqui	C _A	Evaluación del plan de tratamiento por parte del médico y del físico	P _M	R _A	Capacitación del dosimétrista o el técnico que incluya la interpretación de la reconstrucción por imagen de los implantes.	Capacitación del dosimétrista o el técnico que incluya la interpretación de la reconstrucción por imagen de los implantes.
40.	PAC6.5	Cometer errores al reconstruir las coordenadas de la posición de las fuentes ficticias en el TPS a partir de las imágenes	F _M	Se da crédito a que este SI ocurre solo en una de las sesiones de tratamiento de braqui	C _A	Evaluación del plan de tratamiento por parte del médico y del físico	P _M	R _A	Carga de trabajo moderada	Buena calidad de las imágenes

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
Localización y reconstrucción geométrica. Definición de volúmenes y puntos de interés										
41.	PAC6.6	Cometer errores en la delineación de los volúmenes prescritos y órganos de riesgo en el TPS a partir de las imágenes tomadas	F_M	Se da crédito a que este SI ocurre solo en una de las sesiones de tratamiento de braqui	C_A	Evaluación del plan de tratamiento por parte del médico y del físico	P_M	R_A	Capacitación del médico, el físico y el dosimetría que incluya el documentar e interpretar correctamente los volúmenes blanco y de los órganos de riesgo	Capacitación del médico, el físico y el dosimetría que incluya el documentar e interpretar correctamente los volúmenes blanco y de los órganos de riesgo
						Carga de trabajo moderada			Definición de puntos y volúmenes de interés a partir de protocolos o recomendaciones internacionales ICRU)	
									Buena calidad de las imágenes	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
42	PAC6.7	Ubicar erróneamente alguno de los puntos de interés a partir de las imágenes (ejemplo: puntos A y B, puntos del trapecio linfático, etc.)	F _M	Se da crédito a que este SI ocurre solo en una de las sesiones de tratamiento de braqui	C _A	Evaluación del plan de tratamiento por parte del médico y del fisico	P _M	R _A	Capacitación del médico, el físico y el dosimétrista, en la que se incluyan ejercicios sobre la ubicación de los puntos de interés a partir de las imágenes	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
Planificación y optimización dosimétrica										
43.	PAC7.1	Interpretar erróneamente los datos de la intención terapéutica al realizar la planificación del tratamiento (por ejemplo, la dosis a administrar, las fracciones, los volúmenes a irradiar o proteger y técnica a emplear)	F _B		C _A	Evaluación del plan de tratamiento por parte del médico y del físico	P _M	R _A	Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento	Evaluación clínica del paciente, hecha por el médico, durante el tratamiento
						Verificación de los resultados de la planificación dosimétrica del tratamiento comparándolos con los obtenidos mediante cálculo independiente por un físico médico diferente del que hizo la planificación			Capacitación del médico, el físico y el dosimetrista Carga de trabajo moderada	
44.	PAC7.2	Efectuar una planificación con los datos de un paciente distinto del que figura en la prescripción	F _B	Se da crédito en pacientes de una misma localización y un mismo tipo de aplicador	C _A	Verificación de los datos del paciente en las imágenes (ID) contra el Sistema de identificación del TPS con ID único	P _M	R _A	Carga de trabajo moderada Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento	Evaluación clínica del paciente, hecha por el médico, durante el tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
45	PAC7.3	Producirse un error de ubicación de los puntos de dosis para optimización (por ejemplo ubicación errónea de los puntos de dosis alrededor de un cilindro vaginal)	F_M	C_A	Evaluación del plan de tratamiento por parte del médico y del fisico	P_M	R_A	Capacitación del médico, el fisico y el dosimetrista, que incluya los métodos de optimización y cómo aplicarlos en el TPS disponible	Carga de trabajo moderada	Evaluación clínica del paciente, hecha por el médico, durante el tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
46	PAC7.4	Ubicar erróneamente los puntos de normalización	F_M	C_A	Evaluación del plan de tratamiento por parte del médico y del fisico	P_M	R_A	Capacitación del médico, el fisico y el dosimetrista, que incluya los métodos de optimización y cómo aplicarlos en el TPS disponible	Carga de trabajo moderada	Evaluación clínica del paciente, hecha por el médico, durante el tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
47.	PAC7.5	Introducir erróneamente la dosis total y el fraccionamiento en el módulo de asignación de la prescripción del TPS (ejemplo por un lapis)	F_M		C_A	Evaluación del plan de tratamiento por parte del médico y del físico	P_B	R_A	Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento	Evaluación clínica del paciente, hecha por el médico, durante el tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
48	PAC7.6	Error en el cálculo del tiempo de tratamiento por fallo del TPS	F_{MB}	La ocurrencia de este SI daría como resultado que la dosis suministrada sea diferente a la de cálculo y prescripción (sobre o sub dosis) en los órganos de interés o de riesgo	C_A	Evaluación del plan de tratamiento por parte del médico y del físico Verificación de los resultados de la planificación dosimétrica del tratamiento comparándolos con los objetivos mediante cálculo independiente por un físico médico diferente del que hizo la planificación	P_B	R_M	Control de calidad del TPS	Evaluación clínica del paciente, hecha por el médico, durante el tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
49	PAC7.7	Introducir un error al calcular el tiempo de tratamiento (debido por ejemplo a errores en el cálculo del decadimento de las fuentes) al hacer los cálculos manualmente o con herramientas de cálculos como hojas EXCEL	F_M	La ocurrencia de este SI daría como resultado que la dosis suministrada sea diferente a la de cálculo y prescripción (sobre o sub dosis) en los órganos de interés o de riesgo	C_A	Evaluación del plan de tratamiento por parte del médico y del físico Verificación de los resultados de la planificación dosimétrica del tratamiento comparándolos con los obtenidos mediante cálculo independiente por un físico médico diferente del que hizo la planificación	P_B	R_A		Evaluación clínica del paciente, hecha por el médico, durante el tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
Planificación y optimización dosimétrica. Tratamientos con implantes permanentes										
50.	PAC7.8	Introducir un número erróneo de semillas en el TPS (diferente del de las semillas implantadas), en los casos de tratamientos con implantes permanentes	F _M	La ocurrencia de este SI daría como resultado que la dosis suministrada sea diferente a la prescripción (sobre o sub dosis) en los órganos de interés o de riesgo	C _A	Evaluación del plan de tratamiento por parte del médico y del físico	P _M	R _A	Capacitación del técnico o dosimetrista	Seguimiento del tratamiento durante el tiempo de ejecución del mismo por parte del médico

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
Registro y transferencia de los resultados de la planeación										
51.	PAC8.1	Cometer errores al registrar los resultados de la planificación en la hoja de tratamiento	F _M	La ocurrencia de este SI daría como resultado el uso de información incorrecta o incompleta que produce errores al impartir al impartir el tratamiento	C _A	Evaluación del plan de tratamiento por parte del médico y del físico	P _M	R _A	Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento	Seguimiento del paciente por parte del médico durante la ejecución del tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
Ejecución del tratamiento. Con consecuencias para los pacientes. Preparación de las fuentes										
52.	PAC9.1	Selección errónea de las fuentes, según el plan de tratamiento, cuando se realiza la configuración de las fuentes	F _M	La ocurrencia de este SI daría como resultado una dosis obtenida diferente a la prescrita (sobre o sub dosis) en los órganos de interés o de riesgo	C _A	Procedimiento del servicio que establece la verificación del plan de tratamiento contra el registro de preparación de las fuentes. Identificación de la actividad de cada fuente mediante un código de colores	P _B	R _A	Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento	Seguimiento del paciente por parte del médico durante la ejecución del tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
53.	PAC9.2	Preparar para su aplicación una sonda o canastilla contenadora de fuente, sin carga (sin fuente)	F_B	La ocurrencia de este SI daría como resultado que la dosis aplicada sea menor a la de cálculo y prescripción, sub dosis en los órganos de interés	C_M	Procedimiento del servicio que establece la verificación del plan de tratamiento contra el registro de preparación de las fuentes. Identificación de la actividad de cada fuente mediante un código de colores	P_B	R_M	Registro de localización de fuentes en su almacén y procedimiento que establece el registro de su entrada y salida de cada fuente del almacén	Monitoreo de niveles de radiación después de retirar el material radiactivo

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
54.	PAC9.3	Preparación errónea de fuentes debido al uso de la prescripción de un paciente erróneo	F _B	La ocurrencia de este SI daría como resultado la aplicación de dosis diferente a la de cálculo y prescripción (sobre o sub dosis) en los órganos de interés o de riesgo	C _A	Verificación redundante independiente del proceso de preparación de las fuentes por otra persona diferente al que preparó las fuentes antes de su aplicación final	P _{MB}	R _B		Seguimiento del paciente por parte del médico durante la ejecución del tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
				Durante la administración del tratamiento se verifica los datos de identidad del paciente (nombre, ID, Código) que se indican en la hoja de tratamiento que elabora el oncólogo-radioterapeuta al finalizar la prescripción clínica lo que permiten detectar este error						
Ejecución del tratamiento. Con consecuencias para los pacientes. Preparación de las fuentes tratamientos con implantes permanentes										
55.	PAC9.4	Preparar un número erróneo de semillas para ser implantadas al paciente	F_M	La ocurrencia de este SI daría como resultado una dosis obtenida diferente a la planificada (sobre o sub dosis) en los órganos de interés o de riesgo	C_A	Procedimiento del servicio que establece la verificación del plan de tratamiento contra el registro de preparación de las fuentes	P_B	R_A	Capacitación del técnico que realiza la preparación de las semillas	Seguimiento del tratamiento durante el tiempo de ejecución del mismo por parte del médico

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
				el plan de tratamiento Verificación del número de semillas implantado frente al que figura en la planificación						

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
56	PAC9.5	Elección de un templete erróneo para realizar la implantación de las fuentes	F _B	La ocurrencia de este SI daría como resultado la aplicación de dosis diferente a la del plan (sobre o sub dosis) en los órganos de interés o de riesgo	C _A	Control redundante que realiza el médico y el físico durante la implantación del molde y diseño del Tempalte comparándolo contra la planificación elaborada	P _B	R _M	Formulario de descripción y aceptación firmada por el médico y el físico	Seguimiento del tratamiento durante el tiempo de ejecución del mismo por parte del médico

Toma de imágenes en la etapa de implantación, con las que se puede verificar el número de semillas implantadas y la concordancia del molde utilizado con el previsto en el plan de tratamiento

Verificación del número de semillas implantado frente al que figura en la planificación

Capacitación del técnico que realiza la preparación de las semillas

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
Ejecución del tratamiento. Con consecuencias para los pacientes. Administración del tratamiento										
57.	PAC9.6	Intentar aplicar el tratamiento con las fuentes ya preparada a paciente equivocado (por estar hospitalizado el paciente en una habitación errónea)	F _B	Se da crédito en aplicaciones de una misma localización y un mismo tipo de aplicador	C _A	Durante la administración del tratamiento se verifica la fotografía que se inserta en la hoja de tratamiento que elabora el oncólogo-radioterapeuta al finalizar la prescripción clínica lo que permite detectar este error	P _B	R _M	Seguimiento del paciente por parte del médico durante la ejecución del tratamiento	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
				hoja de tratamiento que elabora el oncólogo-radioterapeuta al finalizar la prescripción clínica lo que permiten detectar este error						

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
58	PAC9.7	Desprenderse alguna fuente de su aplicador o implante (por ejemplo por rotura o desajuste de las sondas plásticas) durante el tratamiento	F _B	La ocurrencia de este SI daría como resultado sub-dosis o sobredosis al volumen blanco de planificación o a órganos críticos	C _A		P _A	R _A	Revisión antes de la utilización; inspeccionar el estado físico de las sondas, verificar que no tengan fisuras o que el plástico no sea quebradizo	Seguimiento del paciente por parte del médico durante la ejecución del tratamiento

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
59.	PAC9.8	Intentar aplicar el tratamiento a varios pacientes en un solo cuarto sin condiciones de blindaje adecuadas	F _M	La ocurrencia de este SI daría como resultado una irradiación adicional al paciente	C _M	Restricción administrativa para hospitalizar a un solo paciente por habitación	P _B	R _M	Seguimiento del paciente por parte del médico durante la ejecución del tratamiento	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
60.	PAC9.9	Moverse el paciente durante el tratamiento ocasionando un desplazamiento del implante respecto a la posición asignada en la intención terapéutica	F _M		C _A	Fijación del implante. Ejemplo uso del CLAMP en implantes ginecológicos	P _M	R _A		Seguimiento del paciente por parte del médico durante la ejecución del tratamiento
61.	PAC9.10	El paciente intenta el Retiro o expulsión del implante durante la administración del tratamiento	F _B	Dosis obtenida menor a la de cálculo y prescripción, subdosis en los órganos de interés o de riesgo	C _A	Control sistemático del paciente por parte del técnico utilizando el monitor de circuito cerrado de televisión	P _M	R _A	Control radiológico periódico con un detector portátil durante la administración del tratamiento	Seguimiento del paciente por parte del médico durante la ejecución del tratamiento. Verificación visual de la posición del paciente

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
62.	PAC9.11	Culminar erróneamente el tratamiento antes de completar el tiempo de tratamiento	F _B	Dosis obtenida diferente a la de cálculo y prescripción (sobre o subdosis) en los órganos de interés o de riesgo	C _A	Procedimiento del servicio que establece la revisión y aceptación del médico antes de concluir el tratamiento	P _M	R _A	Formulario de prescripción y aceptación firmada por el médico y el físico que se coloca en la puerta de la habitación	Registro de localización de fuentes en su almacén y procedimiento que establece el registro de su entrada y salida de cada fuente del almacén
63.	PAC9.12	Durante el retiro de las fuentes se pierde el control de una o varias de ellas quedando dentro del paciente	F _B	La ocurrencia de este SI daría como resultado una dosis fuera de control que puede alcanzar efectos graves	C _A	Monitoreo de niveles de radiación alrededor del paciente y los carros contenedores inmediatamente después del retiro de fuentes	P _M	R _A	Procedimiento del servicio que establece la Identificación visual de las fuentes después que se han retirado del paciente	Registro de localización de fuentes en su almacén y procedimiento que establece el registro de su entrada y salida de cada fuente del almacén

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
64.	PAC9.13	Retiro de fuentes a un paciente después del tiempo calculado	FB	La ocurrencia de este SI daría como resultado que la dosis aplicada sea diferente a la de cálculo y prescripción (sobre o sub dosis) en los órganos de interés o de riesgo	C _A	Procedimiento del servicio que establece la revisión y aceptación del médico antes de concluir el tratamiento	P _M	R _A	Formulario de descripción y aceptación firmada por el médico y el físico que se coloca en la puerta de la habitación	Registro de localización de fuentes en su almacén y procedimiento que establece el registro de su entrada y salida de cada fuente del almacén
65.	PAC9.14	Utilizar fuentes deshermetizadas, debido a problemas derivados de su manipulación y almacenamiento, para el tratamiento de pacientes	F _B	La ocurrencia de este SI conduciría a la irradiación incontrolada de los pacientes debido a la contaminación. Las desviaciones de dosis no superarían un 15%	C _M	Ensayo previo a la aceptación con el fin de verificar la funcionalidad del almacén	P _A	R _M	Pruebas de hermeticidad de las fuentes según la frecuencia establecida en los protocolos	Ensayo previo a la aceptación con el fin de verificar la funcionalidad del almacén

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
Ejecución del tratamiento. Con consecuencias para los pacientes. Administración del tratamiento. Tratamientos con implantes permanentes										
66.	PAC9.15	Implantar por error una cantidad de semillas diferente a la planificada	F_M		C_A	Toma de imágenes durante la etapa de implantación que permita verificar el número de semillas implantadas y las particularidades del template utilizado, verificando su correspondencia con el plan de tratamiento	P_M	R_A	Capacitación del técnico y el médico que realiza la implantación de las semillas	Seguimiento del tratamiento durante el tiempo de ejecución del mismo por parte del médico

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
67.	PAC9.16	Escalamiento erróneo del templete para realizar la implantación de las fuentes	F _B		C _A	Toma de imágenes en la etapa de implantación, con las que se puede verificar el número de semillas implantadas y la concordancia del molde utilizado con el previsto en el plan de tratamiento	P _M	R _A	Capacitación del técnico y el médico que realiza la implantación de las semillas mismo por parte del médico	Seguimiento del tratamiento durante el tiempo de ejecución del mismo por parte del médico

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
68.	PAC9.17	Migración de algunas de las semillas implantadas	F _M	La ocurrencia de este SI daría como resultado que las Isodosis no coinciden con el volumen a tratar. No se da crédito a la migración de varias semillas con lo cual no se pone en riesgo la vida del paciente.	C _M	Verificación del número de semillas implantado frente al que figura en la planificación	P _M	R _M	Seguimiento del tratamiento durante el tiempo de ejecución del mismo por parte del médico	
Ejecución del tratamiento. Con consecuencias para los pacientes. Administración del tratamiento. Con consecuencias para el POE										
69.	POE9.1	Utilizar fuentes deshermetizadas, debido a problemas derivados de su manipulación y almacenamiento, para el tratamiento de pacientes	F _B	La ocurrencia de este SI conduciría a contaminación por fugas de material radiactivo; contaminación de los aplicadores, contaminación de contenedores y lugar de guarda de fuentes y sobre dosis por contaminación al POE	C _M		P _A	R _M	Pruebas de aceptación de la fuente. Prueba de hermeticidad Adquisición a proveedor reconocido Pruebas de puesta en servicio. Verificación de distribución de dosis (autoradiografías, TLD y otros)	Pruebas de QA del hospital. verificación periódica por varios métodos (radiografía, frotis, etc.) de posibles fugas

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
70.	POE9.2	Pérdida de control de una fuente durante la preparación	F_B	La ocurrencia de este SI daría como resultado sobre irradiación del POE	C_M	Medición de niveles de radiación en el local de preparación de fuentes y los carros contenedores utilizando un equipo fijo o portátil con alarma sonora	P_M	R_M	Utilizar mesa de trabajo con bordes limitadores para minimizar el extravío de fuentes	Control radiológico periódico del local de preparación de fuentes utilizando un detector portátil
71.	POE9.3	El paciente intenta el Retiro o expulsión del implante durante la administración del tratamiento	F_M	La ocurrencia de este SI daría como resultado sobre irradiación del POE	C_M	Control sistemático del paciente por parte del técnico utilizando el monitor de circuito cerrado de televisión	P_M	R_M	Señal de alarma del detector de radiación de área que alerta al técnico sobre este suceso	Control radiológico periódico con un detector portátil durante la administración del tratamiento Seguimiento del paciente por parte del médico durante la ejecución del tratamiento Verificación visual de la posición del paciente

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
72.	POE9.4	Durante el retiro de las fuentes se pierde el control de una o varias de ellas quedando dentro del paciente	F _B		C _M	Medición de niveles de radiación alrededor del paciente y los cárros contenedores inmediatamente después del retiro de fuentes Procedimiento del servicio que establece la Identificación visual de las fuentes después que se han retirado del paciente	P _M	R _M		Registro de localización de fuentes en su almacén y procedimiento que establece el registro de su entrada y salida de cada fuente del almacén
73.	POE9.5	Durante el retiro de las fuentes se pierde el control de una o varias de ellas quedando dentro de la habitación fuera del blindaje	F _B		C _A	Medición de niveles de radiación alrededor del paciente y los cárros contenedores inmediatamente después del retiro de fuentes Procedimiento del servicio que establece la Identificación visual de las fuentes después que se han retirado del paciente	P _M	R _A		Registro de localización de fuentes en su almacén y procedimiento que establece el registro de su entrada y salida de cada fuente del almacén

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
Ejecución del tratamiento. Con consecuencias para los pacientes. Administración del tratamiento. Con consecuencias para el POE Tratamientos con implantes permanentes										
74.	POE9.6	Pérdida de control de una o más semillas durante la implantación	F_M	La ocurrencia de este SI conduciría a sobredosis anómalias al POE	C_M	Registro de localización de fuentes. Verificación del número de fuentes implantada contraponiendo este con el número de fuentes preparadas	P_M	R_M	Mesa de trabajo diseñada con bordes limitadores	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias para el público
Ejecución del tratamiento. Con consecuencias para los pacientes. Administración del tratamiento. Con consecuencias para el público										
75.	PUB9.1	Intento de entrada imprevista de un miembro del público a la sala de tratamiento durante la irradiación de un paciente	F _M	Dosis anómala para el público. No se da crédito a que sea una estancia prolongada de la persona en el interior de la sala	C _M	Advertencia del técnico-co-radioterapeuta a la entrada a la sala de tratamiento permite al técnico-radioterapeuta controlar el acceso imprevisto	P _B	R _M	Acceso prohibido por la señalización de zona	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de consecuencias
76	PUB9.2	Intento de entrada del personal no autorizado (público) al lugar donde se almacenan y preparan las fuentes durante la manipulación	F_B	La ocurrencia de este SI daría como resultado la irradiación de miembros del público	C_M	Barriera físicas que restringen el acceso a estos locales, incluyendo puertas con candados, cadenas o rejillas metálicas que impidan el paso, etc.	P_B	R_M	Facilidades del diseño de la sala de tratamiento que minimiza la posibilidad de acceso del público	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
77.	PUB9.3	El proceso de entrega-recepción de fuentes se efectúa en una zona no restringida	F _B	La ocurrencia de este SI daría como resultado la afectación a las defensas previstas para evitar la sobre irradiación al público	C _B		P _A	R _M		Registro de localización de fuentes en su almacén y procedimiento que establece el registro de su entrada y salida de cada fuente del almacén
78.	PUB9.4	Pérdida o extravío de una o varias fuentes	F _B	Dosis que pudieran alcanzar el umbral de efectos determinísticos y puede involucrar muchos miembros del público con peligro para sus vidas	C _{MA}	Barreras físicas que restringen el acceso a estos locales, incluyendo puertas con candados, cadenas o rejas metálicas que impidan el paso, etc.	P _M	R _A	Inventario de fuente con la periodicidad establecida por el hospital	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
Ejecución del tratamiento. Con consecuencias para los pacientes. Administración del tratamiento. Con consecuencias para el público. Tratamientos con implantaciones permanentes										
79.	PUB9.5	Paso inadvertido al dominio público de algunas de las semillas implantadas que migran y son expulsadas por el paciente por error en su colocación	F _B	La ocurrencia de este SI daría como resultado la irradiación de miembros del público y la posibilidad de pérdida de control de las fuentes	C _M			P _A	R _M	

No	Cod. del SI	Denominación del suceso iniciador	F	Descripción de consecuencias	C	Barreras de seguridad	P	Riesgo	Reductores de la frecuencia	Reductores de las consecuencias
80.	PUB9.6	Intentar realizar la autopsia de un cadáver con implantes permanentes de fuentes radiactivas	F _B	La ocurrencia de este SI daría como resultado la sobre irradiación al público	C _M	Al realizar la autopsia el patólogo forense revisa la historia clínica y se percata de que el cadáver tiene en su interior fuentes radiactivas implantadas	P _M	R _M		

IV.2. ANÁLISIS DETALLADO DE SUCESOS DE RIESGO ALTO: SEGUNDO CRIBADO

IV.2.1. Secuencias con riesgo alto y consecuencias muy altas (muy graves)

IV.2.1.1. Con consecuencias para los pacientes

Existir un error en el certificado del fabricante de la fuente. (PAC2.2)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>Las barreras:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Durante las pruebas de puesta en servicio se realiza la calibración de la fuente y se compara los resultados de esta contra el valor de tasa de kerma reportado en el certificado. (barrera tipo 4 = 4 pts)➤ Verificación redundante de los resultados de la calibración, por otro físico médico y con otro sistema dosimétrico. (barrera tipo 3 = 8 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “media” a “baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none">➤ Capacitación del físico➤ Adquisición solo a proveedores reconocidos <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none">➤ Pruebas de control de calidad. Chequeo mensual de la intensidad de la fuente (tasa de kerma)➤ Evaluación clínica del paciente
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras existentes

Cometer un error de calibración del activímetro o cámara de ionización (en el laboratorio de patrones de dosimetría). (PAC2.4)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>Las barreras:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Durante las pruebas de puesta en servicio se realiza la calibración de la fuente y se compara los resultados de esta contra el valor de tasa de kerma reportado en el certificado. (barrera tipo 4 = 4 pts)➤ Verificación redundante de los resultados de la calibración, por otro físico médico y con otro sistema dosimétrico. (barrera tipo 3 = 8 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “media” a “baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio”</p>

Criterio	Análisis
	(R _M)
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitación del físico ➤ Sistema de QA del laboratorio secundario de calibración <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Evaluación clínica del paciente, hecha por el médico ➤ Auditoria externa a la entidad. Con equipamiento diferente ➤ QA del hospital. Verificación del sistema dosimétrico
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras existentes

Cometer un error al utilizar el certificado de calibración (error de lectura del coeficiente de calibración, confusión de Nk con ND,w, Po y To). (PAC2.5)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>Las barreras:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Durante las pruebas de puesta en servicio se realiza la calibración de la fuente y se compara los resultados de esta contra el valor de tasa de kerma reportado en el certificado. (barrera tipo 4 = 4 pts) ➤ Verificación redundante de los resultados de la calibración, por otro físico médico y con otro sistema dosimétrico. (barrera tipo 3 = 8 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “media” a “baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitación del físico <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Evaluación clínica del paciente, hecha por el médico ➤ Auditoria externa a la entidad. Con equipamiento diferente
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras existentes

Utilizar valores incorrectos de decaimiento de la fuente. (PAC2.6)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>Las barreras:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Durante las pruebas de puesta en servicio se realiza la calibración de la fuente y se compara los resultados de esta contra el valor de tasa de kerma reportado en el certificado. (ba-

Criterio	Análisis
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p>rrera tipo 4 = 4 pts)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Verificación redundante de los resultados de la calibración, por otro físico médico y con otro sistema dosimétrico. (barrera tipo 3 = 8 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “media” a “baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p> <p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitación del físico <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Evaluación clínica del paciente, hecha por el médico ➤ Auditoria externa a la entidad. Con equipamiento diferente
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras existentes

Suministrar aplicadores y accesorios con defectos de fabricación (dimensiones geométricas del aplicador, obstrucciones, etc.). (PAC2.7)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>Las barreras:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Durante las pruebas de puesta en servicio se realiza la verificación y calibración de los accesorios. (barrera tipo 4 = 4 pts) ➤ Verificación redundante de los aplicadores por otro Físico médico y por el radioterapeuta. (barrera tipo 3 = 8 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “media” a “baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p> <p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitación del físico ➤ Adquisición solo a proveedores reconocidos <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Evaluación clínica del paciente, hecha por el médico ➤ QA del hospital, verificación de los aplicadores anualmente
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras existentes

Cometer un error en la determinación de la tasa de kerma en aire en condiciones de referencia. (PAC2.8)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>Las barreras:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Durante las pruebas de puesta en servicio se realiza la calibración de la fuente y se compara los resultados de esta contra el valor de tasa de kerma reportado en el certificado. (barrera tipo 4 = 4 pts) ➤ Verificación redundante de los resultados de la calibración, por otro fisico médico y con otro sistema dosimétrico. (barrera tipo 3 = 8 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “media” a “baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitación del fisico ➤ Uso de protocolos de calibración reconocidos internacionalmente <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Auditoria externa a la entidad. Con equipamiento diferente ➤ Evaluación clínica del paciente, hecha por el médico
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras existentes

Generar datos incorrectos para la planificación del tratamiento (tabla de decaimiento de la intensidad de la fuente). Este suceso se refiere sólo a planificaciones de tratamiento manuales sin TPS. (PAC2.10)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>Las barreras:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Revisión redundante de las tablas para cálculos manuales, realizada por otro fisico médico. (barrera tipo 3 = 8 pts) <p>Esta barrera no se considera lo bastante robusta para bajar la estimación de probabilidad de fallo y por tanto, NO PERMITE reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitación del fisico <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Evaluación clínica del paciente, hecha por el médico
A3 - Barreras y reductores adicionales	<p>Barreras adicionales</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Planificar varios casos representativos o “casos de prueba” de manera manual y comparar los resultados frente con los de las mismas planificaciones realizadas con un TPS. Al no disponer de un TPS, será necesario utilizar el de otro servi-

Criterio	Análisis
A4 - Conclusiones	cio de radioterapia Para reducir el riesgo de “alto” a “medio” (R_M) es necesario incluir una barrera adicional como la mostrada en A3. Se requieren además mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Dejar incompleta la puesta en servicio de los equipos de imagen (lo que daría lugar a errores en las escalas de densidad y geométricas en el CT, por ejemplo). (PAC2.17)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	Las barreras: ➤ Comparar las imágenes obtenidas con maniquí de dimensiones y densidad conocidos antes del uso clínico del equipo (barrera tipo 4 = 4 pts) Esta barrera no se considera lo bastante robusta para bajar la estimación de probabilidad de fallo y por tanto, NO PERMITE reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<i>Reductores de frecuencia:</i> ➤ Capacitación del físico <i>Reductores de consecuencias:</i> ➤ QA del hospital. Pruebas establecidas al equipo de imagen utilizado ➤ Control médico durante el tratamiento
A3 - Barreras y reductores adicionales	Barrera adicional ➤ Efectuar una calibración de escalas de densidad y geométricas y una revisión redundante e independiente de la misma, por parte de otro físico médico. (barrera tipo 3 = 8 pts)
A4 - Conclusiones	Para reducir el riesgo de “alto” a “medio” (R_M) es necesario incluir una barrera adicional como la mostrada en A3. Se requieren además mantener eficaces las barreras y reductores existentes

IV.2.1.2. Con consecuencias para el público

Perder o extraviar una o varias fuentes. (PUB9.4)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	La barrera: ➤ Barreras físicas que restringen el acceso a estos locales, incluyendo puertas con candados, cadenas o rejas metálicas que impidan el paso, etc. (barrera tipo 1 = 32 pts) Esta barrera se considera lo bastante robusta ($p_1 \geq 32$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “media” a “baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<i>Reductores de consecuencias:</i> ➤ Registro de localización de fuentes en su almacén y procedimiento que establece el registro de su entrada y salida de cada fuente del almacén

Criterio	Análisis
	➤ Inventario de fuente con la periodicidad establecida por el hospital
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras existentes

IV.2.2. Secuencias con riesgo alto y consecuencias altas (graves)

IV.2.2.1. Con consecuencias para los pacientes

Omitir indicar en la hoja de tratamiento órganos de riesgo (OAR) definidos durante la prescripción clínica del tratamiento. (PAC4.2)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>Las barreras:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ En la etapa de ejecución quirúrgica del implante el oncólogo radioterapeuta y el fisico verifican la prescripción y pueden detectar el error. (barrera tipo 3 = 8 pts) ➤ Utilización de las imágenes del paciente (que incluyen el implante y las fuentes ficticias) para localizar y reconstruir geométricamente el implante, por parte del dosimetrista o del fisico médico. (barrea tipo 4 = 4 pts) ➤ Evaluación del plan de tratamiento por parte del médico y del fisico (barrera tipo 3 = 8 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 * p_3 > 64$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “baja” a “muy baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Existencia de protocolos clínicos ➤ Capacitación del médico <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Control médico durante el tratamiento
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras existentes

Registrar en la hoja de tratamiento un valor erróneo de dosis total de tratamiento, dosis por fracción o fraccionamiento, diferente del valor prescrito. (PAC4.3)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>Las barreras:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ En la etapa de planificación dosimétrica el dosimetrista o el físico-médico (FM) calcula el tiempo de tratamiento introduciendo en el software dos de los tres valores de dosis prescrito, verificando la consistencia entre los mismos, con lo que podría detectar este error (barrera tipo 4 = 4 pts) ➤ Evaluación del plan de tratamiento por parte del médico y del físico (barrera tipo 3 = 8 pts) ➤ Verificación de los resultados de la planificación dosimétrica del tratamiento comparándolos con los obtenidos mediante cálculo independiente por un físico médico diferente del que hizo la planificación (barrera tipo 3 = 8 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 * p_3 > 64$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “baja” a “muy baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Existencia de protocolos clínicos ➤ Capacitación del médico <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Control médico durante el tratamiento
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras existentes

Seleccionar erróneamente los implantes que serán utilizados o su posición en el paciente, lo cual provoca desplazamiento del implante. (PAC5.2)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>Las barreras:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Utilización de las imágenes del paciente (que incluyen el implante y las fuentes ficticias) para localizar y reconstruir geométricamente el implante, por parte del dosimetrista o del físico médico. (barrera tipo 4 = 4 pts) ➤ Evaluación del plan de tratamiento por parte del médico y del físico. (barrera tipo 3 = 8 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “media” a “baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>

Criterio	Análisis
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitación del médico, que incluya el reconocimiento de posibles errores en la colocación de fuentes y lecciones aprendidas ➤ Capacitación del físico y el dosimetrista, que incluya la detección de errores en la colocación de las fuentes ficticias mediante la imagen y las lecciones aprendidas ➤ Existencias de protocolos clínicos <p>Existen tres reductores de frecuencia que permiten bajar la frecuencia de ocurrencia del suceso de “baja” a “muy baja”</p> <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedimiento de emergencia para casos de atascamiento que incluya la observación visual, control de tasa de dosis ambiental, barrera de entrada
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras existentes y los reductores de frecuencia

Colocar erróneamente las fuentes ficticias. (PAC5.4)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>Las barreras:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Utilización de las imágenes del paciente (que incluyen el implante y las fuentes ficticias) para localizar y reconstruir geométricamente el implante, por parte del dosimetrista o del físico médico. (barrera tipo 4 = 4 pts) ➤ Evaluación del plan de tratamiento por parte del médico y del físico. (barrera tipo 3 = 8 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “media” a “baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitación del médico, que incluya el reconocimiento de posibles errores en la colocación de fuentes y lecciones aprendidas ➤ Capacitación del físico y el dosimetrista, que incluya la detección de errores en la colocación de las fuentes ficticias mediante la imagen y las lecciones aprendidas ➤ Procedimiento para la toma de imágenes, Colocación e identificación de las fuentes ficticias en dependencia del tipo de aplicador <p>Existen tres reductores de frecuencia que permiten bajar la frecuencia de ocurrencia del suceso de “baja” a “muy baja”</p>
A3 - Barreras y reductores adicionales	

Criterio	Análisis
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras existentes y/o los reductores de frecuencia

Cometer errores en la obtención de las imágenes (PAC6.1)

- *error en el método de reconstrucción elegido (semiortogonal, ortogonal, etc.)*
- *colocación incorrecta del arco al realizar placas semiortogonales*
- *error en la angulación de las películas radiográficas con respecto a 0 y 90° (PAC6.1)*

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>Las barreras:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Verificación de las imágenes frente a dimensiones conocidas de aplicadores y simuladores de fuente. (barrera tipo 4 = 4 pts) ➢ Alertas y/o impedimentos dados por el TPS durante la reconstrucción (precisión fuera de rango en la reconstrucción) (barrera tipo 1 = 32 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 > 32$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “media” a “baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Capacitación del físico, que incluyan los métodos de reconstrucción de imágenes y los posibles errores con los parámetros de las mismas ➢ Carga de trabajo moderada ➢ Puesta en servicio del sistema de adquisición de imágenes, verificación de las escalas geométricas y calidad de imagen <p>Existen tres reductores de frecuencia que permiten bajar la frecuencia de ocurrencia del suceso de “baja” a “muy baja”</p> <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ QA del hospital. Pruebas establecidas al equipo de imagen utilizado ➢ Evaluación clínica del paciente, hecha por el médico
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras existentes y/o los reductores de frecuencia

Cometer errores en el registro y/o transferencia de los parámetros de las imágenes (distancia foco-placa, distancia foco-isocentro, ángulos de brazo del equipo de RX para localizar la fuente). (PAC6.3)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>Las barreras:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Alertas y/o impedimentos dados por el TPS durante la reconstrucción (precisión fuera de rango en la reconstrucción) (barrera tipo 1 = 32 pts) ➢ Verificación de las imágenes frente a dimensiones conocidas

Criterio	Análisis
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p>de aplicadores y simuladores de fuente. (barrera tipo 4 = 4 pts)</p> <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 > 32$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “media” a “baja”. Sin embargo ello NO PERMITE reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p> <p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Adoptar como práctica habitual un método de reconstrucción determinado ➤ Capacitación del dosimetrista o el técnico, que incluya el mantener la integridad de todos parámetros de la imagen en todo el proceso y sus verificaciones ➤ Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento ➤ Carga de trabajo moderada <p>Existen más de tres reductores de frecuencia que permiten bajar la frecuencia de ocurrencia del suceso de “media” a “baja”, esto permite reducir el nivel de riesgo de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras existentes y/o los reductores de frecuencia

Cometer errores al reconstruir las coordenadas de la posición de los implantes a partir de las imágenes, que afecten a la localización de los puntos de referencia. (PAC6.4)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>La barrera:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Evaluación del plan de tratamiento por parte del médico y del físico. (barrera tipo 3 = 8 pts) <p>Esta barrera no es suficientemente robusta para reducir el nivel de riesgo de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitación del dosimetrista o el técnico que incluya la interpretación de la reconstrucción por imagen de los implantes. ➤ Carga de trabajo moderada ➤ Buena calidad de las imágenes <p>Existen tres reductores de frecuencia que permiten bajar la frecuencia de ocurrencia del suceso de “media” a “baja”, esto no permite reducir el nivel de riesgo de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A3 - Barreras y reductores adicionales	Barrera adicional
A4 - Conclusiones	Para reducir el riesgo de “alto” a “medio” (R_M) es necesario incluir

Criterio	Análisis
	una barrera adicional como la mostrada en A3. Se requieren además mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Cometer errores al reconstruir las coordenadas de la posición de las fuentes ficticias en el TPS a partir de las imágenes. (PAC6.5).

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>La barrera:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Evaluación del plan de tratamiento por parte del médico y del físico. (barrera tipo 3 = 8 pts) <p>Esta barrera no es suficientemente robusta para reducir el nivel de riesgo de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitación del dosimetrista o el técnico que incluya la interpretación de la reconstrucción por imagen de los implantes ➤ Carga de trabajo moderada ➤ Buena calidad de las imágenes <p>Existen tres reductores de frecuencia que permiten bajar la frecuencia de ocurrencia del suceso de “media” a “baja”, esto no permite reducir el nivel de riesgo de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A3 - Barreras y reductores adicionales	<p>Barrera adicional</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Efectuar una revisión redundante de la reconstrucción de las coordenadas del implante por el físico médico u otro técnico diferente del que hizo la reconstrucción
A4 - Conclusiones	<p>Para reducir el riesgo de “alto” a “medio” (R_M) es necesario incluir una barrera adicional como la mostrada en A3. Se requieren además mantener eficaces las barreras y reductores existentes</p>

Cometer errores en la delineación de los volúmenes prescritos y órganos de riesgo en el TPS a partir de las imágenes tomadas. (PAC6.6)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>La barrera:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Evaluación del plan de tratamiento por parte del médico y del físico. (barrera tipo 3 = 8 pts) <p>Esta barrera no es suficientemente robusta para reducir el nivel de riesgo de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitación del médico, el físico y el dosimetrista que incluya el documentar e interpretar correctamente los volúmenes blanco y de los órganos de riesgo ➤ Carga de trabajo moderada ➤ Definición de puntos y volúmenes de interés a partir de protocolos o recomendaciones internacionales (puntos y volúmenes ICRU)

Criterio	Análisis
A3 - Barreras y reductores adicionales	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Buena calidad de las imágenes <p>Existen más de tres reductores de frecuencia que permiten bajar la frecuencia de ocurrencia del suceso de “media” a “baja”, esto no permite reducir el nivel de riesgo de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A4 - Conclusiones	<p>Barrera adicional.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Efectuar una revisión redundante de la reconstrucción de las coordenadas del implante por el fisico médico u otro técnico diferente del que hizo la reconstrucción <p>Para reducir el riesgo de “alto” a “medio” (R_M) es necesario incluir una barrera adicional como la mostrada en A3. Se requieren además mantener eficaces las barreras y reductores existentes</p>

Ubicar erróneamente alguno de los puntos de interés a partir de las imágenes (ejemplo: puntos A y B, puntos del trapecio linfático, etc.). (PAC6.7)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>La barrera:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Evaluación del plan de tratamiento por parte del médico y del fisico. (barrera tipo 3 = 8 pts) <p>Esta barrera no es suficientemente robusta para reducir el nivel de riesgo de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitación del médico, el fisico y el dosimetrista que incluya el documentar e interpretar correctamente los volúmenes blanco y de los órganos de riesgo ➤ Carga de trabajo moderada ➤ Definición de puntos y volúmenes de interés a partir de protocolos o recomendaciones internacionales (puntos y volúmenes ICRU) ➤ Buena calidad de las imágenes <p>Existen más de tres reductores de frecuencia que permiten bajar la frecuencia de ocurrencia del suceso de “media” a “baja”, esto no permite reducir el nivel de riesgo de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A3 - Barreras y reductores adicionales	<p>Barrera adicional</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Efectuar una revisión redundante de la reconstrucción de las coordenadas del implante por el fisico médico u otro técnico diferente del que hizo la reconstrucción
A4 - Conclusiones	<p>Para reducir el riesgo de “alto” a “medio” (R_M) es necesario incluir una barrera adicional como la mostrada en A3. Se requieren además mantener eficaces las barreras y reductores existentes</p>

Interpretar erróneamente los datos de la intención terapéutica al realizar la planificación del tratamiento (por ejemplo, la dosis a administrar, las fracciones, los volúmenes a irradiar o proteger y técnica a emplear). (PAC7.1)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>Las barreras:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Evaluación del plan de tratamiento por parte del médico y del físico. (barrera tipo 3 = 8 pts) ➤ Verificación de los resultados de la planificación dosimétrica del tratamiento comparándolos con los obtenidos mediante cálculo independiente por un físico médico diferente del que hizo la planificación (barrera tipo 3 = 8 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “media” a “baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento ➤ Capacitación del médico, el físico y el dosimetrista. ➤ Carga de trabajo moderada <p>Existen más de tres reductores de frecuencia que permiten bajar la frecuencia de ocurrencia del suceso de “baja” a “muy baja”</p> <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Control médico durante el tratamiento
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras existentes y/o los reductores de frecuencia

Efectuar una planificación con los datos de un paciente distinto del que figura en la prescripción. (PAC7.2)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>Las barreras:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Verificación de los datos del paciente en las imágenes (ID) contra el Sistema de identificación del TPS con ID único. (barrera tipo 3 = 8 pts) <p>Esta barrera no se consideran lo bastante robustas para reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Carga de trabajo moderada ➤ Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Evaluación clínica del paciente, hecha por el médico, durante el tratamiento
A3 - Barreras y reductores adicionales	<i>Reductores de frecuencia:</i> adicional

Criterio	Análisis
adicionales	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ejecutar el tratamiento siguiendo un procedimiento que elimine el uso de imágenes de pacientes diferentes al mismo tiempo. Esto se puede lograr haciendo que el flujo de trabajo sea ininterrumpido y que abarque todo el proceso de tratamiento para cada paciente, desde la ejecución quirúrgica del implante hasta la planificación. <p>Este reductor permitiría disponer de tres reductores de frecuencia que permiten bajar la frecuencia de ocurrencia del suceso de “baja” a “muy baja”. Ello permitiría reducir el riesgo de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A4 - Conclusiones	Para reducir el riesgo de “alto” a “medio” (R_M) es necesario incluir un reductor de frecuencia como el mostrado en A3. Se requieren además mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Producirse un error de ubicación de los puntos de dosis para optimización (por ejemplo ubicación errónea de los puntos de dosis alrededor de un cilindro vaginal). (PAC7.3)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>Las barreras:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Evaluación del plan de tratamiento por parte del médico y del físico. (barrera tipo 3 = 8 pts) ➤ Verificación de los resultados de la planificación dosimétrica del tratamiento comparándolos con los obtenidos mediante cálculo independiente por un físico médico diferente del que hizo la planificación(barrera tipo 3 = 8 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “media” a “baja”. Sin embargo ello NO PERMITE reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitación del médico, el físico y el dosimetrista, que incluya los métodos de optimización y cómo aplicarlos en el TPS disponible ➤ Carga de trabajo moderada ➤ Procedimiento dosimétrico utilizado en el servicio, como parte del protocolo clínico existente ➤ Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento <p>Existen más de tres reductores de frecuencia que permiten bajar la frecuencia de ocurrencia del suceso de “media” a “baja”, esto permite reducir el nivel de riesgo de “alto” a “medio” (R_M)</p> <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Evaluación clínica del paciente, hecha por el médico, durante el tratamiento
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras existentes y/o los reductores de frecuencia

Ubicar erróneamente los puntos de normalización. (PAC7.4)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>Las barreras:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Evaluación del plan de tratamiento por parte del médico y del físico. (barrera tipo 3 = 8 pts) ➤ Verificación de los resultados de la planificación dosimétrica del tratamiento comparándolos con los obtenidos mediante cálculo independiente por un físico médico diferente del que hizo la planificación(barrera tipo 3 = 8 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “media” a “baja” pero, NO PERMITE reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitación del médico, el físico y el dosimetrista, que incluya los métodos de optimización y cómo aplicarlos en el TPS disponible ➤ Carga de trabajo moderada ➤ Procedimiento dosimétrico utilizado en el servicio, como parte del protocolo clínico existente ➤ Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento <p>Existen más de tres reductores de frecuencia que permiten bajar la frecuencia de ocurrencia del suceso de “media” a “baja”, esto permite reducir el nivel de riesgo de “alto” a “medio” (R_M)</p> <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Evaluación clínica del paciente, hecha por el médico, durante el tratamiento
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras existentes y los reductores de frecuencia

Introducir erróneamente la dosis total y el fraccionamiento en el módulo de asignación de la prescripción del TPS (ejemplo por un lapsus). (PAC7.5)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>La barrera:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Evaluación del plan de tratamiento por parte del médico y del físico. (barrera tipo 3 = 8 pts)➤ Verificación de los resultados de la planificación dosimétrica del tratamiento comparándolos con los obtenidos mediante cálculo independiente por un físico médico diferente del que hizo la planificación. (barrera tipo 3 = 8 pts)➤ Experiencia del técnico relativa a los tiempos ordinarios de tratamiento. Comparación con tratamientos similares (barrera tipo 4 = 4 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1*p_2*p_3 > 64$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “baja” a “muy baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none">➤ Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento➤ Capacitación del médico, el físico y el dosimetrista en la introducción completa de los datos en el TPS, los errores que se pueden cometer y lecciones aprendidas➤ Carga de trabajo moderada <p>Existen tres reductores de frecuencia que permiten bajar la frecuencia de ocurrencia del suceso de “media” a “baja”</p> <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none">➤ Evaluación clínica del paciente, hecha por el médico, durante el tratamiento
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras existentes y/o los reductores de frecuencia

Introducir un error al calcular el tiempo de tratamiento (debido por ejemplo a errores en el cálculo del decaimiento de las fuentes) al hacer los cálculos manualmente o con herramientas de cálculos como hojas EXCEL. (PAC7.7)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>La barrera:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Evaluación del plan de tratamiento por parte del médico y del fisico. (barrera tipo 3 = 8 pts) ➤ Verificación de los resultados de la planificación dosimétrica del tratamiento comparándolos con los obtenidos mediante cálculo independiente por un fisico médico diferente del que hizo la planificación. (barrera tipo 3 = 8 pts) ➤ Experiencia del técnico relativa a los tiempos ordinarios de tratamiento. Comparación con tratamientos similares (barreira tipo 4 = 4 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 * p_3 > 64$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “baja” a “muy baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Evaluación clínica del paciente, hecha por el médico, durante el tratamiento
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras existentes

Introducir un número erróneo de semillas en el TPS (diferente del de las semillas implantadas), en los casos de tratamientos con implantes permanentes. (PAC7.8)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>Las barreras:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Evaluación del plan de tratamiento por parte del médico y del fisico (barrera tipo 3 = 8pts) ➤ Verificación del número de semillas implantado frente al que figura en la planificación. (barrera tipo 3 = 8 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “media” a “baja” pero, NO PERMITE reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitación del técnico o dosimetrista ➤ Carga de trabajo moderada ➤ Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento <p>Existen tres reductores de frecuencia que permiten bajar la frecuencia de ocurrencia del suceso de “media” a “baja”, esto permite reducir el nivel de riesgo de “alto” a “medio” (R_M)</p>

Criterio	Análisis
	<p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Seguimiento del tratamiento durante el tiempo de ejecución del mismo por parte del médico
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras existentes

Cometer errores al registrar los resultados de la planificación en la hoja de tratamiento. (PAC8.1)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>Las barreras:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Evaluación del plan de tratamiento por parte del médico y del físico. (barrera tipo 3 = 8 pts) ➤ Comparación de los tiempos de tratamiento con tiempos habituales correspondientes a casos similares, por parte de un operador con experiencia. (barrera tipo 4 = 4 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “media” a “baja” pero, NO PERMITE reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento ➤ Carga de trabajo moderada <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Seguimiento del tratamiento durante el tiempo de ejecución del mismo por parte del médico
A3 - Barreras y reductores adicionales	<p><i>Reductores de frecuencia:</i> adicional</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Imprimir los resultados de la planificación directamente desde el TPS sin necesidad de transcribir los parámetros del plan <p>Este reductor permitiría disponer de tres reductores de frecuencia que permiten bajar la frecuencia de ocurrencia del suceso de “baja” a “muy baja”. Ello permitiría reducir el riesgo de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A4 - Conclusiones	Para reducir el riesgo de “alto” a “medio” (R_M) es necesario incluir un reductor de frecuencia como el mostrado en A3. Se requieren además mantener eficaces las barreras y reductores existentes

Seleccionar erróneamente las fuentes al realizar realiza la configuración de las mismas con arreglo al plan de tratamiento. (PAC9.1)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>La barrera:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Verificación redundante independiente del proceso de preparación de las fuentes por otra persona diferente al que preparó las fuente antes de su aplicación final. (barrera tipo 3 = 8 pts) ➤ Procedimiento del servicio que establece la verificación del plan de tratamiento contra el registro de preparación de las fuentes. Identificación de la actividad de cada fuente mediante un código de colores. (barrera tipo 4 = 4 pts) ➤ Comparación de los tiempos de tratamiento con tiempos habituales correspondientes a casos similares, por parte de un operador con experiencia (barrera tipo 4 = 4 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1*p_2*p_3 > 64$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “baja” a “muy baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Planillas para la recogida y reporte de información del tratamiento <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Seguimiento del paciente por parte del médico durante la ejecución del tratamiento
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras existentes

Preparar un número erróneo de semillas para ser implantadas al paciente. (PAC9.4)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>La barrera:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Toma de imágenes en la etapa de implantación, con las que se puede verificar el número de semillas implantadas y la concordancia del molde utilizado con el previsto en el plan de tratamiento. (barrera tipo 3 = 8 pts) ➤ Procedimiento del servicio que establece la verificación del plan de tratamiento contra el registro de preparación de las fuentes. (barrera tipo 4 = 4 pts) ➤ Verificación del número de semillas implantado frente al que figura en la planificación. (barrera tipo 3 = 8 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1*p_2*p_3 > 64$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “baja” a “muy baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>

Criterio	Análisis
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitación del técnico que realiza la preparación de las semillas <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Seguimiento del paciente por parte del médico durante la ejecución del tratamiento
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras existentes

Desprenderse alguna fuente de su aplicador o implante (por ejemplo por rotura o desajuste de las sondas plásticas) durante el tratamiento. (PAC9.7)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	No tiene barreras
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Revisión antes de la utilización: inspeccionar el estado físico de las sondas, verificar que no tengan fisuras o que el plástico no sea quebradizo ➤ Reemplazo preventivo de las sondas según recomendaciones del fabricante ➤ Procedimiento para el reuso y esterilización del instrumental utilizado en braquiterapia <p>Existen tres reductores de frecuencia que permiten bajar la frecuencia de ocurrencia del suceso de “baja” a “muy baja”, esto NO PERMITE reducir el nivel de riesgo de “alto” a “medio” (R_M)</p> <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Seguimiento del paciente por parte del médico durante la ejecución del tratamiento
A3 - Barreras y reductores adicionales	Barrera adicional
A4 - Conclusiones	Para reducir el riesgo de “alto” a “medio” (R_M) es necesario incluir una barrera adicional como la mostrada en A3. Se requieren además mantener eficaces los reductores existentes

Moverse el paciente durante el tratamiento ocasionando un desplazamiento del implante respecto a la posición asignada en la intención terapéutica. (PAC9.9)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>Las barreras:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fijación del implante. Ejemplo uso del CLAMP en implantes ginecológicos (barrera tipo 1 = 32 pts)

Criterio	Análisis
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	Esta barrera se considera lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “media” a “baja” pero, NO PERMITE reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M) <i>Reductores de consecuencias:</i> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Seguimiento del paciente por parte del médico durante la ejecución del tratamiento
A3 - Barreras y reductores adicionales	Barrera adicional <ul style="list-style-type: none"> ➤ Toma de imágenes diarias para verificar el estado del implante y las fuentes durante el periodo de administración del tratamientos
A4 - Conclusiones	Para reducir el riesgo de “alto” a “medio” (R_M) es necesario incluir una barrera adicional como la mostrada en A3. Se requieren además mantener eficaces los reductores existentes

El paciente intenta el retiro o expulsión del implante durante la administración del tratamiento. (PAC9.10)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	Las barreras: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Control sistemático del paciente por parte del técnico utilizando el monitor de circuito cerrado de televisión.(barrera tipo 4 = 4 pts) ➤ Señal de alarma del detector de radiación de área que alerta al técnico sobre este suceso.(barrera tipo 2 = 16 pts) Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “media” a “baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<i>Reductores de consecuencias:</i> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Control radiológico periódico con un detector portátil durante la administración del tratamiento. Capacitación del operador ➤ Seguimiento del paciente por parte del médico durante la ejecución del tratamiento. Verificación visual de la posición del paciente
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras existentes y los reductores de frecuencia

Culminar erróneamente el tratamiento antes de completar el tiempo de tratamiento. (PAC9.11)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	Las barreras: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedimiento del servicio que establece la revisión y acep-

Criterio	Análisis
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p>tación del médico antes de concluir el tratamiento.(barrera tipo 3 = 8 pts)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Comparación de los tiempos de tratamiento con tiempos habituales correspondientes a casos similares, por parte de un operador con experiencia.(barrera tipo 4 = 4 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “media” a “baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p> <p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Formulario de prescripción y aceptación firmada por el médico y el físico que se coloca en la puerta de la habitación <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Registro de localización de fuentes en almacén de fuentes. Procedimiento que establece el registro de su entrada y salida de fuente del almacén
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras existentes y los reductores de frecuencia

Durante el retiro de las fuentes se pierde el control de una o varias de ellas quedando dentro del paciente. (PAC9.12)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>Las barreras:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Monitoreo de niveles de radiación alrededor del paciente y los carros contenedores inmediatamente después del retiro de fuentes.(barrera tipo 3 = 8 pts) ➤ Procedimiento del servicio que establece la Identificación visual de las fuentes después que se han retirado del paciente.(barrera tipo 4 = 4 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “media” a “baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p> <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Registro de localización de fuentes en su almacén y procedimiento que establece el registro de su entrada y salida de cada fuente del almacén
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras existentes y los reductores de frecuencia

Retirar fuentes a un paciente después del tiempo calculado. (PAC9.13)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>Las barreras:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedimiento del servicio que establece la revisión y aceptación del médico antes de concluir el tratamiento.(barrera tipo 3 = 8 pts) ➤ Comparación de los tiempos de tratamiento con tiempos habituales correspondientes a casos similares, por parte de un operador con experiencia.(barrera tipo 4 = 4 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “media” a “baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Formulario de prescripción y aceptación firmada por el médico y el físico que se coloca en la puerta de la habitación <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Registro de localización de fuentes en su almacén y procedimiento que establece el registro de su entrada y salida de cada fuente del almacén
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras existentes y los reductores de frecuencia

Implantar por error una cantidad de semillas diferente a la planificada. (PAC9.15)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>Las barreras:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Toma de imágenes en la etapa de implantación, con las que se puede verificar el número de semillas implantadas y la concordancia del molde utilizado con el previsto en el plan de tratamiento (barrera tipo 3 = 8 pts) ➤ Verificación del número de semillas implantado frente al que figura en la planificación. (barrera tipo 3 = 8 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “media” a “baja”, sin embargo ello NO PERMITE, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitación del técnico y el médico que realiza la implantación de las semillas <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Seguimiento del tratamiento durante el tiempo de ejecución del mismo por parte del médico ➤ Monitoreo de niveles de radiación en el quirófano para detectar fuentes extraviadas y no implantadas
A3 - Barreras y reductores adicionales	Barrera adicional

Criterio	Análisis
adicionales	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Toma de imágenes a intervalos establecidos por el médico para verificar el estado de las fuentes implantadas durante el periodo de administración del tratamiento
A4 - Conclusiones	Para reducir el riesgo de “alto” a “medio” (R_M) es necesario incluir una barrera adicional como la mostrada en A3. Se requieren además mantener eficaces los reductores existentes

Cometer un error de escala con el molde al implantar las fuentes. (PAC9.16)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>Las barreras:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Toma de imágenes en la etapa de implantación, con las que se puede verificar el número de semillas implantadas y la concordancia del molde utilizado con el previsto en el plan de tratamiento (barrera tipo 3 = 8 pts) ➤ Verificación del número de semillas implantado frente al que figura en la planificación. (barrera tipo 3 = 8 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), que justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “media” a “baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)</p>
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<p><i>Reductores de frecuencia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitación del técnico y el médico que realiza la implantación de las semillas ➤ Chequeo y verificación contra la planilla de coordenadas <p><i>Reductores de consecuencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Seguimiento del tratamiento durante el tiempo de ejecución del mismo por parte del médico
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras existentes y los reductores de frecuencia

IV.2.2.2. Con consecuencias para los trabajadores

Durante el retiro de las fuentes se pierde el control de una o varias de ellas quedando dentro de la habitación fuera del blindaje. (POE9.5)

Criterio	Análisis
A1 - Robustez de las barreras existentes	<p>Las barreras:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Monitoreo de niveles de radiación alrededor del paciente y los carros contenedores inmediatamente después del retiro de fuentes.(barrera tipo 3 = 8 pts) ➤ Procedimiento del servicio que establece la Identificación visual de las fuentes después que se han retirado del paciente.(barrera tipo 4 = 4 pts) <p>Estas barreras se consideran lo bastante robustas ($p_1 * p_2 \geq 32$), que</p>

	justifican bajar la estimación de probabilidad de fallo de “media” a “baja” y por tanto, reducir el riesgo resultante de “alto” a “medio” (R_M)
A2 - Robustez de los reductores de frecuencia y de consecuencias existentes	<i>Reductores de consecuencias:</i> ➤ Registro de localización de fuentes en su almacén y procedimiento que establece el registro de su entrada y salida de cada fuente del almacén
A3 - Barreras y reductores adicionales	
A4 - Conclusiones	No se requieren medidas adicionales a parte de mantener eficaces las barreras existentes y los reductores de frecuencia
